

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	323349	18/11/25 15:05	00:00			מכונאות	53561	155 בדיקות			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	318269	20/08/25 08:22	20/08/25 12:17			מכונאות	44734	טיפול 60000 ק"מ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60000 ק"מ	
	רכב לא הניע-הניע עם בוסטר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV17801K0030T	מסנן אויר חליפי	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AVM35V	מצבר 45A וולטה (קוביה) שנה אחריות	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	307628	23/02/25 14:59	24/02/25 11:45			מכונאות	29286	שינוע -טיפול 30.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שינוע -טיפול 45.000	
	העברת טסט -יש מסמכים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
AV17801K0030T	מסנן אויר חליפי	1
AV85212YZZACT	מגב שטוח 16	1
AV85212YZZBHT	מגב שטוח 24	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	287219	19/03/24 10:44	19/03/24 13:01			מכונאות	22231	טיפול 30000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30000	
	חניה 4	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV17801K0030T	מסנן אויר חליפי	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	283728	24/01/24 08:51	31/01/24 15:23			פחחות	21290	תיקון תאונה דלת צד ימין+פנל שחור			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון תאונה דלת צד ימין+פנל שחור	
	נזק עצמי	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	פו"ה+צבע דלת קד ימין	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
75935K2010	מקורי-מדבקה לדלת	1
75921K2010	מקורי-מדבקה לדלת	1
123	דלת קדמי ימין (פירוק)	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שינוע -בד' מזגן ריח לא טוב בהדלה ראשונה	
	32-חי'נה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	בוצע בדיקה נמצא תקין	0
X	לקוח עודכן שיש להפעיל בהפעלה ראשונה	0
X	על אוויר מבחוץ ולא סרקולציה פנימי	0

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	8.
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
	התקנת איתוראן	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקד ריקון	1

עבודות												
קוד										תאור		כמות
XGG79F1										עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס		1.4
מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	241228	27/02/22 13:31	22/03/22 08:32			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

[illegible]