

## רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	129931	22/06/26 13:38	00:00			מכונאות	10478 2	הכנה לסלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	129932	22/06/26 13:39	00:00			מכונאות	10478 2	אביזרים לסלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	129899	21/06/26 14:23	22/06/26 11:51			מכונאות	10478 2	טיפול 105,000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 105,000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.8
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	325549	23/12/25 10:09	25/12/25 09:06			מכונאות	92212	טיפול 90000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 90000	
	חניה 38	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
850101	להב מגב אחורי פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9091901301	מקורי-מצת	3
G92DHHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
85212YZZTB	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85222YZZTH	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
852420D160	מקורי-מגב אחורי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	319073	02/09/25 10:01	03/09/25 09:50			פחחות	77045	הזמנת טסה לגלגל			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	הזמנת טסה לגלגל	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	חלק סופק לכפיר עי נהג שינוע של אמדוקס	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
4260202410	מקורי-צלחת נוי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	315941	14/07/25 11:21	22/07/25 16:02			מכונאות	76444	טיפול 75,000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75,000	
	חניה 42	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.2

חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	21119	05/01/25 11:29	08/01/25 14:06			מכונאות	60366	טיפול 60.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60.000	
	ריקול DCM	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2

חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DHHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
MOD	מגבים	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	21128	05/01/25 15:45	05/01/25 15:52			מכונאות	60366	ריקול DCM			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	ריקול DCM	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG79F1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	1.4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	18113	17/07/24 09:39	21/07/24 08:45			מכונאות	44744	טיפול 45			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1

חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	305818	14/11/23 09:28	16/11/23 20:37			מכונאות	29533	טיפול 30			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2

חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	2
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	13447	10/09/23 16:29	14/09/23 09:45			מכונאות	27971	נזק לאורך צד ימ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	נזק לאורך צד ימ	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
XX30	עבודות פחחות: פ/ה דלת אח' ימ' + העברת	0
X	קישוטים לדלת + העברת אביזרים לדלת	0
XX40	עבודות צבע: דלת אח' ימ'	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
67003K2010	מקורי-דלת א' - יארי	1
75923K2010	מקורי-מדבקה לדלת ימי	1
750770D020	מקורי-קישוט דלת אח'	1
757450D020B1	מקורי-קישוט דלת אח'	1
758730D010	מקורי-קישוט דופן אח' ימין	1
CLIP	קליפסיפ דלת	18

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	10315	06/03/23 10:13	06/03/23 13:04			מכונאות	13908	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	8
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע W305	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	27/07/22 08:00	27/07/22 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
M023000000	פזומט לייסינג MOBILITY	0
M794000000	YARIS HYBRID MOBILITY	0
U839000000	מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד	0