

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	545540	02/02/26 17:21	17/02/26 08:56			מכונאות	75717	טיפול 75000			true	

תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		טיפול 75000										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
SEL155		טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות		0								
X		בוצע טיפול לפי בקשת סלקט באישור אולג		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
TGMO1		מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		3.6								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	545541	02/02/26 17:25	17/02/26 08:25			מכונאות	75717	סלקט			true	

תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		סלקט										
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
750870D010		מקורי-קישוט דלת אח'		1								
538660D310		מקורי-גומיה לכנף ימין קדמי-אר		1								
750770D020		מקורי-קישוט דלת אח'		1								
538670D310		מקורי-גומיה לכנף ימין אחורי-יא		1								
755510D430		מקורי-קישוט גג ימין		1								
755520D430		מקורי-קישוט גג שמאל		1								
4260202410		מקורי-צלחת נוי		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	545542	02/02/26 17:29	17/02/26 08:28			מכונאות	75717	אביזרים			true	

תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		אביזרים										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
SELACC200		לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
PW2100D074		מקורי-סט שטיחי גומי		1								
PZWIGOKIT100		מקורי-ערכת טיפול רכב		1								
PW02200056		מקורי-ערכת עזרה ראשונה		1								
42606F4913		מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	337363	30/12/25 07:56	05/02/26 14:46			מכונאות	75020	מוזמן לטיפול תקופתי + טסט + הרכבת כיסוי			true	

תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		מוזמן לטיפול תקופתי + טסט + הרכבת כיסוי רצפה שמאל										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001375		טיפול 75,000 ק"מ		1.2								
SHINUA2		שינוע הלוך-חזור		.6								
AGRABENZIN		אגרת טסט רכב בנזין		.41								
TESTIDF		לקיחת הרכב למכון רישוי עבור טסט		.5								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
TGMO1		מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		3.6								
87139YZZ33		מקורי-מסנן מזגן		1								
G92DHK0010		מקורי-מסנן אוויר למצ		1								
AV99132YZZBA		נורה חנייה (ללא בסיס)		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	337441	30/12/25	31/12/25			מכונאות	75020	תיעוד			false	

									10:31	10:31		
תלונות												
קוד												תאור
כמות												תיעוד
עבודות												
קוד												תאור
כמות												הושלם כיסוי רצפה
0												X
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	337442	30/12/25 10:36	31/12/25 10:36			מכונאות	75020	תיעוד			false	
תלונות												
קוד												תאור
כמות												תיעוד
עבודות												
קוד												תאור
כמות												יש להחליף צמיגים יבשים
0												X
0												הוסבר טלפונית ללקוחה
0												X
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	336046	30/11/25 08:12	15/12/25 11:54			פחחות	71088	רכב לא מניע			true	
תלונות												
קוד												תאור
כמות												רכב לא מניע
עבודות												
קוד												תאור
כמות												מצבר (אחד) פ+ה
.3												190011
.2												מצבר (אחד) פ+ה
.2												190011
חלפים												
קוד												תאור
כמות												חליפי-מצבר 45Ah (פלוס ימין) -
1												W 3362300046
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	336153	30/11/25 15:46	17/12/25 07:40			מכונאות	71088	50% מצבר			true	
תלונות												
קוד												תאור
כמות												50% מצבר
עבודות												
קוד												תאור
כמות												מצבר (אחד) פ+ה
.3												190011
.2												מצבר (אחד) פ+ה
.2												190011
חלפים												
קוד												תאור
כמות												חליפי-מצבר 45Ah (פלוס ימין) -
1												W 3362300046
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	334394	23/10/25 09:15	12/11/25 12:31			מכונאות	71087	רעשים בזמן נסיעה			true	
תלונות												
קוד												תאור
כמות												תיקון נזק לפי שמאות נרקיס מוביליטי פוליסה תחתית
עבודות												
קוד												תאור
כמות												פלסטיקה
0												X
0												כיוון פרונט
3.5												פ+ה גשר קדמי
0												תקנה 309
0												X
חלפים												
קוד												תאור
כמות												מקורי-כיסוי מנוע - יאריס קרוס
1												514100D060
1												מקורי-בטנה לכנף קד' שמאל-יאריס
1												538760D421
1												מקורי-כיסוי מגן קדמי תחתון-יאר
1												514470D040
1												מקורי-כיסוי מנוע
1												514410D450
1												מקורי-כיסוי מנוע
1												514420D270
1												מקורי-רפידה לבטנה קד' שמאל
1												53852K2010
1												מקורי-כיסוי רצפה שמאל (-)
1												581660D120
1												מקורי-מגן קדמי תחתון
1												521290D080
1												מקורי-גשר קדמי יאריס קרוס
1												512010D271
15												קליפס לביטנה קדמית
15												9046707201
4												קליפס לכנף {ביטנה}
4												9018906013
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	329092	08/06/25	11/06/25			מכונאות	65783	נורות שרופות			true	

									09:31	10:37		
תלונות												
קוד												
תאור												
נורות שרופות												
עבודות												
קוד												
תאור												
מנורה קדמית - מכלל פ+ה												
כמות												
.2												
חלפים												
קוד												
תאור												
מקורי-נורה ראשית ימין												
כמות												
1												
90981YZZAM												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	322157	24/12/24 08:07	25/12/24 15:58			מכונאות	58524	מוזמן לטיפול 60,000			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
מוזמן לטיפול 60,000												
העברת טסט												
שינוע												
עבודות												
קוד												
תאור												
טיפול 60.000 ק"מ												
001360												
אגרת טסט רכב במזין												
AGRABENZIN												
שירות העברת מבחן רישוי שנתי												
SHERUTTEST												
שינוע הלך-חזור												
SHINUA2												
חלפים												
קוד												
תאור												
מקורי-מסנן שמן												
90915YZZM3												
מקורי-אטם פקק ריקון												
9008043037												
מקורי-שמנו מנוע C2/CF/SN 5W30												
3.6												
מקורי-מסנן מזגן												
1												
מקורי-שמנו בלמים												
2												
מקורי-מסנן אוויר												
1												
מקורי-מסנן אוויר למצ												
1												
G92DHK0010												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	320873	25/11/24 11:13	26/11/24 14:26			מכונאות	57228	מנורה ראשית ימין (מקורי)			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
מנורה ראשית שמאל (מקורי)												
עבודות												
קוד												
תאור												
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה												
810151												
חלפים												
קוד												
תאור												
מקורי-נורה ראשית												
כמות												
1												
90981YZZAM												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	318436	19/09/24 15:43	22/09/24 12:17			מכונאות	53211	מנורה ראשית צד שמאל שרופה			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
מנורה ראשית צד שמאל שרופה												
עבודות												
קוד												
תאור												
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה												
810151												
חלפים												
קוד												
תאור												
נורה ראשית(9012)												
כמות												
1												
AV90981YZZAM												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	215479	26/06/24 10:12	30/06/24 12:13			מכונאות	47230	החלפת נורה ראשית			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
החלפת נורה ראשית												
עבודות												
קוד												
תאור												
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה												
810151												
חלפים												
קוד												
תאור												
חליפי-נורה ראשית אוריס												
כמות												
1												
9012												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	--------	------------

	29/05/24 17:01	28/05/24 13:08	214380		מכונאות	45187	טיפול 45	true	
תלונות									
קוד	תאור	כמות							
	טיפול 45								
	נורת לחץ אוויר דולקת גם לאחר מילוי אוויר								
	החזרת טסה נמצאת ליד נהג								
עבודות									
קוד	תאור	כמות							
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1							
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2							
חלפים									
קוד	תאור	כמות							
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6							
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1							
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1							
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1							
8521428090	מקורי-גומי מגב קדמי	1							
8521430380	מקורי-גומי מגבים קד	1							
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר	1							
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	332598	08/05/24 11:08	08/05/24 11:23			פחחות	43871	נזק אורך צד ימין - תביעה לצד ג' מגדל נגד			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	נזק אורך צד ימין - תביעה לצד ג' מגדל נגד											
	מנורה											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
X1	פחחות	0										
X2	צבע	5										
X3	חשמל	0										
X4	כיול רדאר	0										
X5	בדיקת פרונט	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
53811K2010	מקורי-כנף ק.י - יארי	1										
811300DP30	מקורי-רפלקטור קדמי י.מ.פירוק	1										
8143B0D160	מקורי-עדשה פנס איתות	1										
52119YP954	מקורי- מגן קדמי-יארי	1										
521270D927	מקורי-כיסוי ימין למגן	1										
525350D320	מקורי-תומך מגן ימין-	1										
756010D010	מקורי-קישוט כנף קד'	1										
521290D080	מקורי-מגן קדמי תחתון	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	332292	02/05/24 12:09	07/05/24 12:02			פחחות	43871	נזק לאורך צד ימין- תביעה לפוליסה מגדל (יוניון מוביליטי) רכב חליפי מוביליטי			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	נזק לאורך צד ימין- תביעה לפוליסה מגדל (יוניון מוביליטי)											
	רכב חליפי מוביליטי											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
X1	פחחות	0										
X2	צבע	5										
X3	חשמל	0										
X4	כיול רדאר	0										
X5	בדיקת פרונט	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
53811K2010	מקורי-כנף ק.י - יארי	1										
811300DP30	מקורי-רפלקטור קדמי י.מ.פירוק	1										
8143B0D160	מקורי-עדשה פנס איתות	1										
52119YP954	מקורי- מגן קדמי-יארי	1										
521270D927	מקורי-כיסוי ימין למגן	1										
525350D320	מקורי-תומך מגן ימין-	1										
756010D010	מקורי-קישוט כנף קד'	1										
521290D080	מקורי-מגן קדמי תחתון	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	332597	02/05/24 11:04	08/05/24 11:04			מכונאות	43871	נזק לאורך צד ימין- תביעה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מק לאורך צד ימין- תביעה לפוליסה מגדל (יוניון מוביליטי)	
	רכב חליפי מוביליטי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X1	פחחות	0
X2	צבע	5
X3	חשמל	0
X4	כיול רדאר	0
X5	בדיקת פרונט	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
53811K2010	מקורי-כנף קי - יארי	1
811300DP30	מקורי-רפלקטור קדמי י.מ.פירוק	1
8143B0D160	מקורי-עדשה פנס איתות	1
52119YP954	מקורי- מגן קדמי-יארי	1
521270D927	מקורי-כיסוי ימין למגן	1
525350D320	מקורי-תומך מגן ימין-	1
756010D010	מקורי-קישוט כנף קד'	1
521290D080	מקורי-מגן קדמי תחתון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	207929	17/12/23 13:11	17/12/23 16:10			מכונאות	30420	טיפול 30			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DHHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	207570	07/12/23 12:26	11/12/23 12:20			מכונאות	29360	החלפת נורה ראשית צד שמאל			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	החלפת נורה ראשית צד שמאל	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
810151	נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9012	חליפי-נורה ראשית אוריס	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	201090	19/06/23 13:50	22/06/23 11:51			מכונאות	15011	טיפול 15			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.8
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	294667	19/01/23 07:56	26/01/23 16:39			מכונאות	5	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001300	מסירת רכב ללקוח	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV3333	כובע מצחיה מתמ	1
AVM	מטריה שחורה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	16/01/23 08:00	16/01/23 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
BB44000000	יאריס קרוס - מגיני בוץ + חיישני רוורס עם התראה קולית+מרמי שמשות בלחיצה ארוכה	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
C055000000	הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים	0
M113000000	מדבקת כוכבית 8867	0
M707000000	MOBILITY איתוראן שגרות	0
M799000000	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים	0
M805000000	רכב מוביליטי למסירה 2023	0
U839000000	מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד	0