

## רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	330002	26/02/26 10:41	00:00			מכונאות	45286	155 בדיוקת			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	326263	04/01/26 12:23	04/01/26 14:23			מכונאות	44026	טיפול 45000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45000	
	טסט	
	חניה 28	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
AV17801K0030T	מסנן אויר חליפי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	117792	04/12/24 10:12	16/12/24 13:47			מכונאות	32470	טיפול 30000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	286290	04/03/24 13:36	18/03/24 13:59			פחחות	22936	תיקון תאונה נזק חלק קדמי ימין			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון תאונה נזק חלק קדמי ימין	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	פונה+צבע מגן קדמי	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
123	מגן קדמי חיצוני (משומש)	1
123	פנס איתות ימין במגן קד' (משומש)	1
9046710183T	קליפס	10

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	286218	03/03/24 14:09	24/03/24 11:38			פחחות	22935	תיקון תאונה נזק חלק אחורי צד ימין			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון תאונה נזק חלק אחורי צד ימין	
	תביעה צד ג מנורה מנורה	
	שמאי קשת	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
121	שיפוץ מגן אחורי	0
123	פונה חיישנים	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות

1	מקורי-קישוט כנף אח' ימין	75605K2011
1	מקורי-קישוט דלת אח'	750870D010
1	מקורי-קישוט דלת אח'	750770D020

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	110049	09/11/23 10:22	26/11/23 15:45			מכונאות	16526	טיפול 15000			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												טיפול 15000
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												טיפול 15,000 ק"מ
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												מקורי-מסנן שמן
												מקורי-אטם פקק ריקון
												מקורי-שמון מנוע C2/CF/SN 5W30
												TGMO1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	262041	01/02/23 15:51	13/02/23 16:26			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												MESIRA
												מסירת רכב ללקוח
												אקטיבצייה לחלונות
												התקנת מסגרת ללוחית רישוי
												בד' לחץ אוויר בצמיגים
												חיישני רוורס
												איתוראן
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												גלאי רוורס מולטימדיה
												AV209NE

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	0	29/01/23 08:00	29/01/23 08:00									
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												C027000000
												טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי
												U839000000
												מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד