

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 432355 | 04/11/25<br>12:37 | 00:00   |         |           | מכונאות | 65190  | טיפול 60.000 ק"מ |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 428241 | 16/07/25<br>09:32 | 18/08/25<br>13:19 |         |           | פחחות | 49032  | מוקד קדימין  |            |        | false      |            |

|        |                             |      |
|--------|-----------------------------|------|
| תלונות |                             |      |
| קוד    | תאור                        | כמות |
|        | בדיקת מוקד קדמי רעשים       |      |
| עבודות |                             |      |
| קוד    | תאור                        | כמות |
| X      | בדיקת רעשים מחלק תחתון קדמי | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס           | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 425669 | 06/05/25<br>08:57 | 27/05/25<br>13:15 |         |           | פחות  | 49031  | תאונה -מוקד אחורי שמאל |            |        | false    |            |

|        |                            |      |
|--------|----------------------------|------|
| תלונות |                            |      |
| קוד    | תאור                       | כמות |
|        | בדיקה בלבד לנזק מאחור      |      |
| עבודות |                            |      |
| קוד    | תאור                       | כמות |
| X      | בדיקת נזק מאחור לפני תיקון | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 425613 | 04/05/25<br>15:39 | 21/05/25<br>15:09 |         |           | מכונאות | 49001  | טיפול 45.000 |            |        | true     |            |

|        |                  |      |
|--------|------------------|------|
| תלונות |                  |      |
| קוד    | תאור             | כמות |
|        | טיפול 45.000     |      |
| עבודות |                  |      |
| קוד    | תאור             | כמות |
| 001345 | טיפול 45,000 ק"מ | 1.1  |

| חלפים        |                            |
|--------------|----------------------------|
| קוד          | תאור                       |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן             |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון        |
| M1           | שמן מנוע 5W30 C2 סנטטי מלא |
| 17801K0030   | מקורי-מסנן אוויר           |
| G92DHHK0010  | מקורי-מסנן אוויר למצ       |
| 871395801097 | חליפי-חליפי-מסנן מזג       |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 304047 | 29/12/24<br>10:19 | 29/12/24<br>15:33 |         |           | מכונאות | 32275  | טיפול 30000  |            |        | true     |            |

| תלונות |                        |      |
|--------|------------------------|------|
| קוד    | תאור                   | כמות |
|        | טיפול 30000            |      |
|        | חיישני רוורס לא עובדים |      |
|        | שקע מצת לא פעיל        |      |
|        | חניה 39                |      |

|              |                     |      |
|--------------|---------------------|------|
| עבודות       |                     |      |
| קוד          | תאור                | כמות |
| 001330       | טיפול 30,000 ק"מ    | 1.2  |
| חלפים        |                     |      |
| קוד          | תאור                | כמות |
| 08880838531L | מקורי-שמן מנוע 5W30 | 3.6  |

|               |                            |   |
|---------------|----------------------------|---|
| 90915YZZM3    | מקורי-מסנן שמן             | 1 |
| 9008043037    | מקורי-אטם פקק ריקון        | 1 |
| 0882380111    | מקורי-נוזל בלמים 0.5       | 1 |
| G92DHHK0010   | מקורי-מסנן אוויר למצ       | 1 |
| AV87139YZZ33T | מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR | 1 |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 416422 | 26/08/24<br>07:59 | 30/08/24<br>15:38 |         |           | מכונאות | 15922  | טיפול 15,000 ק"מ |            |        | true       |            |

|        |                  |      |
|--------|------------------|------|
| תלונות |                  |      |
| קוד    | תאור             | כמות |
|        | טיפול 15,000 ק"מ |      |
| עבודות |                  |      |
| קוד    | תאור             | כמות |
| 001315 | טיפול 15,000 ק"מ | .8   |

|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
| חלפים |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|

