

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	339128	27/07/26 10:01	00:00			מכונאות	40876	155 בדיקות			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	339129	27/07/26 10:04	00:00			מכונאות	40876	אביזרי סלקט			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	337469	01/07/26 11:54	05/07/26 09:31			מכונאות	40375	הכנה למכירה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	הכנה למכירה	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
500092	מצלמה קידמית+אחורית מקליטה כולל כ.ז	1
0888980072	מקורי-נוזל קירור 5 ל	.8

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	331210	22/03/26 12:31	00:00			פחחות	40359	תיקון תאונה ביטוח ישיר למול שלמה			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	325454	22/12/25 10:11	26/12/25 11:42			פחחות	32026	תיקון תאונה ישיר למול הפניקס			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון תאונה ישיר למול הפניקס	
	נשלח בקשה לחיבוק	
	שמאי- דרומר	
	מוקד אחורי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	פחחות	0
X	צבע	0
X	חשמל	0
X	פו"ה חיישנים	0
X	שיפוץ מגן אחורי	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
524530D100	מקורי-מגן אחורי תחתו	1
9046710183T	קליפס	10

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	324271	03/12/25 09:20	03/12/25 13:13			מכונאות	30499	טיפול 30000 ק"מ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30000 ק"מ	
	חלון קידמי ימין עם נקודות לבנות	
	100% באישור ליאור/דרור	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר	1
49	הצטרפות למועדון	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	317011	30/07/25	31/07/25			מכונאות	16955	רעשים בנסיעה			false	

										11:24	12:20		
תלונות													
קוד													
תאור													
רעשים בנסיעה													
נסיעה עם בוחן													
בטיפול מוהנד													
חניה 12													
עבודות													
קוד													
תאור													
כמות													
X													
ניטרול רעשים מגלגל אח' שמ'													
0													
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון	
	316947	29/07/25 15:13	29/07/25 16:04			פחחות	16789	סט פסי קשוט			true		

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	סט פסי קשוט	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW1700D000	מקורי- סט מגני דלתות	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	316493	22/07/25 14:23	29/07/25 16:06			פחחות	16789	הפעלה ביטוח ישיר			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	הפעלה ביטוח ישיר	
	שמאי- אילן דורי	
	מוקד -ימני קד' + אורך צד ימין+ימין אחורי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
X	פו"ה חיישן לחץ אויר	0
X	שיפוץ חישוק גלגל	0
X	טשטוש כנף אחורית ימנית	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
756010D010	מקורי-קישוט כנף קד'	1
750870D010	מקורי-קישוט דלת אח'	1
75605K2011	מקורי-קישוט כנף אח' ימין	1
75073K2010	קישוט לדלת קד' ימין מקורי	1
750770D020	מקורי-קישוט דלת אח'	1
525350D320	מקורי-תומך מגן ימין-	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	315703	10/07/25 09:24	10/07/25 11:31			מכונאות	15115	טיפול 15000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15000	
	טיפול ראשון ללא עלות	
	חניה 31	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.8
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	312060	08/05/25 11:10	01/06/25 10:10			פחחות	11019	בד הגה מושך+רכב קיבל מכה ב 2 גלגלים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד הגה מושך+רכב קיבל מכה ב 2 גלגלים	
	ביטוח ישיר לפוליסה	
	שמאי מטפל-מוטי שפורן	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
118	כוון פרונט-ביטוח	0
X	פו"ה צמיג X2	0
X	פו"ה חיישן לחץ אוויר+קידוד	0

126	תקנה 309	0
X	מכונאות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
4321202410	מקורי-בית מייסב ק.ש	1
48069K0020	מקורי-משולש תחתון ק.ש-אייגו קר	1
426110DK50	מקורי-חישוק גלגלי-יאר	2
421100D610	בית סרן אחורי	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
LB	אקטיביצייה לחלונות	0
MI	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	0
LA	בד' לחץ אוויר בצמיגים	0
X	התקנת מצלמה קד'+אח' מקליטה	0
1	טיפול ראשון לפי הוראות יצרן ללא עלות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
500092	מצלמה קידמית+אחורית מקליטה	1

חלפים		00100	00100	00100
קוד	תאור	כמות		
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0		
C267000000	רישוי 2025	0		
PW02200056	ערכת עזרה ראשונה	0		
U839000000	מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד	0		
UU20100000	Yaris Cross Protection pack Plus & BSM LIGHT - משטח הגנה לתא מטען, פסי הגנה לדלתות, חיישני רוורס קוליים, קסטומיזציות מרימי שמשות ומערכת ניטור שטח מת מבוססת רדאר אחד	0		