

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	529456	28/07/25 16:11	30/07/25 10:26			מכונאות	19468	סלקט 155 בדיקות			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	סלקט 155 בדיקות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	529005	20/07/25 10:09	00:00			מכונאות	19308	שינוע + הוספת מיון לרכב לנד קרוזר			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	527291	11/06/25 09:15	30/06/25 14:31			מכונאות	14371	טיפול ראשון			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול ראשון	
	תקלה בצמיג אח שמאלי	
	דלת תא מטען לא נפתחת עד הסוף	
	מצלמת דרך אח נפלה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001310	טיפול 10,000 ק"מ	7.
X	כיון דלת תא מטען	0
X	הוחלף צמיג אחורי שמאלי	0
X	מצלמה דרך אחורית נפלה - סידור מצלמה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z2	חומר ' עזר	1
AV33	שמן מנוע 5W30 SNPLUS	7.5
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
9091520005	מקורי-מסנן שמן	1
4265200003	צמיג 265/60R20 112H	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	522632	03/03/25 12:35	17/04/25 14:26			מכונאות	1	מסירת רכב חדש			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מסירת רכב חדש	
	מרימי שמשות	
	משטח אמבטיה + שטחי גומי + מגני דלתות	
	מצלמת דרך + איתוראן	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	.מסירת רכב ללקוח	0
X	התקנת אביזרים	0
X	מרים שמשות, אמבטיה, שטיחי גומי	0
X	מצלמת דרך, איתורן	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AVGCWI228	מרים שמשות קרוזר חדש	1
PW24160011	מקורי-משטח הגנה לתא מטען קרוזר	1
PW21060038	מקורי-שטיחי גומי קרוזר 250	1
AVGC36112	מצלמת דרך קד+ אחורי	1
AVGC52575	איתוראן פאל סמארט	1

[illegible]

חלפים		
קוד	תאור	כמות
BB08800000	My Toyota Premium מיגון איתוראן אקטיבי מלא - 7002 + עלוקה + יחידה נוספת לגיבוי. כולל אפליקציה	0
C251000000	מסירה עד 21 ימי עסקים	0
PW02200056	ערכת עזרה ראשונה	0
PZWIGOKIT100	ערכת טיפול רכב ממותגת	0
UU15400000	רשת אנכית לתא מטען	0
UU15600000	וו גרירה קבוע - כולל התאמה של הפגוש האחורי עם חיספי מקורי	0

0	פסי הגנה לדליתות	UU16100000
---	------------------	------------