

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	329547	19/08/25 09:02	00:00			מכונאות	84308	השבחה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	328068	13/07/25 13:09	16/07/25 10:03			מכונאות	81872	מוזמן לטיפול 70- להקפיץ אותו הביתה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 70 -להקפיץ אותו הביתה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001370	טיפול 70,000 ק"מ	.7
002119	שמן מנוע החלפה	.5
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z10	גריז	1
90915YZZJ3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0446560320	מקורי-רפידות בלם קד'	1
4351260191	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
1780111130	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ30	מקורי-מסנן מזגן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	7.5

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	324665	10/04/25 07:50	27/04/25 09:22			מכונאות	66900	בדיקת בלמים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בדיקת בלמים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	2
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	5
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	2
473061	דיסק אחורי פ+ה	6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
0446660140	מקורי-רפידות בלם אח'	1
4243160311	מקורי-תוף בלם אחורי	2
0446560320	מקורי-רפידות בלם קד'	1
85212YZZTA	מקורי-מגב UNI	1
85222YZZTH	מקורי-מגב קדמי שמאל	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	323745	17/03/25 09:43	18/03/25 14:44			פחחות	62657	תיקון נזק אחורי			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון נזק אחורי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XX30	עבודות פחחות כלליות	0
XX40	עבודות צבע כלליות	0
XX20	עבודות חשמלאות כלליות	0
X	עבודות זגגות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
6700560L30	מקורי-דלת תא מטען	1
7681060141	מקורי-קישוט דלת מטען-קרוזר 18	1
521596A963	מקורי-מגן אחורי	1
5217960080	מקורי-פלטה למגן אחור	1
5216260090	מקורי-פלטה למגן אחור	1
7680160471A0	מקורי-קישוט מטען	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	323338	07/03/25 08:48	09/03/25 08:40			מכונאות	60848	טיפול 60			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 60	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	5
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
87139YZZ30	מקורי-מסנן מזגן	1
1780111130	מקורי-מסנן אוויר	1
Z10	גריז	1
4351260191	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
0446560320	מקורי-רפידות בלם קד'	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	320948	09/01/25 14:56	13/01/25 08:25			מכונאות	48214	בד' בלמים רעידות בבלימה			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			בד' בלמים רעידות בבלימה									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
473011			דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה		.5							
473011			דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה		.2							
434111			בורגי הטבור (עבור בלמי תוף) (צד אחד) פ+ה		.9							
473301			ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה		.8							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
0446560320			מקורי-רפידות בלם קד'		1							
4351260191			מקורי-צלחת בלם קדמית		2							
0446660140			מקורי-רפידות בלם אח'		1							
4243160311			מקורי-תוף בלם אחורי		2							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	320449	29/12/24 11:13	02/01/25 13:37			מכונאות	46200	ברקסים			false	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			ברקסים									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
X			יגיע יום אחר		0							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	319734	12/12/24 08:40	23/12/24 08:20			מכונאות	45289	בדיקת מצבר			true	
תלונות												
קוד	תאור		כמות									
	בדיקת מצבר-נמצא מצבר תקול יוחלף באחריות											
	קוד מידרוניק											
	5NR0LOWVKM51M0											
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
190011	מצבר (אחד) פ+ה		.3									
190011	מצבר (אחד) פ+ה		.2									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
3372300000	חליפי-חליפי-מצבר 72		1									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	319592	09/12/24 13:26	16/12/24 15:25			פחחות	45287	תיקון נזק אחורי			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		תיקון נזק אחורי										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
XX30		עבודות פחחות כלליות		0								
XX40		עבודות צבע כלליות		0								
XX20		עבודות חשמלאות כלליות		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
521596A963		חליפי-מ.פינס-מגן אחורי		1								
8158160240		חליפי-מ.פינס--עדשה אחורית'מין		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	------------	------------

0446560320	מקורי-רפידות בלם קד'	1
0446660140	מקורי-רפידות בלם אח'	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	7.5

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	310717	17/04/24 10:29	18/04/24 13:05			מכונאות	10731	טיפול 10			true	
תלונות												
קוד		תאור			כמות							
		טיפול 10										
עבודות												
קוד		תאור			כמות							
473301		ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה			.8							
001310		טיפול 10,000 ק"מ			.7							
חלפים												
קוד		תאור			כמות							
0446560320		מקורי-רפידות בלם קד'			1							
Z10		גריז			1							
87139YZZ30		מקורי-מסנ מזגן			1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	310178	03/04/24 09:17	20/05/24 07:48			מכונאות	4317	פס קישוט (חלק במחסן)			true	
תלונות												
קוד	תאור		כמות									
	פס קישוט נפל במהלך הנסיעה											
	מאושר CRM פס קישוט גג											
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
61499	פס קישוט גג צד נהג		0									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
7555160120	מקור-קישוט גג ימין+שמאל		1									

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	308738	29/02/24 08:21	29/02/24 14:25			מכונאות	4317	בד' בלמים			false	
תלונות												
קוד				תאור			כמות					
				בד' בלמים								
עבודות												
קוד				תאור			כמות					
X				לא בוצע לקוח יצא ממחר			0					

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	308597	25/02/24 11:46	03/04/24 08:59			מכונאות	1	פס קישוט גג נפל במהלך הנסיעה			false	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			פס קישוט גג נפל במהלך הנסיעה									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
X			יוחלף באחריות פס הישוט לגג-הוזמן		0							

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	307667	02/02/24 11:32	11/02/24 15:13			מכונאות	1	אביזרים			false	
תלונות												
קוד				תאור			כמות					
				אביזרים								
עבודות												
קוד				תאור			כמות					
001300				מסירת רכב ללקוח			0					

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"	מהות תיקון
	0	23/01/24 08:00	23/01/24 08:00									
חלפים												
קוד	תאור						כמות					
B203000000	מובילאיי						0					
B245000000	מצלמה אחורית לצג מולטימדיה						0					
B654000000	מיגון תחתון ללנדקרנר ארוך (ראסטה)						0					
BB06100000	מערכת מולטימדיה MIA כוללת מסך "9, apple carplay ואנדרואיד אוטו						0					
C057000000	הסכם אחזקה מוביליטי רכבי פרימיום P						0					
C194000000	שובר טיול שטח - מתנה!						0					
C209000000	טופס החתמת לקוח- רכב עם מפתח אחד חכם						0					

0	מדבקת כוכבית 8867	M113000000
0	MOBILITY Connected to App מלא כולל חיישן תאונה	M708000000
0	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים	M799000000
0	ערכת עזרה ראשונה	PW02200056
0	וו גרירה קבוע	U266000000
0	מגן סף אחורי דקורטיבי (מגן שריטות)	U279000000