

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	368287	29/03/26 15:37	00:00			מכונאות	77707	25SD-050			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	368288	29/03/26 15:39	31/03/26 10:05			מכונאות	77707	אביזרים			true	

תלונות	
קוד	תאור
	אביזרים
עבודות	
קוד	תאור
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו
0	כמות
חלפים	
קוד	תאור
PZ410J2350FN	מקורי-שטיחי קרוזר אר
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה
1	כמות
1	כמות
1	כמות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	368290	29/03/26 15:41	00:00			מכונאות	77707	סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	368291	29/03/26 15:44	29/03/26 15:44			מכונאות	77707	155 בדיקות			false	

תלונות	
קוד	תאור
	155 בדיקות
עבודות	
קוד	תאור
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות
0	כמות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	322747	10/11/25 08:27	10/11/25 09:10			מכונאות	71408	החלפת אבזם חגורת בטיחות חלק במחסן			true	

תלונות	
קוד	תאור
	החלפת אבזם חגורת בטיחות חלק במחסן חנייה ליד 7
עבודות	
קוד	תאור
A-711511	חגורת בטיחות למושב אחורי (צד אחד) פ+ה
.4	כמות
חלפים	
קוד	תאור
7339060180E0	אבזם חגורת בטיחות אח שמאל
1	כמות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	319413	08/09/25 09:08	10/09/25 15:48			מכונאות	68256	טיפול 60000			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 60000
	עדכון תוכנה ליחידת בקרת מנוע
	בדיקת תופסן חגורות אחוריות
	מכסה גב מושב צד נהג יוצא החוצה
	מצת טעינה לא עובד קדימה אחורה
עבודות	
קוד	תאור
001361	טיפול 60.000 ק"מ
105	פונה מוטות מייצב
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה
473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה
1	כמות
1	כמות
1	כמות
1	כמות
7.5	כמות
1	כמות
1	כמות
1	כמות
1	כמות

1	בדיקת שמן דפרנציאל קד'אח'	AV98
1	מקורי-מסנן מזגן משופ	87139YZZ30
1	מקורי-ניקוי 350-מזרקים-סולר מ"	PZ46300PC004
1	מקורי-זרוע קדמית ימי	4882060050
1	מקורי-זרוע למוט מייצ	4881060040
1	מקורי-רפידות בלם קד'	0446560320
1	מקורי-רפידות בלם אח'	0446660140
1	חומרי עזר	1234

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	319414	08/09/25 09:14	11/09/25 15:18			מכונאות	68256	עדכון תוכנה ליחידת בקרת מנוע			false	

תלונות	
קוד	תאור
	עדכון תוכנה ליחידת בקרת מנוע
	בקרת מנוע
עבודות	
קוד	תאור
X	לא בוצע עדכון תוכנה ללקוח יגיע במועד אחר

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	301158	12/11/24 09:52	12/11/24 14:05			מכונאות	55232	טיפול 50000			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 50000
	רעש חיצוני בצד שמאל קד'
	חניה - חולות שורה 2 מול מע"ש
עבודות	
קוד	תאור
002119	שמן מנוע החלפה
001350	טיפול 50,000 ק"מ
חלפים	
קוד	תאור
AV101	גרזן גלי הינע
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע
90915YZZJ3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
PZ46300PC004	מקורי-ניקוי 350-מזרקים-סולר מ"

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	285806	25/02/24 10:04	25/02/24 15:02			מכונאות	39212	טיפול 40.000			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 40.000
עבודות	
קוד	תאור
002119	שמן מנוע החלפה
001341	טיפול 40.000 ק"מ - ATM (אוטומטי)
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה
473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה
חלפים	
קוד	תאור
1215710010	מקורי-אטם פקק שמן פר
9043018008	מקורי-טבעת אטימה לבו
9043024017	מקורי-אטם ריקון שמן
AV101	גרזן גלי הינע
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע
90915YZZJ3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5
AV99	בדיקת שמן תיבת העברה
49	הצטרפות למועדון
85212YZZAM	מקורי-מגב קדמי ימין
85222YZZBC	מקורי-מגב קדמי שמאל
0446560320	מקורי-רפידות בלם קד'
4351260191	מקורי-צלחת בלם קדמית
0446660140	מקורי-רפידות בלם אח'
1234	חומרי עזר

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	260546	12/01/23 07:59	12/01/23 11:21			מכונאות	12862	טיפול 10,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001310	טיפול 10,000 ק"מ	.7
002119	שמן מנוע החלפה	.5
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	7.5
90915YZZJ3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV101	גרז גלי הינע	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	260550	12/01/23 07:59	12/01/23 11:21			מכונאות	12862	עדכון תוכנה ליחידת בקרת מנוע			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG64A1	עדכון תוכנה ליחידת בקרת מנוע	.8

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	299749	30/05/22 15:33	01/06/22 15:33			מכונאות	6	מסירת רכב חדש			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב חדש	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	30/05/22 08:00	30/05/22 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B834000000	Platinum Connected to App מלא	0
C193000000	דמי טיפול שעבוד	0
C194000000	שובר טיול שטח - מתנה!	0
U266000000	וו גרירה קבוע	0