

## רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	242438	14/06/26 14:50	00:00			מכונאות	68462	הכנה למכירת סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	236465	27/01/26 08:15	02/02/26 16:11			מכונאות	62217	דלת תא מטען לא נפתחת			true	

תלונות	
קוד	תאור
	דלת תא מטען לא נפתחת
עבודות	
קוד	תאור
801013	"מחשב דיאגנוסטיקה, בדיקה" בדיקה
642241	דלת אחורית - בולם עליון (צד אחד) פ+ה
642241	דלת אחורית - בולם עליון (צד אחד) פ+ה
חלפים	
קוד	תאור
6892042020	מקורי-בולם דלת מטען
6891042060	מקורי-בולם דלת מטען-

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	236448	26/01/26 11:31	26/01/26 15:26			מכונאות	62197	בדיקת דלת תא מטען לא נפתחת לסירוגין			true	

תלונות	
קוד	תאור
	בדיקת דלת תא מטען לא נפתחת לסירוגין
	ע"י שלט ובצורה ידנית
	צריכת דלק בתצוגה 6.4 לא משתנה מס' חודשים
	מילוי חנקן בצמיגים
עבודות	
קוד	תאור
SHF-14	מילוי חנקן לצמיגים - מנוי שנתי
X	דלת תא מטען לא נסגרת-בוצע בד' מחשב וכיול
X	כרגע עובד תקין פתיחה+סגירה גם עם השלט
X	במחשב כרגע אין תקלות רלוונטיות יש לנסות
X	לבצע תיעוד(סרטון)
X	בוצע בד' תצורת דלק נמצא תקין בכדי למדוד
X	יש לאפס לפני בדיקה כרגע אופס המע' יש
X	לנסוע בכדי למדוד

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	234689	18/12/25 09:35	24/12/25 07:10			מכונאות	59959	מוזמן לטיפול + שינוע מרחובות +דלת אחורה			true	

תלונות	
קוד	תאור
	מוזמן לטיפול + שינוע מרחובות +דלת אחורה
	נפתחת קשה
	0528836010
עבודות	
קוד	תאור
001361	טיפול 60.000 ק"מ
890988	ניקוי החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר
חלפים	
קוד	תאור
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
1780177050	מקורי-מסנן אוויר
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-בנזין
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב
AV01	חומרי ניקוי/גירוז/נוזלים
0880880132	מקורי-נוזל שמשות
85212YZZCV	מקורי-מגב שמשה
85212YZZEC	מקורי-מגב קדמי שמאל

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	227304	15/06/25 08:31	01/09/25 15:16			מכונאות	51002	מוזמן לגלגל הגה מתקלף			true	

תלונות	
קוד	תאור
	כמות

מוזמן לגלגל הגה מתקלף		052-8836010	
<b>עבודות</b>			
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>	
441101	גלגל הגה פ+ה	5	
<b>חלפים</b>			
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>	
4510012G70C0	מקורי-גלגל הגה	1	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	222994	24/02/25 09:36	24/02/25 11:29			מכונאות	45100	חיישן קד' ש' מתריע תקוע פנימה			true	

<b>תלונות</b>												
												<b>קוד</b>
												כמות
												תאור
												חיישן קד' ש' מתריע תקוע פנימה
												דלתות לא נפתחות עיפ פתיחה דלת נהג
												הוספת חנקן מנוי שנתי
												טיפול
												הסבר איזה צמיג אין אויר לא יודע
<b>עבודות</b>												
												<b>קוד</b>
												כמות
												תאור
												טיפול 45,000 ק"מ
												001345
												ניקוי החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר
												890988
												0
												אנו ממליצים להחליף מסנן מזגן בכל טיפול
												MIV-001
<b>חלפים</b>												
												<b>קוד</b>
												כמות
												תאור
												4.5
												מקורי-TGMO 5W30 PFE
												08880838531L
												1
												מקורי-מסנן שמן
												90915YZZM3
												1
												מקורי-אטם פקק ריקון
												9008043037
												1
												מקורי-ניקוי למרססים-
												PZ46300PB004
												1
												חומרי ניקוי/גירוז/נוזלים
												AV01

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	210164	07/04/24 10:19	07/04/24 15:45			מכונאות	30033	מוזמן לטיפול שינוע ק.שרות			true	

<b>תלונות</b>												
												<b>קוד</b>
												כמות
												תאור
												מוזמן לטיפול שינוע ק.שרות
												0528836010
												צריכת דלק גבוההלבד'
												לבד' חיישן לחץ אויר בגלגלים
<b>עבודות</b>												
												<b>קוד</b>
												כמות
												תאור
												טיפול 30,000 ק"מ
												001330
												ניקוי החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר
												890988
												0
												צריכת דלק תקינה הוחלף מסנן היברידי
												X
												0
												שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
												MATOK
<b>חלפים</b>												
												<b>קוד</b>
												כמות
												תאור
												4.5
												מקורי-TGMO 5W30 PFE
												08880838531L
												1
												מקורי-מסנן שמן
												90915YZZM3
												1
												מקורי-אטם פקק ריקון
												9008043037
												1
												מקורי-נוזל בלמים 0.5
												0882380111
												1
												מקורי-מסנן מזגן משופ
												87139YZZ34
												1
												מקורי-ניקוי למרססים-
												PZ46300PB004
												1
												חומרי עזר
												AV02
												1
												מקורי-מסנן אויר למצב
												G92DH42010

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	210169	07/04/24 10:38	08/04/24 13:07			מכונאות	30033	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM			true	

<b>תלונות</b>												
												<b>קוד</b>
												כמות
												תאור
												עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM
												0528836010
<b>עבודות</b>												
												<b>קוד</b>
												כמות
												תאור
												עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס
												XGG79F1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	205432	13/12/23 09:54	19/12/23 11:43			פחחות	25438	דרישה בשם ישיר - יש הפניה			true	

<b>תלונות</b>												
												<b>קוד</b>
												כמות
												תאור
												דרישה בשם ישיר - יש הפניה

	שמאי - שרון ברדה	
	מוקד נזק קדמי שמאל	
<b>עבודות</b>		
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>
X	פחחות	0
X	צבע	0
X	חשמל	0
X	כיול רדאר	0
X	פ"ה חיישני רוורס	0
X	כונן פרונט	0
<b>חלפים</b>		
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>
521194A920	מקורי-מגן קדמי-ראב 9	1
5216102030	מקורי-קליפס מגן	10
8934833400	מקורי-כיסוי חיישן	2
5253642080	מקורי-תומך מגן קדמי	1
7560242170C0	מקורי-קישוט כנף קד'	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	203967	09/11/23 15:03	09/11/23 15:09			מכונאות	23100	FCK			true	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
	FCK											
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
TBMTCEPHONEC	מקורי-מקורי - סט כבל	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	181487	04/06/23 09:46	04/06/23 12:09			מכונאות	14882	טיפול 15,000 ק"מ			true	

<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
001315	טיפול 15,000 ק"מ	9										
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.5										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
AV02	חומרי עזר	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	167027	28/06/22 14:14	01/07/22 12:28			מכונאות	1	מסירת רכב חדש ללקוח			true	

<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
001300	מסירת רכב חדש ללקוח	0										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	27/06/22 08:00	27/06/22 08:00									

<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
B720000000	קסטומיזציה - מרמי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0										
BB26000000	" והארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק"מ Connected to App מלא כולל חיישן תאונה"	0										
U600000000	סט קישוטי סף אלומיניום HYBRID - קדמי ואחורי	0										