רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	381968	23/11/26 13:29	00:00			מכונאות	70754	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	381969	23/11/26 13:30	00:00			מכונאות	70754	סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	381970	23/11/26 13:31	23/11/26 13:31			מכונאות	70754	155 בדיקות			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	

עבודות

קוד	תאור	כמות
SEL155	.טויוטה סלקט - -ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	374516	14/07/26 12:42	14/07/26 13:51			מכונאות	64883	התראה במערכת ההיברידית לסירוגין			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	התראה במערכת ההיברידית לסירוגין	

עבודות

קוד	תאור	כמות
11199	בוצע איפוס למערכת היבירידית	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	366943	06/03/26 07:30	06/03/26 08:42			מכונאות	58632	טיפול 60			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 60	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.3

חלפים

קוד	תאור	כמות
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
AV140	חומרי עזר	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.5
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	358867	24/10/25 07:48	30/10/25 12:25			מכונאות	52839	גלגל הגה מתקלף			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	גלגל הגה מתקלף	

עבודות

קוד	תאור	כמות
441101	גלגל הגה פ+ה	.5

חלפים

קוד	תאור	כמות
4510012G70C0	מקורי-גלגל הגה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	356946	10/09/25 13:56	10/09/25 14:14			מכונאות	50822	גלגל הגה מתקלף			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	גלגל הגה מתקלף	

עבודות

קוד	תאור	כמות
11199	הוזמן גלגל הגה 2620090 אווירי	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	347061	28/02/25 07:55	28/02/25 09:34			מכונאות	41692	טיפול 45000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 45000	
	לקוח מתלונן כאשר מעביר מצב נסיעה לספורט	
	כאשר רוצה לחזור למצב רגיל לא ניתן לעבור	
	ללא כיבוי והדלקה של הרכב	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין	0
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.2

חלפים

קוד	תאור	כמות
AV140	חומרי עזר	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.5
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	333966	06/06/24 09:34	09/06/24 12:27			מכונאות	31321	רכב מניע עם כבלים לסרוגין			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	רכב מניע עם כבלים לסרוגין	

עבודות

קוד	תאור	כמות
190011	מצבר (אחד) פ+ה	.3
190011	מצבר (אחד) פ+ה	.2

חלפים

קוד	תאור	כמות
3350300050	חליפי-חליפי-מקומי, מצ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	333989	06/06/24 11:47	06/06/24 11:51			מכונאות	31321	מוזמן למניע לסירוגין			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן למניע לסירוגין	

עבודות

קוד	תאור	כמות
XX100	בד' זליגה+טעינה כולל החלפת מצבר	.3

חלפים

קוד	תאור	כמות
3350300050	חליפי-חליפי-מקומי, מצ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	328878	20/02/24 12:51	20/02/24 14:32			מכונאות	29465	טיפול 30000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 30000	
	חיבור מצת לא פועל כראוי	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין	0
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3
11199	סידור חיבור מצת	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
AV140	חומרי עזר	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.5
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	311346	03/03/23	03/03/23			מכונאות	15019	טיפול 15,000			true	

				ק"מ					09:58	07:49	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין	0
W4+5	.הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית	0
11199	נבדקו רעשים נמצא תקין	0
11199	הח' מסנן מזגן	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.5
Z1000	נוזל לניקוי שמשות ללא חיוב	1
AV140	חומרי עזר	1
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	311347	03/03/23 07:49	03/03/23 09:58			מכונאות	15019	עדכון תוכנה ליחידת בקרת בלמים			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
XGG22A11	עדכון תוכנה ליחידת בקרת בלמים	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	311359	03/03/23 07:49	03/03/23 09:58			מכונאות	15019	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
XGG79F1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	1.4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	295924	09/03/22 10:58	15/03/22 09:10			מכונאות	6	אביזר מתנה במסגרת רכישה			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
אביזר	אביזר מתנה במסגרת רכישה	0
MESIRA	.מסירת רכב ללקוח	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
53808	סט מגיני רוח ראב 4 2019	1
5	אין אחריות למגיני רוח	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	06/03/22 08:00	06/03/22 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
B115000000	Connected to App פעיל 7002-לא עלוקה	0
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
PW21042004	סט 4 שטיחי גומי RAV4 היברידית	0
U594000000	פס הגנה לדלת בצבע אפור מטאלי	0
U600000000	סט קישוטי סף אלומיניום HYBRID - קדמי ואחורי	0
U869000000	Rav4 Protection Pack - משטח הגנה לתא המטען ומגן פגוש אחורי	0