

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 336675 | 18/06/26<br>12:50 | 00:00   |         |           | מכונאות | 13719  | 155 בדיקות   |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                           | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 334701 | 18/05/26<br>10:32 | 18/05/26<br>13:37 |         |           | מכונאות | 13301  | מוזמן לסטט +<br>טיפול תקופתי<br>30,000 |            |        | true       |            |

| תלונות        |                                  |      |
|---------------|----------------------------------|------|
| קוד           | תאור                             | כמות |
|               | מוזמן לטסט + טיפול תקופתי 30,000 |      |
|               | חניה - 8                         |      |
| עבודות        |                                  |      |
| קוד           | תאור                             | כמות |
| 001330        | טיפול 30,000 ק"מ                 | 1.3  |
| חלפים         |                                  |      |
| קוד           | תאור                             | כמות |
| 90915YZZM3    | מקורי-מסנן שמן                   | 1    |
| 9008043037    | מקורי-אטם פקק ריקון              | 1    |
| TGMO1         | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30     | 4.5  |
| 0882380111    | מקורי-נוזל בלמים 0.5             | 2    |
| G92DH42010    | מקורי-מסנן אויר למצב             | 1    |
| AV87139YZZ33T | מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR       | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 334724 | 18/05/26<br>14:23 | 18/05/26<br>15:07 |         |           | מכונאות | 13301  | תא מטען לא נפתח ונסגר כמו שצריך |            |        | false    |            |

| תלונות |                                 |      |
|--------|---------------------------------|------|
| קוד    | תאור                            | כמות |
|        | תא מטען לא נפתח ונסגר כמו שצריך |      |
|        | חניה - שורה 2 ממול              |      |
| עבודות |                                 |      |
| קוד    | תאור                            | כמות |
| X      | בבדיקה נמצא תא מטען תקין        | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 313496 | 29/05/25<br>11:13 | 29/05/25<br>14:15 |         |           | מכונאות | 9376   | טיפול 15.000 |            |        | true       |            |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | טיפול 15.000                 |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001315     | טיפול 15,000 ק"מ             | .9   |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.5  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 279387 | 14/11/23<br>11:31 | 30/11/23<br>14:48 |         |           | פחחות | 3500   | תיקון פחחות פרטי |            |        | true       |            |

| תלונות       |                                   |      |
|--------------|-----------------------------------|------|
| קוד          | תאור                              | כמות |
|              | תיקון פחחות פרטי                  |      |
|              | צד ג" שילם את הנזק מהצעה 59779    |      |
| עבודות       |                                   |      |
| קוד          | תאור                              | כמות |
| 111          | עבודות פחחות-לא במסגרת חברת ביטוח | 0    |
| 120          | עבודות צבע                        | 0    |
| חלפים        |                                   |      |
| קוד          | תאור                              | כמות |
| 7560642160C0 | מקורי-קישוט כנף אחורי שמאל        | 1    |
| 7506242020C0 | מקורי-קשות בדלת אחורי שמאל        | 1    |
| 5215642050   | מקורי-תומך מגן אחורי שמאל         | 1    |
| 9046710183T  | קליפס                             | 10   |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 269951 | 08/06/23<br>08:02 | 05/07/23<br>10:12 |         |           | מכונאות | 1      | אביזרים      |            |        | false      |            |

|        |  |
|--------|--|
| תלונות |  |
|--------|--|

|              |       |                                                            |                |         |           |       |        |              |            |        |          |            |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
| קוד          |       | תאור                                                       |                | כמות    |           |       |        |              |            |        |          |            |
|              |       | אביזרים                                                    |                |         |           |       |        |              |            |        |          |            |
| עבודות       |       |                                                            |                |         |           |       |        |              |            |        |          |            |
| קוד          |       | תאור                                                       |                | כמות    |           |       |        |              |            |        |          |            |
| LB           |       | אקטיבצייה לחלונות                                          |                | 0       |           |       |        |              |            |        |          |            |
| MI           |       | התקנת מסגרת ללוחית רישוי                                   |                | 0       |           |       |        |              |            |        |          |            |
| LA           |       | בד' לחץ אוויר בצמיגים                                      |                | 0       |           |       |        |              |            |        |          |            |
| X            |       | איתוראן                                                    |                | 0       |           |       |        |              |            |        |          |            |
| מוסך         | כרטיס | ת.כניסה                                                    | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|              | 0     | 29/05/23 08:00                                             | 29/05/23 08:00 |         |           |       |        |              |            |        |          |            |
| חלפים        |       |                                                            |                |         |           |       |        |              |            |        |          |            |
| קוד          |       | תאור                                                       |                | כמות    |           |       |        |              |            |        |          |            |
| B720000000   |       | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט              |                | 0       |           |       |        |              |            |        |          |            |
| PZ49S00ED0EU |       | ערכת עזרה ראשונה                                           |                | 0       |           |       |        |              |            |        |          |            |
| U600000000   |       | סט קישוטי סף אלומיניום HYBRID - קדמי ואחורי                |                | 0       |           |       |        |              |            |        |          |            |
| U623000000   |       | מקורי-פס קישוט לתא המטען ראב 4                             |                | 0       |           |       |        |              |            |        |          |            |
| U869000000   |       | Rav4 Protection Pack - משטח הגנה לתא המטען ומגן פגוש אחורי |                | 0       |           |       |        |              |            |        |          |            |