

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	430088	02/09/25 13:22	00:00			מכונאות	127660	בדיקות 155			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	427518	27/06/25 09:08	27/06/25 10:27			מכונאות	120351	טיפול 120.000 ק"מ לפי הצעת מחיר			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 120.000 ק"מ לפי הצעת מחיר	
	אין אישור לקוח לבצע HHC	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013120	טיפול 120,000 ק"מ	1.3
890996	אין אישור לקוח לבצע בדיקת HHC	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
M1	שמן מנוע 5W30 C2 סנטטי מלא	4.5
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
178010T060	מקורי-מסנן אויר	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	420570	20/12/24 08:38	20/12/24 10:52			מכונאות	97049	טיפול 90.000 ק"מ לפי הצעת מחיר			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 90.000 ק"מ לפי הצעת מחיר	
	HHC	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות HHC-ל	2
8909911	הארכת שירות היברידית תקפה לשנה או 15000"ק	0
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
M1	שמן מנוע 5W30 C2 סנטטי מלא	4.5
M8	תכשיר ניקוי פיח במערכת הדלק	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9091901289	מקורי-מצת	4
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	415455	29/07/24 13:37	29/07/24 15:02			מכונאות	80429	75,000-טיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	75,000-טיפול	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	9
123455	בדיקת פרונט- תקין	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
M1	שמן מנוע 5W30 C2 סנטטי מלא	4.5
M8	תכשיר ניקוי פיח במערכת הדלק	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
178010T060	מקורי-מסנן אויר	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	411167	24/03/24 08:54	27/03/24 12:44			פחחות	60001	מוקד אחורי			true	

תלונות												
קוד		תאור			כמות							
		מוקד אחורי										
עבודות												
קוד		תאור			כמות							
X		תיקון כנף אח' שמאל			0							
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	409006	24/01/24 11:46	24/01/24 14:36			מכונאות	59285	טיפול 60.000 לפי הצעת מחיר			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60.000 לפי הצעת מחיר	
	בד' זזיות היגוי	
	בד' מזגן לא מקרר טוב	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.3
123455	בדיקת פרונט	0
12345	כיוון פרונט פרטי	0
X	מזגן מקרר תקין אחרי הח' מסנן מזגן	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
M1	שמן מנוע 5W30 C2 סנטטי מלא	4.5
M8	תכשיר ניקוי פיח במערכת הדלק	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
178010T060	מקורי-מסנן אויר	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	404348	07/09/23 12:58	08/09/23 10:37			מכונאות	47744	טיפול 45.000 + התקנת מצלמה			true	
תלונות												
קוד			תאור			כמות						
			טיפול 45.000 + התקנת מצלמה									
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
001315			טיפול 45,000 ק"מ			.9						
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון			1						
M1			שמן מנוע 5W30 C2 סנטטי מלא			4.5						
M8			תכשיר ניקוי פיח במערכת הדלק			1						
90915YZZM3			מקורי-מסנן שמן			1						
L2			מצלמת דרך 24/7			1						
64G-100			כרטיס זיכרון 64G			1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	306449	24/03/23 09:00	24/03/23 11:44			מכונאות	30288	טיפול 30,000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
001330			טיפול 30,000 ק"מ			1.3						
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
90915YZZM3			מקורי-מסנן שמן			1						
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון			1						
M1			שמן מנוע 5W30 C2 סנטטי מלא			4.5						
M8			תכשיר ניקוי פיח במערכת הדלק			1						
87139YZZ33			מקורי-מסנן מזגן			1						
0882380111			מקורי-נוזל בלמים 0.5			2						
G92DH42010			מקורי-מסנן אויר למצב			1						
51			הצטרפות למועדון ללא עלות			1						
						0						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	306458	24/03/23 09:00	24/03/23 11:41			מכונאות	30288	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס			true	
עבודות												
קוד				תאור				כמות				
XGG79F1				עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס				1.4				
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	300715	06/11/22	06/11/22			מכונאות	16947	טיפול 15,000			true	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	0	27/06/22 08:00	27/06/22 08:00									
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
C193000000			דמי טיפול שעבוד			0						
U600000000			סט קישוטי סף אלומיניום HYBRID - קדמי ואחורי			0						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	295952	21/06/22 08:54	30/06/22 15:24			מכונאות	2	מסירת רכב ללקוח			true	
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
100	התקנת אביזרים לרכב חדש		2.5									
001300	מסירת רכב ללקוח		0									
MESIRA	מסירת רכב ללקוח		0									
R.T 402	הנחת עבודה איבזור		-2.5									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
AVRAV2019	מדרגות צד לראב 4 2019		1									
AV54041	איתוראן 7002		1									
AVRAV-42019	מגיני רוח 4-ראב 2019		1									
AV128	וו גרירה 4-ראב		1									
49	הצטרפות למועדון		1									
51	הצטרפות למועדון ללא עלות		1									
200-0003	מסגרות לרכבים		1									
55555	שובר הטבה בעת רכישת הרכב מס		1									
..R.T401	הנחת איבזור חלקים		-1									