

	מזגן לא מקרר	
	חניה שורה 3	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	9.
883151	מעבה - מכלל פ+ה	2.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.5
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
1234YF0000	גז ירוק YF1234	4.
884A042070	מקורי-מעבה מזגן - ראב 4	1
887181E150	מקורי-מהדק לצינור מז	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
עבודות		
קוד	תאור	כמות
LB	אקטיבצייה לחלונות	0
MI	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	0
LA	בד' לחץ אוויר בצמיגים	0
X	איתוראן	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
BB07600000	SMART TRACKER	0
C209000000	טופס החתמת לקוח- רכב עם מפתח אחד חכם	0
C211000000	רישוי 2023	0
U600000000	סט קישוטי סף אלומיניום HYBRID - קדמי ואחורי	0
U623000000	מקורי-פס קישוט לתא המטען ראב 4	0