

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	312673	18/05/25 10:45	00:00			מכונאות	73613	SEL155			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	312674	18/05/25 10:49	00:00			מכונאות	73613	אביזרים לרכב			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	298454	23/09/24 11:08	23/09/24 15:28			מכונאות	60966	טיפול 60000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60000	
	יש כרטיס פחחות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.5
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
AV1780177050T	מסנן אויר חליפי ראב 4-	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV85212YZZACT	מגב שטוח 16	1
AV85222YZZBCT	מגב קדמי 26"	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	298477	23/09/24 15:28	29/09/24 12:33			פחחות	60966	תיקון תאונה מנורה מול הראל			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון תאונה מנורה מול הראל	
	נשלח בקשה לחיבוק	
	שמאי קשת	
	מוקד ימני	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
X	שיפוץ פסי קשוט לדלתות+צבע	0
X	טשטוש כנף קדמית ימין	0
X	טשטוש כנף אחורית ימנית	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	288188	04/04/24 07:49	04/04/24 08:52			מכונאות	45208	טיפול 45000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45000	
	שירי 0543090472	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.5
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV1780177050T	מסנן אויר חליפי ראב 4-	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	278254	26/10/23 07:32	29/10/23 15:17			מכונאות	29776	מוזמן 30-לטיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות

	מוזמן 30-לטיפול	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV1780177050T	מסנן אויר חליפי ראב-4	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	262050	02/02/23 07:29	02/02/23 14:53			מכונאות	14570	טיפול 15,000 ה"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	9
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.5
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פדק ר'קוו	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	262129	02/02/23 07:29	02/02/23 14:53			מכונאות	14570	עדכון תוכנה ליחידת הנולמויסק			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG79F1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	1.4

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	246751	29/05/22 15:44	13/06/22 11:25			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	.מסירת רכב ללקוח	0
LB	אקטיבצייה לחלונות	0
MI	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	0
LA	בד' לחץ אוויר בצמיגים	0
	התקנת מצלמת דרך מקליטה קד'+אח'	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV330126	מצלמת דרך PR-2100CDV דו כיוונית	1

[illegible]

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B050000000	Connected to App סופרפאל 7002	0
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
U600000000	סט הישוטי סף אלומיניום HYBRID - הדמי ואחורי	0