

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	347237	04/03/25 09:26	05/03/25 12:32			מכונאות	17693	25SD-013			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	25SD-013 עדכון תוכנה ליחידת בקרה של סולל	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
5GG07A1	עדכון תוכנה ליחידת הבקרה של הסוללה	3.

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	347238	04/03/25 09:26	09/03/25 07:52			מכונאות	17693	אביזרים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW21042045	מקורי-שטיחי לבד BZ4X	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4911	מקורי-ערכת תיקון פנצ	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	347240	04/03/25 09:31	00:00			מכונאות	17693	טיפול 15 סלקט			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	347241	04/03/25 09:33	04/03/25 09:33			מכונאות	17693	155 בדיקות			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	342690	09/12/24 10:33	09/12/24 15:47			מכונאות	14519	24SD-055-1			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	24SD-055-1	
	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
ZGG47A1	עדכון תוכנה למצלמת TSS	8.

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	335514	08/07/24 10:27	10/07/24 14:20			פחחות	10116	נזק אחורי - תביעה לפוליסה ביטוח ישיר			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	נזק אחורי - תביעה לפוליסה ביטוח ישיר	
	בהסדר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X1	החלפת מגן אחורי+ ישור דלת מטען	4
X2	דלת מטען	3
X3	חשמל	.36
X7	העברת חיישני רוורס	.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
8158142180	מקורי-עדשה פנס אחורי 71139	1
5215942949	מקורי-מגן אחורי - BZ	1
8934878120C2	מקורי-תפס לחיישן חנייה	2
AV90467A	חליפי-קליפס גדול למגן	10
PZWIGOKIT100	מקורי-ערכת טיפול רכב	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	326339	07/01/24	07/01/24			מכונאות	5186	23SD-130-1			true	

									12:24	08:32		
תלונות												
קוד						תאור			כמות			
						23SD-130-1						
עבודות												
קוד						תאור			כמות			
YGG81A1						עדכון תוכנה ללוח שעונים			.9			
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	321595	24/09/23 11:21	26/09/23 12:03			מכונאות	2200	23SD-024			true	
תלונות												
קוד						תאור			כמות			
						אספקת מפתח חכם שני						
						23SD-024						
עבודות												
קוד						תאור			כמות			
YHG14A1						מסירת מפתח חכם ללקוח			.3			
חלפים												
קוד						תאור			כמות			
0400299199						מקורי-מפתח אלקטרוני			1			
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	0	25/06/23 08:00	25/06/23 08:00									
חלפים												
קוד						תאור			כמות			
B115000000						Connected to App פעיל 7002-לא עלוקה			0			
BB37000000						קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט			0			
C027000000						טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי			0			
C193000000						דמי טיפול שעבוד			0			
C209000000						טופס החתמת לקוח- רכב עם מפתח אחד חכם			0			
EV03200000						הטבת מבצע טעינה לשנה ברשת EV EDGE מוגבל ל- 5,000 כולל מע"מ			0			
PW21042045						שטיחי לבד BZ4X			0			
PZ49S00ED0EU						ערכת עזרה ראשונה			0			
U948000000						מקורי - קישוט סף דלת קדמית			0			
USB8900						SMART TRACKER			0			
UU01300000						PROTECTION PACK - משטח הגנה לתא מטען, כבל טעינה לעמדה ציבורית + תיק אחסון לכבל, מגן מושב אחורי ומצלמת נסיעה קדמית ואחורית כולל כרטיס זכרון 32G			0			
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	316918	23/06/23 08:48	29/06/23 13:52			מכונאות	6	רכב חדש			false	
תלונות												
קוד						תאור			כמות			
						רכב חדש						
עבודות												
קוד						תאור			כמות			
MESIRA						מסירת רכב ללקוח/טיפול			0			