

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	228905	14/05/25 15:50	16/05/25 09:53			מכונאות	15899	טיפול 15 לאפס נורת טיפול			true	
תלונות												
קוד	תאור		כמות									
	טיפול 15 לאפס נורת טיפול											
	הכנה לסלקט 155 בדיקות											
	שטיפה חיצונית ופנימית											
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
001315	טיפול 15,000 ק"מ		.7									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
8713942040	מקורי-מסנן מזגן MICRO DUST FILTER		1									
Z32	פזלון (צובר)		1									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	228906	14/05/25 15:53	16/05/25 09:48			מכונאות	15899	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה			true	
תלונות												
קוד			תאור			כמות						
			עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה									
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
ZGG47A1			עדכון תוכנה למצלמת TSS			.8						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	228907	14/05/25 15:54	16/05/25 09:49			מכונאות	15899	עדכון תוכנה ליחידת בקרה של סוללת מתח גבו			true	
תלונות												
קוד			תאור			כמות						
			עדכון תוכנה ליחידת בקרה של סוללת מתח גבו									
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
5GG07A1			עדכון תוכנה ליחידת הבקרה של הסוללה			3.						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	228996	14/05/25 09:52	00:00			מכונאות	15899	הכנה לסלקט 155 בדיקות			false	

[illegible]