

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה                                 | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------------|--------|-----------------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|            | 355884 | 22/08/25 09:07                          | 25/08/25 08:56 |         |           | מכונאות | 17218  | אביזרים      |            |        | true     |            |
| תלונות     |        |                                         |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                                    |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |          |            |
|            |        | אביזרים                                 |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| עבודות     |        |                                         |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                                    |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |          |            |
| SELACC200  |        | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ן |                | 0       |           |         |        |              |            |        |          |            |
| חלפים      |        |                                         |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                                    |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |          |            |
| PW02200056 |        | מקורי-ערכת עזרה ראשונה                  |                | 1       |           |         |        |              |            |        |          |            |
| 42606F4911 |        | מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר                  |                | 1       |           |         |        |              |            |        |          |            |
| PW21042045 |        | מקורי-שטיחי לבד BZ4X                    |                | 1       |           |         |        |              |            |        |          |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 355889 | 22/08/25<br>09:47 | 00:00   |         |           | מכונאות | 17218  | סלקט         |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 355890 | 22/08/25<br>09:48 | 22/08/25<br>09:48 |         |           | מכונאות | 17218  | 155 בדיקות   |            |        | false      |            |

|        |                               |      |
|--------|-------------------------------|------|
| תלונות |                               |      |
| קוד    | תאור                          | כמות |
|        | 155 בדיקות                    |      |
| עבודות |                               |      |
| קוד    | תאור                          | כמות |
| SEL155 | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס               | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 353236 | 06/07/25<br>09:12 | 13/07/25<br>14:53 |         |           | מכונאות | 15877  | כיסוי מראה צד<br>נהג מתקלף |            |        | true       |            |

|              |                       |      |
|--------------|-----------------------|------|
| תלונות       |                       |      |
| קוד          | תאור                  | כמות |
|              | כיסוי מראה צד ימין    |      |
| עבודות       |                       |      |
| קוד          | תאור                  | כמות |
| 67099        | פ+ה כיסוי מראה ימין   | 0    |
| חלפים        |                       |      |
| קוד          | תאור                  | כמות |
| 8791542230C0 | מקורי-כיסוי מראה ימין | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 350288 | 05/05/25<br>13:06 | 06/05/25<br>09:18 |         |           | מכונאות | 13676  | טיפול 15     |            |        | true       |            |

|            |                      |      |
|------------|----------------------|------|
| תלונות     |                      |      |
| קוד        | תאור                 | כמות |
|            | טיפול 15             |      |
| עבודות     |                      |      |
| קוד        | תאור                 | כמות |
| 001315     | טיפול 15,000 ק"מ     | 7.   |
| חלפים      |                      |      |
| קוד        | תאור                 | כמות |
| 8713942040 | מקורי-מסנן מזגן LTER | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 350289 | 05/05/25<br>13:08 | 06/05/25<br>09:15 |         |           | מכונאות | 13676  | 25SD-013     |            |        | true       |            |

|         |                                          |      |
|---------|------------------------------------------|------|
| תלונות  |                                          |      |
| קוד     | תאור                                     | כמות |
|         | עדכון תוכנה ליחידת בקרה של סוללת מתח גבו |      |
|         | 25SD-013                                 |      |
| עבודות  |                                          |      |
| קוד     | תאור                                     | כמות |
| 5GG07A1 | עדכון תוכנה ליחידת הבקרה של הסוללה       | 3.   |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 345001 | 20/01/25<br>15:14 | 20/01/25<br>16:03 |         |           | מכונאות | 9555   | צמיג ימין    |            |        | true       |            |

| תלונות |           |      |
|--------|-----------|------|
| קוד    | תאור      | כמות |
|        | צמיג 'מין |      |

| עבודות      |                              |      |
|-------------|------------------------------|------|
| קוד         | תאור                         | כמות |
| 11199       | החלפת צמיג                   | 0    |
| חלפים       |                              |      |
| קוד         | תאור                         | כמות |
| 98989AV119M | צמיג 18-1000H23560Rברייגסטון | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס          | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 343668 | 26/12/24 11:14 | 26/12/24 15:49 |         |           | מכונאות | 9447   | צמיג קד' שמאל לא תקין |            |        | true       |            |

| תלונות  |                        |      |
|---------|------------------------|------|
| קוד     | תאור                   | כמות |
|         | צמיג קד' שמאל לא תקין  |      |
|         | עדכון תוכנה 1-24SD-055 |      |
| עבודות  |                        |      |
| קוד     | תאור                   | כמות |
| ZGG47A1 | עדכון תוכנה למצלמת TSS | 8.   |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 338214 | 01/09/24 15:33 | 16/09/24 07:58 |         |           | מכונאות | 1000   | דלת תא מטען לא נסגרת |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                 |      |
|------------|---------------------------------|------|
| קוד        | תאור                            | כמות |
|            | דלת תא מטען לא נסגרת            |      |
| עבודות     |                                 |      |
| קוד        | תאור                            | כמות |
| 84699      | פּוּחַ חִישָׁן דלת תא מטען שמאל | 0    |
| חלפים      |                                 |      |
| קוד        | תאור                            | כמות |
| 8428042030 | מקורי-חישן שמאל לדלת מטען       | 1    |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 0     | 22/05/24 08:00 | 22/05/24 08:00 |         |           |       |        |              |            |        |            |            |

| חלפים      |                                                                   |      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                                              | כמות |
| B066000000 | רכיב איתוראן PAL נוסף לגיבוי - מחייב התקנה של מערכת ראשית אקטיבית | 0    |
| B115000000 | איתוראן פעיל 7002-לא עלוקה (לא כולל MY TOYOTA APP)                | 0    |
| BB20000000 | מצלמת נסיעה DVR קדמית ואחורית כולל כרטיס זכרון 32G                | 0    |
| BB37000000 | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט                     | 0    |
| C027000000 | טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי                               | 0    |
| PW02200056 | ערכת עזרה ראשונה                                                  | 0    |
| PW21042045 | שטיחי לבד BZ4X                                                    | 0    |
| U948000000 | מקורי - קישוט סף דלת קדמית                                        | 0    |