

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	342281	15/09/26 13:06	00:00			מכונאות	156808	155 בדיקות			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	342282	15/09/26 13:07	00:00			מכונאות	156808	אביזרי סלקט			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	337311	29/06/26 15:34	02/09/26 14:53			מכונאות	154616	ריח לא טוב בסלון			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	ריח לא טוב בסלון	
	העברת טסט -יש מסמכים	
	טיפול 150.000	
	ביטוח סוללה HHC	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013150	טיפול 150,000 ק"מ	2.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
C3362300000	מצבר 62Ah (פלוס ימין)	1
AVBTT	סוללה לשלט	1
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.5
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
0888980072	מקורי-נוזל קירור 5 ל	1.48
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	331274	23/03/26 10:20	26/03/26 08:31			מכונאות	147396	ריח של עובש חריף תקלה חריף תקלה חזורת			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	ריח של עובש חריף תקלה חזורת	
	רכב היה בעבר בניקוי מכרת מיזוג בתנור	
	תיקון חיווט למנוע חשמלי אחורי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	בוצע ניקוי שטיח סלון רכב +תרסיס למע' מיז	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PZ44700PF005	מקורי-תרסיס לניקוי מערכת מזגן	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	331276	23/03/26 10:26	25/03/26 14:36			מכונאות	147396	תיקון חיווט למנוע חשמלי אחורי			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון חיווט למנוע חשמלי אחורי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	הוזמנו חלקים לריקול לקוח עדכון שחسر בארץ	0

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	327570	23/01/26 07:34	01/02/26 14:26			מכונאות	141025	רכב נכנס לתנור			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	ניקוי יחידת מזגן בתנור	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
137	ניקוי יחידת מזגן פנימית 70 מעלות	1
X	ללא עלות באישור יעקב	0

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	------------	------------

				135000	טיפולך ק"מ	14049	4	מכונאות			12/01/26	12/01/26	326821	
תלונות														
קוד		תאור		כמות										
		טיפולך 135000 ק"מ												
		HHC												
		ריח עובש												
		דיבורית לא תקינה צד השני שומע רעשים												
		מגבים												
עבודות														
קוד		תאור		כמות										
001345		טיפול 135000 ק"מ		1.3										
473311		ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה		.8										
חלפים														
קוד		תאור		כמות										
08880838531L		מקורי-שמן מנוע 5W30		4.5										
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1										
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1										
87139YZZ34		מקורי-מסנן מזגן משופ		1										
AVTOP		מסיר פיח ומנקה חלל שריפה		1										
G92DH42010		מקורי-מסנן אויר למצב		1										
PZ44700PF005		מקורי-תרסיס לניקוי מערכת מזגן		1										
0446548240		מקורי-רפידות בלם קדמ		1										
1234		חומרי עזר		1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	326830	12/01/26 15:23	13/01/26 08:00			מכונאות	14049 4	תיקון חיווט למנוע חשמלי אחורי			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון חיווט למנוע חשמלי אחורי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	הוזמנו חלקים	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	313828	05/06/25 12:11	05/06/25 15:22			מכונאות	12433 0	טיפול 120.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 120.000	
	ביטוח סוללה HHC+בד' מחמירה	
	מצלמת דרך קדמית נפלה	
	בד' צמיגים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001360	טיפול 120.000 ק"מ	1.5
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.5
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
85212YZZCV	מקורי-מגב שמשה	1
85222YZZBC	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
8524272010	מקורי-מגב אחורי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	295300	31/07/24 10:13	31/07/24 14:48			מכונאות	96490	העברת טסט י-ש מסמכים			false	

תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		העברת טסט י-ש מסמכים										
		לסדר מצלמת דרך +אחורית										
		החלפת ממיר DCDC יש הזמנה במחסן										

עבודות												
קוד		תאור		כמות								
X		בוצע שינוי מיקום מתח למצלמה		0								
X		לא בוצע טסט עקב חסימת ריקול תואם למועד א		0								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	295302	31/07/24	01/08/24			מכונאות	96490	החלפת ממיר			true	

[illegible]

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	292902	24/06/24 11:40	25/06/24 08:11			מכונאות	93082	טיפול 90.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 90.000	
	התקנת מצלמה דרך דו כיוונית	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.5
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
9091901289	מקורי-מצת	4
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
17702	מצלמה דו כיוונית WIFI 24/7	1
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	283319	14/12/23 08:10	14/12/23 11:18			מכונאות	75612	טיפול 75,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע W305	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	271038	26/06/23 10:33	26/06/23 13:13			מכונאות	60350	מוזמן לטיפול + בד' חיבור של המולטימדיה ל			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול + בד' חיבור של המולטימדיה ל	
	טיפול 60000 +בד חיבור USB של הקארפליי	
	תניה 35	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.5
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W/30 PFE	4.5
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אוויר למצב	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	261232	22/01/23 12:12	22/01/23 14:19			מכונאות	47301	טיפול 45,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות

קוד	תאור	כמות
49	הצטרפות למועדון	1