

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 324147 | 01/12/25<br>15:51 | 00:00   |         |           | מכונאות | 10076<br>3 | אביזרי סלקט  |            |        | false    |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 324148 | 01/12/25<br>15:52 | 00:00   |         |           | מכונאות | 10076<br>3 | בדיקות 155   |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס                | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|-----------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 324149 | 01/12/25<br>15:53 | 09/12/25<br>16:34 |         |           | מכונאות | 10076<br>3 | עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM |            |        | true     |            |

|         |                             |      |
|---------|-----------------------------|------|
| תלונות  |                             |      |
| קוד     | תאור                        | כמות |
|         | עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM |      |
| עבודות  |                             |      |
| קוד     | תאור                        | כמות |
| XGG79D1 | עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס | 1.3  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 288516 | 09/04/24<br>11:45 | 09/04/24<br>11:49 |         |           | מכונאות | 44620  | טיפול 45     |            |        | true       |            |

| תלונות |                                       |      |
|--------|---------------------------------------|------|
| קוד    | תאור                                  | כמות |
|        | טיפול 45                              |      |
| עבודות |                                       |      |
| קוד    | תאור                                  | כמות |
| 001345 | טיפול 45,000 ק"מ                      | 1.1  |
| X      | בוצע חילוץ דרך ע"י עומר פדילה מעינב   | 0    |
| X      | שבשומרון - בוצע חילוץ קליפר אחורי עקב | 0    |
| X      | לכלוך שנתפס                           | 0    |

| חלפים        |                     |      |
|--------------|---------------------|------|
| קוד          | תאור                | כמות |
| 08880838531L | מקורי-שמן מנוע 5W30 | 4.3  |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן      | 1    |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון | 1    |
| 1            | מסנן מזגן חלופי     | 1    |
| 2            | נורה ראשית          | 1    |

| מוסר | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס                    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|---------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 274328 | 16/08/23<br>09:24 | 02/10/23<br>15:43 |         |           | פחות  | 35162  | נזק פחות-נזק צד ימין תיקון פרטי |            |        | true     |            |

| תלונות |                                         |      |
|--------|-----------------------------------------|------|
| קוד    | תאור                                    | כמות |
|        | נזק פחחות-נזק צד ימין תיקון פרטי        |      |
| עבודות |                                         |      |
| קוד    | תאור                                    | כמות |
| 111    | פחחות-תיקון פינה מגן קדמי ימין +צבע     | 0    |
| 121    | עבודות פחחות - כנף קדמי ימין +צבע       | 0    |
| 121    | עבודות פחחות - תיקון דלת קדמי ימין +צבע | 0    |
| 111    | עבודות פחחות- תיקון דלת אחורי ימין +צבע | 0    |
| 111    | עבודות פחחות-תיקון כנף אחורי ימין +צבע  | 0    |
| 111    | עבודות פחחות קשתות צד ימין +צבע         | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון ביד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|-----------|--------|------------|------------|
|      | 201790 | 09/07/23<br>08:53 | 10/07/23<br>14:03 |         |           | מכונאות | 31867  | טיפול 30     |           |        | true       |            |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | טיפול 30                     |      |
|            | עדכון לוכנה DCM              |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001330     | טיפול 30,000 ק"מ             | 1.7  |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.3  |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן              | 1    |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5         | 2    |

