

הסטוריה של רכב : 218-92-202

תאריך	מוסד	כרטיס	מד אוזן	אח סוג	מק"ט/שעתון	כמות	תאור עבודה/חלק
08/04/2025	יחזקאל	308351	90984	N	עבודה	0	טיווטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות
08/04/2025	יחזקאל	308352	90984	N	פריט	1	מקורי-סט שטיחים ראב-
				N	פריט	1	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר
				N	פריט	1	מקורי-ערכת עזרה ראשונה
				N	עבודה	0	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו
10/03/2025	יחזקאל	307309	89552	N	עבודה	0	ניפוק צופרים שולם בחן 719688
				N	עבודה	0	יש הצעת מחיר לבולמי תא מטען 25904
				N	עבודה	0	אין אישור לקוח
				N	עבודה	0	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
07/03/2025	יחזקאל	307216	89443	N	פריט	1	מקורי-מסנן שמן
				N	פריט	1	מקורי-אטם פקק ריקון
				N	פריט	4.5	מקורי- שמן W305
				N	פריט	1	מקורי-נוזל בלמים 0.5
				N	פריט	1	מקורי-מסנן מזגן
				N	פריט	4	מקורי-מצת
				N	פריט	1	חומר ניקוי לבית מסנן שמן
				N	פריט	1	מקורי-צופר
				N	פריט	1	מקורי-צופר
				N	עבודה	1.7	טיפול 90,000 ק"מ
				N	עבודה	0	ניקוי/החלפת מסנן אויר סוללה היברידי
				N	עבודה	0	הידוק ברגי מתלים ותושבת שלדה
				N	עבודה	0	הח' נוזל תיב"ה HV מחמירה בלבד.
				N	עבודה	0	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
				N	עבודה	0.5	צופר - מכלל (כולם) פ+ה
				N	עבודה	0	צופר הזמן ולא סופק
06/05/2024	יחזקאל	295986	75217	N	עבודה	0	תיקון וצביעת דלת קד' צד ש'
01/05/2024	יחזקאל	295756	74980	N	פריט	1	מקורי-מסנן שמן
				N	פריט	1	מקורי-אטם פקק ריקון
				N	פריט	4.5	שמן-מנוע W305
				N	פריט	1	חומר ניקוי לבית מסנן שמן
				N	פריט	1	חומר ניקוי למנוע היברידי
				N	עבודה	1.4	טיפול 75,000 ק"מ
				N	עבודה	0	ניקוי/החלפת מסנן אויר סוללה היברידי
				N	עבודה	0	הידוק ברגי מתלים ותושבת שלדה
				N	עבודה	0	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
				N	עבודה	0	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.
20/11/2023	יחזקאל	290068	66134	N	עבודה	0	סופק חיישן חמצן אחורי -
				N	עבודה	0	חוייב בחשבונית 708549
19/11/2023	יחזקאל	290009	66134	N	פריט	1	מקורי-חיישן
				N	עבודה	1	בד'+איתור תקלה P22AB13
				N	עבודה	0.7	חישן חמצן אחורי (אחד) פ+ה
06/07/2023	יחזקאל	284903	59715	N	פריט	1	מקורי-מסנן שמן

הסטוריה של רכב : 218-92-202

תאריך	מוסד	כרטיס	מד אוזן	אח סוג	מק"ט/שעתון	כמות	תאור עבודה/חלק
				N	פריט	1	מקורי-אטם פקק ריקון
				N	פריט	4.5	שמן-מנוע W30 5סנט
				N	פריט	1	מקורי-נוזל בלמים 0.5
				N	פריט	1	מקורי-מסנן מזגן משופ
				N	פריט	1	מקורי-מסנן אוויר
				N	פריט	1	חומר ניקוי לבית מסנן שמן
				N	פריט	1	חומר ניקוי למנוע היברידי
				N	פריט	1	מקורי-מסנן אוויר למצב
				N	עבודה	1.3	טיפול 60.000 ק"מ
				N	עבודה	0	ניקוי/החלפת מסנן אוויר סוללה היברידי
				N	עבודה	0	הידוק ברגי מתלים ותושבת שלדה
				N	עבודה	0	לא מאושר החלפת מגבים
				N	עבודה	0	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.
14/09/2022	יחזקאל	272954	45411	N	עבודה	0	נבדק ובוצע מילוי דלק בתחנת דלק
				N	עבודה	0	בנוחכות הלקוח. הרכב נמצא תקין.
				N	עבודה	0	הלקוח מתבקש לשנות תחנת דלק
				N	עבודה	0	כדי למנוע את התקלה.
06/09/2022	יחזקאל	272645	44873	N	פריט	1	מקורי-מסנן שמן
				N	פריט	1	מקורי-אטם פקק ריקון
				N	פריט	4.5	שמן-מנוע W30 5סנט
				N	פריט	1	חומר ניקוי לבית מסנן שמן
				N	פריט	1	חומר ניקוי למנוע היברידי
				N	פריט	1	מקורי-מסנן אוויר למצב
				N	פריט	1	מקורי-מסנן מזגן משופ
				N	פריט	1	מקורי-רפידות בלם קדמ
				N	פריט	2	מקורי-צלחת בלם קדמית
				N	עבודה	0.9	טיפול 45,000 ק"מ
				N	עבודה	0	ניקוי מסנן אוויר סוללה היברידי
				N	עבודה	0	ניקוי מסנן מזגן
				N	עבודה	0	הידוק ברגי מתלים ותושבת שלדה
				N	עבודה	0	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.
				N	עבודה	0.1	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה
				N	עבודה	0	מסנן מזגן פ+ה
				N	עבודה	0.5	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה
				N	עבודה	0.1	דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה
22/11/2021	יחזקאל	260418	29393	N	פריט	1	מקורי-מסנן שמן
				N	פריט	1	מקורי-אטם פקק ריקון
				N	פריט	4.5	שמן-מנוע W30 5סנט
				N	פריט	1	מקורי-נוזל בלמים 0.5
				N	פריט	1	מקורי-מסנן מזגן משופ
				N	פריט	1	חומר ניקוי לבית מסנן שמן
				N	עבודה	1.3	טיפול 30,000 ק"מ

הסטוריה של רכב : 218-92-202

תאריך	מוסד	כרטיס	מד אוץ	אח סוג	מק"ט/שעתון	כמות	תאור עבודה/חלק	
				N	Z9620	0	ניקוי מסנן אויר סוללה היברידי	85
				N	Z9630	0	הידוק ברגי מתלים ותושבת שלדה	86
04/03/2021	יחזקאל	249220	14853	N	9091510009	1	מקורי-מסנן שמן	87
				N	9008043037	1	מקורי-אטם פקק ריקון	88
				N	AVK12	4.5	שמן-מנוע W305סנט	89
				N	001315	0.9	טיפול 15,000 ק"מ	90
				N	Z9620	0	ניקוי מסנן אויר סוללה היברידי	91
				N	Z9622	0	ניקוי מסנן מזגן	92
				N	Z9630	0	הידוק ברגי מתלים ותושבת שלדה	93
				N	107	0	בד' חורף	94
				N	777	0	EXPRESS SERVICE.	95
				N	10	0	נבדק מצב הושרים - תקין	96
10/11/2020	יחזקאל	243772	8507	N	20	0	בוצע הדבקת פס קישות בדלת נהג	97
03/07/2020		0		N	B720000000	0	קסטומיזציה	98
				N	U589000000	0	מדרגות צד	99
14/06/2020	יחזקאל	236274	5	N	AV113	1	פסי הגנה דקורטיבי	100
				N	AV108	1	מוטות אורך ראב 4 2019	101