

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס                  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|------------|-------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 417599 | 02/07/26<br>11:28 | 00:00   |         |           | מכונאות | 10423<br>5 | 155 בדיקות +<br>טיפול 105.000 |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס              | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 409311 | 27/01/26<br>08:52 | 27/01/26<br>11:26 |         |           | מכונאות | 98147  | הכנה<br>לטסט+הגשה<br>לטסט |            |        | true     |            |

| תלונות |                         |      |
|--------|-------------------------|------|
| קוד    | תאור                    | כמות |
|        | הכנה לטסט+הגשה לטסט     |      |
|        | להדביק מגני רוח צד ימין |      |
| עבודות |                         |      |
| קוד    | תאור                    | כמות |
| 14099  | החלפת לוחית רישוי       | 0    |
| חלפים  |                         |      |
| קוד    | תאור                    | כמות |
| HT     | הכנה לטסט               | 1    |
| TEST   | העברת טסט               | 1    |
| SINUA  | שינוע רכב מבית הלקוח    | 1    |
| STIFA  | שטיפת רכב               | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                        | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 400207 | 12/08/25 09:15 | 12/08/25 13:27 |         |           | מכונאות | 90605  | טיפול 90.000 בדיקת מתקן של המשקפיים |            |        | true     |            |

| תלונות       |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| קוד          | תאור                                  |
|              | טיפול 90.000 + בדיקת מתקן של המשקפיים |
|              | לא נפתח                               |
|              | לא לשטוף את הרכב                      |
| עבודות       |                                       |
| קוד          | תאור                                  |
| 001390       | טיפול 90,000 ק"מ                      |
| POMW         | אחריות sulp לשנה 15 / אק"מ .          |
| חלפים        |                                       |
| קוד          | תאור                                  |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן                        |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון                   |
| 08880838531L | PFE-מקורי 1L TGMO 5W30 שמן מנו        |
| 9091901298   | מקורי-מצת                             |
| 0882380111   | מקורי-נוזל בלמים 0.5                  |
| AV           | חומרי עזר                             |
| Z26          | חומר לניקוי מערכת דלק                 |
| SINUA        | שינוע רכב מבית הלקוח                  |
| STIFA        | שטיפת רכב                             |
| 87139YZZ34   | מקורי-מסנן מזגן משופ                  |
| G92DH42010   | מקורי-מסנן אויר למצב                  |
| 8521428090   | מקורי-גומי מגב קדמי                   |
| 8521402340   | מקורי-גומיה למגב                      |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 145253 | 08/07/25<br>11:34 | 08/07/25<br>12:31 |         |           | מכונאות | 88446  | מוזמן להרחבת<br>אחריות לסוללה |            |        | true     |            |

| תלונות |                                         |      |
|--------|-----------------------------------------|------|
| קוד    | תאור                                    | כמות |
|        | בדיקה מחמירה + הרחבת אחריות לסוללה      |      |
| עבודות |                                         |      |
| קוד    | תאור                                    | כמות |
| 890991 | בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות HHC-ל | 3.   |
| 14099  | הרחבת אחריות לסוללה                     | 0    |
| STHHC  | ביצוע בדיקת סוללה מורחבת (מחמירה)       | 8.   |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                             | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 135806 | 09/01/25 08:52 | 09/01/25 10:39 |         |           | מכונאות | 81094  | הכנה למבחן }<br>היה בטיפול<br>{ 15.08.24 |            |        | true     |            |

|        |                                    |      |
|--------|------------------------------------|------|
| תלונות |                                    |      |
| קוד    | תאור                               | כמות |
|        | הכנה למבחן { היה בטיפול 15.08.24 } |      |
|        | החלפת סוללה לשלט + העברת טסט       |      |
| עבודות |                                    |      |
| קוד    | תאור                               | כמות |
| 14099  | החלפת סוללה לשלט                   | 0    |

| חלפים |                      |      |
|-------|----------------------|------|
| קוד   | תאור                 | כמות |
| TEST  | העברת טסט            | 1    |
| SINUA | שינוע רכב מבית הלקוח | 1    |
| HT    | הכנה לטסט            | 1    |
| -AV   | סוללה לשלט           | 2    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס        | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 128584 | 15/08/24 08:47 | 15/08/24 12:42 |         |           | מכונאות | 75323  | טיפול 75+בדיקת מצבר |            |        | true       |            |

| תלונות       |                                       |      |
|--------------|---------------------------------------|------|
| קוד          | תאור                                  | כמות |
|              | טיפול 75+בדיקת מצבר                   |      |
| עבודות       |                                       |      |
| קוד          | תאור                                  | כמות |
| 001375       | טיפול 75,000 ק"מ                      | 1.4  |
| X            | צילום ביטוח                           | 0    |
| MATOK        | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.             | 0    |
| POMW         | אחריות sulp לשנה 15 /אק"מ RSA.        | 0    |
| X            | יש להגיע בחודש 02/25 אחריות על הסוללה | 0    |
| X            | ההיברידית לקוח יודע                   | 0    |
| חלפים        |                                       |      |
| קוד          | תאור                                  | כמות |
| 08880838531L | PFE-ירוקמ 1L TGMO 5W30 שמן מנו        | 4.5  |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון                   | 1    |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן                        | 1    |
| Z28          | תוסף למנוע היברידי                    | 1    |
| AV           | חומרי עזר                             | 1    |
| 490          | חידוש מועדון לקוחות                   | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 126716 | 08/07/24 13:10 | 09/07/24 07:30 |         |           | מכונאות | 72923  | מצלמת רוורס לא עובדת |            |        | false      |            |

| תלונות |                                     |      |
|--------|-------------------------------------|------|
| קוד    | תאור                                | כמות |
|        | מצלמת רוורס לא עובדת                |      |
| עבודות |                                     |      |
| קוד    | תאור                                | כמות |
| X      | מצלמת רוורס לא תקינה יש צורך בהחלפה | 0    |
| X      | נתנה הצעת מחיר ללקוח-אין אישור      | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס   | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 117692 | 14/01/24 09:06 | 14/01/24 12:44 |         |           | מכונאות | 64593  | הכנה+טסט+שינוע |            |        | true       |            |

| תלונות |                                          |      |
|--------|------------------------------------------|------|
| קוד    | תאור                                     | כמות |
|        | הכנה+טסט+שינוע                           |      |
| עבודות |                                          |      |
| קוד    | תאור                                     | כמות |
| 14099  | 3 שנים אחריות על פגמי הייצור לצמיגים קד' | 0    |
| חלפים  |                                          |      |
| קוד    | תאור                                     | כמות |
| HT     | הכנה לטסט                                | 1    |
| TEST   | העברת טסט                                | 1    |
| ZM     | צמיגים 225/65/17 קד סיני                 | 2    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס        | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 112511 | 27/09/23 10:11 | 27/09/23 13:15 |         |           | מכונאות | 59994  | טיפול 60000 + שטיפה |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                        |      |
|------------|----------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                   | כמות |
|            | טיפול 60000 + שטיפה                    |      |
| עבודות     |                                        |      |
| קוד        | תאור                                   | כמות |
| 001361     | טיפול 60.000 ק"מ                       | 1.3  |
| POMW       | הארכת אחריות לשנה או 15 אק"מ בסיום תקו | 0    |
| חלפים      |                                        |      |
| קוד        | תאור                                   | כמות |
| ZZZ1       | שמן מנוע 5W30                          | 4.5  |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                         | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                    | 1    |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5                   | 1    |
| AV         | חומרי עזר                              | 1    |
| Z26        | חומר לניקוי מערכת דלק                  | 1    |
| SINUA      | שינוע רכב מבית הלקוח                   | 1    |
| 490        | חידוש מועדון לקוחות                    | 1    |
| STIFA      | שטיפת רכב                              | 1    |



|            |                            |              |
|------------|----------------------------|--------------|
| 0          | בוצע עדכון תוכנה למיקרופון |              |
|            |                            | <b>חלפים</b> |
| <b>קוד</b> | <b>תאור</b>                | <b>כמות</b>  |
| ZZZ1       | שמן מנוע 5W30              | 4.2          |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון        | 1            |
| 90915YZZJ1 | מקורי-מסנן שמן             | 1            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 314736 | 23/11/20<br>13:42 | 26/11/20<br>12:00 |         |           | פחחות | 9293   | עבודות       |            |        | true       |            |

| עבודות       |                      |      |
|--------------|----------------------|------|
| קוד          | תאור                 | כמות |
| 42099        | עבודות               | 0    |
| 52099        | צבע                  | 0    |
| 11199        | שיפוץ מגן קדמי       | 0    |
| 11199        | חשמל                 | 0    |
| 75099        | כיול רדאד ומערכת TSS | 0    |
| חלפים        |                      |      |
| קוד          | תאור                 | כמות |
| 5211442150   | מקורי-תושבת מספר     | 1    |
| 5328642130   | מקורי-תומך           | 1    |
| 5243842901   | מקורי-כיסוי שמאל למג | 1    |
| 5311342120   | מקורי-גריל קדמי תחת  | 1    |
| 5241142110   | מקורי-מגן קדמי תחתון | 1    |
| 5271142140B0 | מקורי-קישוט מגן קדמ  | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 311548 | 16/09/20 08:01 | 16/09/20 11:21 |         |           | מכונאות | 7635   | החלפת זרוע מתלה תחתונה קדמית 2-ב הצד |            |        | true     |            |

|            |                                       |      |
|------------|---------------------------------------|------|
| עבודות     |                                       |      |
| קוד        | תאור                                  | כמות |
| VGG15A1    | החלפת זרוע מתלה תחתונה קדמית 2-ב הצדד | 3.1  |
| חלפים      |                                       |      |
| קוד        | תאור                                  | כמות |
| 040091B142 | מקורי-משולש תחתון ק.                  | 1    |
| 040091B242 | מקורי-משולש תחתון ק.                  | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 309423 | 09/08/20<br>13:27 | 12/08/20<br>14:35 |         |           | פחחות | 6482   | עבודות       |            |        | true       |            |

| עבודות     |                     |      |
|------------|---------------------|------|
| קוד        | תאור                | כמות |
| 42099      | עבודות              | 0    |
| 52099      | צבע                 | 0    |
| 14099      | חומרי עזר           | 0    |
| חלפים      |                     |      |
| קוד        | תאור                | כמות |
| 6700342190 | מקורי-דלת א י       | 1    |
| 7506142010 | מקורי-קישוט דלת קד' | 1    |
| 7507742040 | מקורי-קישוט דלת אח' | 1    |

[illegible]

| חלפים      |                                                          |      |
|------------|----------------------------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                                     | כמות |
| B025000000 | מערכת ניווט WAZE עם חבילת גלישה 1G לשנה                  | 0    |
| B050000000 | מערכת איתור פעילה עם עלוקה (סופרפאל) 7002.               | 0    |
| B720000000 | דמי מנוי חודשיים 44 ש"ח + מע"מ<br>קסטומיזציה מרימי שמשות | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 300929 | 04/02/20<br>11:11 | 05/02/20<br>12:08 |         |           | מכונאות | 3      | מסירת רכב ללקוח |            |        | true       |            |

| עבודות       |                     |      |
|--------------|---------------------|------|
| קוד          | תאור                | כמות |
| MESIRA       | מסירת רכב ללקוח     | 0    |
| חלפים        |                     |      |
| קוד          | תאור                | כמות |
| MR-RAV4      | מגני רוח 4ראב       | 1    |
| PZ415E285100 | מקורי-סט מגני דלתות | 1    |