

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|-------|--------|------------|
|      | 339655 | 06/05/26<br>08:17 | 00:00   |         |           | מכונאות | 11649<br>9 | בד' מחשב     |            |       | false  |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|------------------|------------|-------|--------|------------|
|      | 337978 | 19/03/26<br>08:14 | 23/03/26<br>13:26 |         |           | מכונאות | 11390<br>9 | החלפת שטיחי גומי |            |       | true   |            |

| תלונות     |                      |
|------------|----------------------|
| קוד        | תאור                 |
|            | החלפת שטיחי גומי     |
| חלפים      |                      |
| קוד        | תאור                 |
| PW2100D074 | מקורי-מקורי - סט שטי |
|            | כמות 1               |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ     | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|------------|-----------------|------------|-------|--------|------------|
|      | 337773 | 12/03/26<br>13:55 | 26/03/26<br>09:24 |         |           | פחחות | 11390<br>9 | תיקון נזק אחורי |            |       | true   |            |

| תלונות       |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| קוד          | תאור                             |
|              | תיקון נזק אחורי                  |
| עבודות       |                                  |
| קוד          | תאור                             |
| XX30         | עבודות פחחות כלליות              |
| XX40         | עבודות צבע כלליות                |
| XX20         | עבודות חשמלאות כלליות            |
| X            | שמאי יוסי שניידרמן               |
| X            | מבוטח בליברה                     |
| חלפים        |                                  |
| קוד          | תאור                             |
| 5216142944   | חליפי-פינס-פינה למגן אח' ימין    |
| 5245342040B0 | חליפי-פינה-מגן אחורי תחתון(מגלש) |
| 6700542650   | מפירוק-דלת מטען                  |
| 5215942944   | משומש-מגן אחורי                  |
| 8934833400   | מקורי-כיסוי חיישן                |
| 8934842190   | מקורי-כיסוי חיישן אחורי ימין     |
| 8934842200   | מקורי-כיסוי חיישן אחורי שמאל     |
| 7543142180   | מקורי-סמל אחורי "AV4"            |
| 7544542060   | מקורי-סמל אח היברידי             |
|              | כמות 1                           |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס  | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|---------------|------------|-------|--------|------------|
|      | 336108 | 29/01/26<br>13:24 | 11/02/26<br>12:17 |         |           | מכונאות | 11181<br>9 | טיפול HHC+105 |            |       | true   |            |

| תלונות       |   |
|--------------|---|
| קוד          | תאור                                    |
|              | טיפול HHC+105                           |
|              | סטט                                     |
| עבודות       |   |
| קוד          | תאור                                    |
| 0013105      | טיפול 105,000 ק"מ                       |
| 890991       | בדיקת סוללה היברידית בתום האחריית HHC-ל |
| 890999       | HHC                                     |
| 890988       | ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי |
| חלפים        |   |
| קוד          | תאור                                    |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון                     |
| B            | בדוק מסנן מסגן                          |
| Z11          | בדוק -נזל תיבת הינע חשמלי               |
| 08880838531L | מקורי-MO 5W30 PFE 1L                    |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן                          |
| G92DH42010   | מקורי-מסנן אויר למצב                    |
| 85212YZZTB   | מקורי-מגב קדמי ימין                     |
| 85222YZZTN   | מקורי-מגב קד שמאל                       |
| 8524272010   | מקורי-מגב אח'                           |
| 0446630410   | מקורי-רפידות בלם אחורי                  |
|              | כמות 1                                  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס                 | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|------------------------------|------------|-------|--------|------------|
|      | 333410 | 26/11/25<br>09:49 | 30/11/25<br>14:05 |         |           | מכונאות | 10942<br>9 | החלפת בולמים חלק ממתין במחסן |            |       | false  |            |

| תלונות |                              |
|--------|------------------------------|
| קוד    | תאור                         |
|        | החלפת בולמים חלק ממתין במחסן |
|        | בולמים לתא מטען              |
|        | כמות                         |

| עבודות |        |                   |                   |         |           |         |            |                          |            |        |                            |            |
|--------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|--------------------------|------------|--------|----------------------------|------------|
| קוד    |        |                   |                   |         |           |         |            |                          |            |        | תאור                       |            |
| 11099  |        |                   |                   |         |           |         |            |                          |            |        | הוחלפו בולמים באחריות ספק  |            |
| מוסך   | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס             | טלפון נייד | אימייל | מעל 50                     | מהות תיקון |
|        | 331626 | 16/10/25<br>12:54 | 28/10/25<br>16:20 |         |           | מכונאות | 10852<br>6 | תא מטען לא נסגר לסירוגין |            |        | true                       |            |
| תלונות |        |                   |                   |         |           |         |            |                          |            |        |                            |            |
| קוד    |        |                   |                   |         |           |         |            |                          |            |        | תאור                       |            |
|        |        |                   |                   |         |           |         |            |                          |            |        | תא מטען לא נסגר לסירוגין   |            |
|        |        |                   |                   |         |           |         |            |                          |            |        | רעשים בסגירת תא מטען       |            |
| חלפים  |        |                   |                   |         |           |         |            |                          |            |        |                            |            |
| קוד    |        |                   |                   |         |           |         |            |                          |            |        | תאור                       |            |
| A      |        |                   |                   |         |           |         |            |                          |            |        | בולמים לדלת תא מטען-מפירוק |            |
| 2      |        |                   |                   |         |           |         |            |                          |            |        | כמות                       |            |

| מוסך   | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ     | הערות לכרטיס   | טלפון נייד | אימייל | מעל 50                       | מהות תיקון |
|--------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|------------|----------------|------------|--------|------------------------------|------------|
|        | 328716 | 29/07/25<br>12:07 | 20/08/25<br>12:59 |         |           | פחחות | 10619<br>9 | תיקון נזק קדמי |            |        | true                         |            |
| תלונות |        |                   |                   |         |           |       |            |                |            |        |                              |            |
| קוד    |        |                   |                   |         |           |       |            |                |            |        | תאור                         |            |
|        |        |                   |                   |         |           |       |            |                |            |        | תיקון נזק קדמי               |            |
| עבודות |        |                   |                   |         |           |       |            |                |            |        |                              |            |
| קוד    |        |                   |                   |         |           |       |            |                |            |        | תאור                         |            |
| XX30   |        |                   |                   |         |           |       |            |                |            |        | עבודות פחחות כלליות          |            |
| XX40   |        |                   |                   |         |           |       |            |                |            |        | עבודות צבע כלליות            |            |
| X      |        |                   |                   |         |           |       |            |                |            |        | תיקון+ צבע ספויילר           |            |
| X      |        |                   |                   |         |           |       |            |                |            |        | שמאי יוסי שניידרמן           |            |
| X      |        |                   |                   |         |           |       |            |                |            |        | מבוטח בליברה                 |            |
| חלפים  |        |                   |                   |         |           |       |            |                |            |        |                              |            |
| קוד    |        |                   |                   |         |           |       |            |                |            |        | תאור                         |            |
| A      |        |                   |                   |         |           |       |            |                |            |        | חליפי-פינס-מגן קד חיצוני     |            |
| AV     |        |                   |                   |         |           |       |            |                |            |        | חליפי-פינס קישוט כנף קד ימין |            |
| 1      |        |                   |                   |         |           |       |            |                |            |        | כמות                         |            |

| מוסך   | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50                                  | מהות תיקון |
|--------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|--------|---|------------|
|        | 328967 | 29/07/25<br>14:24 | 04/08/25<br>14:24 |         |           | מכונאות | 10619<br>9 | HHC          |            |        | true                                    |            |
| תלונות |        |                   |                   |         |           |         |            |              |            |        |   |            |
| קוד    |        |                   |                   |         |           |         |            |              |            |        | תאור                                    |            |
|        |        |                   |                   |         |           |         |            |              |            |        | HHC                                     |            |
| עבודות |        |                   |                   |         |           |         |            |              |            |        |   |            |
| קוד    |        |                   |                   |         |           |         |            |              |            |        | תאור                                    |            |
| 890991 |        |                   |                   |         |           |         |            |              |            |        | בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות HHC-ל |            |
| 89099  |        |                   |                   |         |           |         |            |              |            |        | HHC                                     |            |
| 0      |        |                   |                   |         |           |         |            |              |            |        | כמות                                    |            |

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50               | מהות תיקון |
|------------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
|            | 328530 | 24/07/25<br>13:54 | 04/08/25<br>14:22 |         |           | מכונאות | 10619<br>7 | טסט          |            |        | true                 |            |
| תלונות     |        |                   |                   |         |           |         |            |              |            |        |                      |            |
| קוד        |        |                   |                   |         |           |         |            |              |            |        | תאור                 |            |
|            |        |                   |                   |         |           |         |            |              |            |        | טסט                  |            |
| חלפים      |        |                   |                   |         |           |         |            |              |            |        |                      |            |
| קוד        |        |                   |                   |         |           |         |            |              |            |        | תאור                 |            |
| G92DH42010 |        |                   |                   |         |           |         |            |              |            |        | מקורי-מסנן אויר למצב |            |
| 1          |        |                   |                   |         |           |         |            |              |            |        | כמות                 |            |

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס            | טלפון נייד | אימייל | מעל 50                  | מהות תיקון |
|------------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|-------------------------|------------|--------|-------------------------|------------|
|            | 326814 | 10/06/25<br>08:11 | 20/06/25<br>09:25 |         |           | מכונאות | 10514<br>0 | פילטר מזגן+בדיקת ברקסים |            |        | true                    |            |
| תלונות     |        |                   |                   |         |           |         |            |                         |            |        |                         |            |
| קוד        |        |                   |                   |         |           |         |            |                         |            |        | תאור                    |            |
|            |        |                   |                   |         |           |         |            |                         |            |        | פילטר מזגן+בדיקת ברקסים |            |
| חלפים      |        |                   |                   |         |           |         |            |                         |            |        |                         |            |
| קוד        |        |                   |                   |         |           |         |            |                         |            |        | תאור                    |            |
| 0446533490 |        |                   |                   |         |           |         |            |                         |            |        | מקורי-רפידות בלם קדמ    |            |
| 4351248140 |        |                   |                   |         |           |         |            |                         |            |        | מקורי-צלחת בלם קדמית    |            |
| 87139YZZ33 |        |                   |                   |         |           |         |            |                         |            |        | מקורי-מסנן מזגן         |            |
| 1          |        |                   |                   |         |           |         |            |                         |            |        | כמות                    |            |

| מוסך   | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50                        | מהות תיקון |
|--------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|--------|-------------------------------|------------|
|        | 322001 | 05/02/25<br>08:29 | 25/02/25<br>16:09 |         |           | מכונאות | 10167<br>1 | מגיני רוח    |            |        | true                          |            |
| תלונות |        |                   |                   |         |           |         |            |              |            |        |                               |            |
| קוד    |        |                   |                   |         |           |         |            |              |            |        | תאור                          |            |
|        |        |                   |                   |         |           |         |            |              |            |        | מגיני רוח                     |            |
| חלפים  |        |                   |                   |         |           |         |            |              |            |        |                               |            |
| קוד    |        |                   |                   |         |           |         |            |              |            |        | תאור                          |            |
| AV-392 |        |                   |                   |         |           |         |            |              |            |        | מגן רוח 4-ראב 2019 עם פס ניקל |            |
| 1      |        |                   |                   |         |           |         |            |              |            |        | כמות                          |            |

|   |                     |            |
|---|---------------------|------------|
| 1 | מקורי-מגב קדמי ימין | 85212YZZTB |
| 1 | מקורי-מגב קד שמאל   | 85222YZZTN |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 318029 | 01/11/24<br>10:12 | 03/11/24<br>12:38 |         |           | מכונאות | 98500  | טיפול 105    |            |        | true   |            |

| תלונות     |                            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|----------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד        | תאור                       | כמות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | טיפול 105                  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | בדיקת בלמים                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| עבודות     |                            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| קוד        | תאור                       | כמות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0013105    | טיפול 105,000 ק"מ          | .9   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| חלפים      |                            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| קוד        | תאור                       | כמות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון        | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן             | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z821       | שמן מנוע 5W30 מוטורסינט 2C | 4.5  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PW2100R025 | מקורי-סט שטיחים גומי ראב 4 | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1780177050 | מקורי- מסנן אוויר קא       | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G92DH42010 | מקורי-מסנן אויר למצב       | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 307453 | 29/01/24<br>11:16 | 16/02/24<br>09:46 |         |           | מכונאות | 91255  | פילטר מזגן בדיקת בלמים וטסט |            |        | true   |            |

| תלונות |                             |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|-----------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד    | תאור                        | כמות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | פילטר מזגן בדיקת בלמים וטסט |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 2 תיקוני פנצר גלגל אחורי    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 301244 | 15/08/23<br>13:34 | 17/08/23<br>10:43 |         |           | מכונאות | 84383  | בדיקת בלמים  |            |        | false  |            |

| תלונות |                          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד    | תאור                     | כמות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | בדיקת בלמים              |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| עבודות |                          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| קוד    | תאור                     | כמות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11099  | בלמים נבדקו נמצאו תקינים | 0    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 244235 | 22/05/23<br>10:38 | 22/05/23<br>11:28 |         |           | מכונאות | 80612  | כרטיס נפתח בטעות |            |        | true   |            |

| עבודות |                  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד    | תאור             | כמות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | כרטיס נפתח בטעות | 0    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 244076 | 18/05/23<br>10:17 | 18/05/23<br>13:46 |         |           | מכונאות | 80592  | טיפול 90,000 ק"מ |            |        | true   |            |

| עבודות     |                                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד        | תאור                           | כמות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001390     | טיפול 90,000 ק"מ               | 1.7  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATOK      | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.      | 0    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEST       | העברת טסט+תשלום אגרת מסלול     | 0    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | שטיח נוסף הוסר                 | 0    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| חלפים      |                                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| קוד        | תאור                           | כמות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9091510009 | מקורי-מסנן שמן                 | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון            | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z821       | שמן מנוע 5W30 פז אקסטרים 2C    | 4.5  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9091901289 | מקורי-מצת                      | 4    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C          | בדוק פילטר אויר למצבר היברידי  | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0882380111 | מקורי-שמן בלמים                | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <A         | בדוק נוזל תיבת הילוי+דיפר קדמי | 0    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87139YZZ34 | מקורי-מסנן מזגן משופ           | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z11        | בדוק מים מזוקקים במצבר         | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z65        | ויש וש לשמשה ליטר(2)           | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 236504 | 09/11/22<br>14:02 | 22/11/22<br>15:54 |         |           | מכונאות | 75238  | טיפול 75,000 ק"מ |            |        | true   |            |

| עבודות |                  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד    | תאור             | כמות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001375 | טיפול 75,000 ק"מ | 1.4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| חלפים  |                  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| קוד        | תאור                        | כמות |
|------------|-----------------------------|------|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן              | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון         | 1    |
| Z821       | שמן מנוע 5W30 פז אקסטרים 2C | 4.5  |
| B          | בדוק מסנן מסגן              | 1    |
| 178010T060 | מקורי-מסנן אוויר            | 1    |
| G92DH42010 | מקורי-מסנן אוויר למצב       | 1    |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן             | 1    |
| 85212YZZTB | מקורי-מגב קדמי ימין         | 1    |
| 85222YZZTL | מקורי-מגב שמאל              | 1    |
| 8524202040 | מקורי @ מגב אח              | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס              | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 230406 | 23/05/22 10:59 | 23/05/22 13:02 |         |           | מכונאות | 68376  | נמצא תפס מכסה דלק לא תקין |            |        | true   |            |

#### תלונות

| קוד | תאור              | כמות |
|-----|-------------------|------|
|     | רכב של גיא ביטון. |      |

#### עבודות

| קוד | תאור                      | כמות |
|-----|---------------------------|------|
|     | נמצא תפס מכסה דלק לא תקין | 0    |
|     | יוחלף באחריות.            | 0    |

#### חלפים

| קוד        | תאור                             | כמות |
|------------|----------------------------------|------|
| Z35        | תוסף דל"-INJECTOR CLINAR X80 בנ" | 1    |
| Z65        | יש וש לשמשה ליטר(2)              | 1    |
| 7736035040 | מקורי-קפיץ לדלתית דל             | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 222336 | 11/10/21 10:22 | 31/10/21 12:39 |         |           | מכונאות | 60971  | טיפול 60.000 ק"מ |            |        | true   |            |

#### עבודות

| קוד    | תאור                          | כמות |
|--------|-------------------------------|------|
| 001361 | טיפול 60.000 ק"מ              | 1.3  |
| SEL155 | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות | 0    |

#### חלפים

| קוד        | תאור                  | כמות |
|------------|-----------------------|------|
| 9091510009 | מקורי-מסנן שמן        | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון   | 1    |
| Z821       | שמן מנוע 5W30 פז אק.  | 4.5  |
| 178010T060 | מקורי-מסנן אוויר      | 1    |
| C          | בדוק פילטר אוויר למצ. | 1    |
| 0882380111 | מקורי-שמן בלמים       | 1    |
| 87139YZZ34 | מקורי-מסנן מזגן משופ  | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 217988 | 07/06/21 14:39 | 07/06/21 15:45 |         |           | מכונאות | 46197  | טיפול 45,000 ק"מ |            |        | true   |            |

#### עבודות

| קוד    | תאור             | כמות |
|--------|------------------|------|
| 001345 | טיפול 45,000 ק"מ | 1.1  |

#### חלפים

| קוד        | תאור                         | כמות |
|------------|------------------------------|------|
| Z821       | שמן מנוע 5W30 מוטור סינטטי   | 4.5  |
| 9091510009 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| B          | בדוק מסנן מסגן               | 1    |
| AA         | בדוק פילטר אוויר             | 1    |
| שנהרביעית  | הלקוח לא מעוניין בשנה רביעית | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 212885 | 11/01/21 08:40 | 11/01/21 10:03 |         |           | מכונאות | 29818  | טיפול 30,000 ק"מ |            |        | true   |            |

#### עבודות

| קוד     | תאור                       | כמות |
|---------|----------------------------|------|
| 001330  | טיפול 30,000 ק"מ           | 1.3  |
| WINTER1 | ביקורת חורף מדבקה מס 10908 | 0    |

#### חלפים

| קוד        | תאור                       | כמות |
|------------|----------------------------|------|
| D          | עיגון שטיח נהג             | 1    |
| 9091510009 | מקורי-מסנן שמן             | 1    |
| Z821       | שמן מנוע 5W30 מוטור סינטטי | 4.5  |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון        | 1    |
| 0882380111 | מקורי-שמן בלמים            | 1    |
| 87139YZZ34 | מקורי-מסנן מזגן משופ       | 1    |
| AA         | בדוק פילטר אוויר           | 1    |

| מוסך          | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|---------------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
|               | 206654 | 19/07/20 07:55 | 19/07/20 09:06 |         |           | מכונאות | 14371  | טיפול 15,000 |            |        | true   |            |
| <b>עבודות</b> |        |                |                |         |           |         |        |              |            |        |        |            |
| <b>קוד</b>    |        |                |                |         |           |         |        |              |            |        |        |            |
| 001315        |        |                |                |         |           |         |        |              |            |        |        |            |
| <b>חלפים</b>  |        |                |                |         |           |         |        |              |            |        |        |            |
| <b>קוד</b>    |        |                |                |         |           |         |        |              |            |        |        |            |
| D             |        |                |                |         |           |         |        |              |            |        |        |            |
| 9091510009    |        |                |                |         |           |         |        |              |            |        |        |            |
| 9008043037    |        |                |                |         |           |         |        |              |            |        |        |            |
| Z821          |        |                |                |         |           |         |        |              |            |        |        |            |
| Z27           |        |                |                |         |           |         |        |              |            |        |        |            |
| CC            |        |                |                |         |           |         |        |              |            |        |        |            |
| B             |        |                |                |         |           |         |        |              |            |        |        |            |
| AA            |        |                |                |         |           |         |        |              |            |        |        |            |

| מוסך          | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס                 | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|---------------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|------------------------------|------------|--------|--------|------------|
|               | 206655 | 19/07/20 08:07 | 19/07/20 11:40 |         |           | פחחות | 14371  | תיקון מעיכה במגן קדמי על יבש |            |        | true   |            |
| <b>עבודות</b> |        |                |                |         |           |       |        |                              |            |        |        |            |
| <b>קוד</b>    |        |                |                |         |           |       |        |                              |            |        |        |            |
| XX30          |        |                |                |         |           |       |        |                              |            |        |        |            |
| <b>חלפים</b>  |        |                |                |         |           |       |        |                              |            |        |        |            |
| <b>קוד</b>    |        |                |                |         |           |       |        |                              |            |        |        |            |
| 0             |        |                |                |         |           |       |        |                              |            |        |        |            |

| מוסך                    | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|-------------------------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
|                         | 201569 | 03/02/20 09:57 | 04/02/20 12:25 |         |           | מכונאות | 1      |              |            |        | true   |            |
| <b>חלפים</b>            |        |                |                |         |           |         |        |              |            |        |        |            |
| <b>קוד</b>              |        |                |                |         |           |         |        |              |            |        |        |            |
| AV-454                  |        |                |                |         |           |         |        |              |            |        |        |            |
| סט מדרכות צד 4-ראב 2019 |        |                |                |         |           |         |        |              |            |        |        |            |

| מוסך                     | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|--------------------------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|--------|------------|
|                          | 201417 | 29/01/20 16:14 | 31/01/20 11:00 |         |           | מכונאות | 1      | מסירת רכב ללקוח |            |        | true   |            |
| <b>תלונות</b>            |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |        |            |
| <b>קוד</b>               |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |        |            |
| השבוע                    |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |        |            |
| מדרגות יגיע להתקין במהלך |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |        |            |
| <b>עבודות</b>            |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |        |            |
| <b>קוד</b>               |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |        |            |
| 001300                   |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |        |            |
| <b>חלפים</b>             |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |        |            |
| <b>קוד</b>               |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |        |            |
| AV-020                   |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |        |            |
| AV810                    |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |        |            |
| -----AV                  |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |        |            |
| AV-392                   |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |        |            |
| AV-377                   |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |        |            |

| מוסך         | כרטיס | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|--------------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
|              | 0     | 29/01/20 08:00 | 29/01/20 08:00 |         |           |       |        |              |            |        |        |            |
| <b>חלפים</b> |       |                |                |         |           |       |        |              |            |        |        |            |
| <b>קוד</b>   |       |                |                |         |           |       |        |              |            |        |        |            |
| B720000000   |       |                |                |         |           |       |        |              |            |        |        |            |
| U703000000   |       |                |                |         |           |       |        |              |            |        |        |            |