

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	131925	17/03/26 10:04	00:00			מכונאות	51048	155 בד' בד' במים טיפול 90			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	131927	17/03/26 10:04	19/03/26 09:53			מכונאות	51048	סט שטיחים			false	

תלונות	
קוד	תאור
	סט שטיחים
	ערכת עזרה ראשונה
	ערכת תיקון פנצ'ר
עבודות	תאור
קוד	כמות
SELACC200	0
	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו
חלפים	
קוד	תאור
PW02200056	1
42606F4913	1
PW21042011	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	132003	17/03/26 12:31	00:00			מכונאות	51048	הארכת אחריות HHC			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	132004	17/03/26 12:32	19/03/26 12:41			מכונאות	51048	155 בד' בד' במים טיפול 90			false	

תלונות	
קוד	תאור
	155 בד' בד' במים טיפול 90
	כיוון פרוט אחריות HHC הח' מגבים
	צמיגים אחו' יבשים מסגרות מס'
	חסר נוזל קירור במיכל עיבוי
עבודות	תאור
קוד	כמות
001390	1.7
MATOK	0
BFFT	0
SEL155	0
	טיפול 90,000 ק"מ
	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
	בדיקת פרוט במסגרת טיפול
	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	1
9008043037	1
C2	4.5
SK9091901298	4
G92DH42010	1
W 3350300050	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	249212	21/03/21 11:01	22/03/21 10:09			מכונאות	19602	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות	
קוד	תאור
001330	טיפול 30,000 ק"מ
	בוצע טעינת מצבר -תקין
	סידור זליגה מיחדת 0.06 CNT מילא -ת
	ריחן לרכב במתנה
23	
חלפים	
קוד	תאור
TB15	1
9091510009	1
9008043037	1
PR325920	4.5
87139YZZ33	1
0882380111	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	232734	24/02/20 13:57	24/02/20 15:25			מכונאות	9814	טיפול 15,000			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000	.9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZJ1	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
PR325920	שמן מנוע 5W30 סינתטי פז C2	4.5

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	224131	28/08/19 09:32	28/08/19 11:56			מכונאות	5435	בדיקת מצבר - תקין			true	

עבודות												
קוד	תאור	כמות										
	בדיקת מצבר - תקין	0										
	בדיקת טעינה - תקין	0										
	התחברות עם מכשיר אבחון-ללא תקלות	0										
	זליגה 0.04 - תקין	0										
	יש צורך לנסוע כ 40 דקות לטעינת מצבר	0										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	220296	16/06/19 10:39	16/06/19 12:26			מכונאות	3128	בדיקה + אתחול מערכת ה-e-call			true	

עבודות												
קוד	תאור	כמות										
UGG14B1	בדיקה + אתחול מערכת ה-e-call	.2										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	217297	17/04/19 12:08	06/05/19 16:32			מכונאות	1				true	

חלפים												
קוד	תאור	כמות										
PW24142000	מקורי- אמבטיה לתא מט	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	25/02/19 08:00	25/02/19 08:00									

חלפים												
קוד	תאור	כמות										
B028000000	מרימי שמשות 4 חלונות	0										
B059000000	מערכת ניווט WAZE עם חבילת גלישה 1G לשנה	0										
B115000000	איתורן פעיל 7002-לא עלוקה (עלות מנוי חודשית- 40 ש"ח כולל מעמ) עם לוח מקשים ללא ניתוק.	0										
B130000000	קסטומיזציה מרימי שמשות ופתיחת תא המטען ללא מגע	0										
U589000000	מדרגות צד	0										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	214487	24/02/19 08:02	24/02/19 08:03			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001300	מסירת רכב ללקוח	0										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	214485	23/02/19 08:00	24/02/19 08:00			מכונאות	1	מסירת רכב חדש			true	

עבודות												
קוד	תאור	כמות										
MESIRA	מסירת רכב חדש	0										