

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	336329	14/06/26 12:06	09/07/26 12:09			מכונאות	78542	155 בדיקות			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	
	אביזרי סלקט	
	טיפול 90.000	
	העברת טסט	
	HHC	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7
X	פחחות	0
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9091901289	מקורי-מצת	4
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV1780177050T	מסנן אויר חליפי ראב-4	1
AVM63	מצבר A50 שנפ (שנה אחוריות)	1
500092	מצלמה קידמית+אחורית מקליטה כולל כ.ז	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	336330	14/06/26 12:09	09/07/26 12:07			מכונאות	78542	אביזרי סלקט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרי סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
PW21042013	מקורי-סט שטיחים 4-ראב (לבד)	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	336331	14/06/26 12:10	23/06/26 08:19			מכונאות	78542	HHC			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	HHC	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
89099	HHC	0
890992	בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	314555	22/06/25 09:18	22/06/25 11:37			מכונאות	69070	שינוע-טיפול 75.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שינוע-טיפול 75.000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.4
POMW	אחריות sulp לשנה 15/ אק"מ. RSA	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.5
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון	אימייל	מעל	מהות
------	-------	---------	---------	---------	-----	-------	--------	--------------	-------	--------	-----	------

תיקון	50 ש"ח		נייד		טיפול 60000	59882	פחחות	כרטיס		07/07/24 15:00	07/07/24 09:18	293711	
תלונות													
קוד		תאור		כמות									
		טיפול 60000											
		העברת טסט											
		חניה -שורה 3 בחולות											
עבודות													
קוד		תאור		כמות									
MATOK		שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.		0									
001361		טיפול 60.000 ק"מ		1.3									
חלפים													
קוד		תאור		כמות									
08880838531L		מקורי-שמן מנוע 5W30		4.5									
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1									
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1									
1780177050		מקורי-מסנן אוויר		1									
0882380111		מקורי-נוזל בלמים 0.5		1									
87139YZZ34		מקורי-מסנן מזגן משופ		1									
AVTOP		מסיר פיח ומנקה חלל שריפה		1									
G92DH42010		מקורי-מסנן אויר למצב		1									
49		הצטרפות למועדון		1									
85212YZZAC		מקורי-מגב שמשה		1									
85222YZZBC		מקורי-מגב קדמי שמאל		1									
0446533490		מקורי-רפידות בלם קדמ		1									
1234		חומרי עזר		1									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	271870	10/07/23 09:28	10/07/23 13:17			מכונאות	47794	מוזמן לשינוע- טיפול+טסט			true	
תלונות												
קוד	תאור		כמות									
	מוזמן לשינוע- טיפול+טסט											
	טיפול 30000+העברת מבחן רישוי											
	חניה 8											
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.		0									
MATNOTOK	שטיח נהג נבדק ונמצא לא תקין.		0									
001330	טיפול 30,000 ק"מ		1.3									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE		4.5									
9091510009	מקורי-מסנן שמן		1									
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון		1									
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5		1									
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ		1									
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה		1									
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב		1									
49	הצטרפות למועדון		1									

מסוך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבובנית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	238873	20/01/22 12:47	13/02/22 12:41			פחחות	23527	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח			true	
תלונות												
קוד	תאור		כמות									
	שמאי אבי עזיזי											
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח		0									
120	עבודות צבע פנינה		0									
122	עבודות חשמל		0									
	טישטוש דלת קד ימין		0									
	צבע 2- קישוטים שחור		0									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
6700342191	מקורי-דלת אח' ימין-ר		1									
6921142080A1	מקורי-ידית חיצונית ד		1									
8155142230	מקורי-עדשה אחורית ימ		1									
7573042050	מקורי-פס אטימה חיצונ		1									
7597742020	מקורי-מדבקה לדלת ימי		1									
7595342010	מקורי-מדבקה לדלת ימי		1									
7507542090	מקורי-קישוט דלת אח'		1									
7598742060	מקורי-מדבקה לדלת אח'		1									

מספר	תאריך	שם	כרטיס	מחלקה	מספר	טיפול	נייד	50	מהות תיקון
------	-------	----	-------	-------	------	-------	------	----	------------

		228858	27/07/21 10:30	27/07/21 13:15			כרטיס	מכונאות	13376	טיפול 15,000 ק"מ	נייד		50 ש"ח	תיקון
עבודות														
קוד			תאור			כמות								
001315			טיפול 15,000 ק"מ			.9								
			הרכבת מצלמת דרך			0								
חלפים														
קוד			תאור			כמות								
AV10			שמן מנוע 5W30 סיננטי מלא			4.5								
9091510009			מקורי-מסנן שמן			1								
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון			1								
AV			בית מצת			1								
49			הצטרפות למועדון			1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	04/08/20 08:00	04/08/20 08:00									
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
PW24142000			אמבטיה לתא מטען RAV4			0						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	207698	09/07/20 17:27	16/07/20 16:11			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
001300			מסירת רכב ללקוח			0						
MESIRA			מסירת רכב ללקוח			0						
LA			בד' לחץ אוויר בצמיגים			0						
MI			התקנת מסגרת ללוחית רישוי			0						
			אקטיביזיה לחלונות			0						