

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	927938	26/06/26 10:18	00:00			מכונאות	81450	הכנה למכירה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	915947	07/01/26 08:52	07/01/26 10:59			מכונאות	76231	טיפול + HHC			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול + HHC	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
RNBALAM	פירוק גלגלים לבדיקת בלמים	0
RNHIGUI	בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות	0
RNNEZ	בדיקת העדר נזילות מים/שמן	0
RNTZAMIG	בדיקת תקינות צמיגים	0
001330	טיפול 90,000 ק"מ ללא מצתים	1.3
BAT	בדיקת מצבר	0
890997	בדיקת סוללה היברידית ל- HHC במהלך טיפול	.3
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-	.3
XX10	לשנה או 15,000 המוקדם מבינהם	0
POMW	אחריות sulp לשנה 15/ אק"מ. RSA.	0
WSCHECK	בדיקת תקינות קצרה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס	4.5
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
Z28B	מנקה פיח למנוע - בנזין	1
Z16	מסנן מתיז שמשות	1
RNNIK	ניקוי מנוע	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	1
LM002	תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע	1
HHC	הארכת אחריות למצבר היברידי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	892584	01/01/25 08:28	01/01/25 11:26			מכונאות	63795	מוזמן לטיפול 75 ראב 4HV			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 75 ראב 4HV	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
RNBALAM	פירוק גלגלים לבדיקת בלמים	0
RNHIGUI	בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות	0
RNNEZ	בדיקת העדר נזילות מים/שמן	0
RNTZAMIG	בדיקת תקינות צמיגים	0
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.4
BAT	בדיקת מצבר	0
POMW	אחריות sulp לשנה 15/ אק"מ. RSA.	0
190011	מצבר (אחד) פ+ה	.3
431WHE	כיוון פרונט	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס	4.5
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z28B	מנקה פיח למנוע - בנזין	1
LM002	תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע	1
Z16	מסנן מתיז שמשות	1
Z17	נוזל לניקוי שמשות 4 ליטר	1
RNNIK	ניקוי מנוע	1
1780177050	מקורי- מסנן אוויר קא	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
8521428090	מקורי-גומי מגב קדמי	1
8521402340	מקורי-גומי מגב שמאל	1
5543100000VL	חליפי-מצבר וולטה 50A	1
ZAM	צמיג 225/65/17 פאלקן	4
871395801099	מסנן מזגן חליפי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	871039	08/01/24	08/01/24			מכונאות	51353	טיפול 60 (ראב)			true	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	823649	04/01/23 08:41	04/01/23 10:42			מכונאות	38672	טיפול 45,000 תקופתי			true	
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
001345			טיפול 45,000 תקופתי			1.1						
BAT			בדיקת מצבר-תקין			0						
RNBALAM			פירוק גלגלים לבדיקת בלמים			0						
RNHIGUI			בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות			0						
RNNEZ			בדיקת העדר נזילות מים/שמן			0						
RNTZAMIG			בדיקת תקינות צמיגים			0						
431WHE			כיוון פרונט-לפי בדיקת מחשב			0						
11199			מאושר			0						
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
Z800			שמן סינטטי מלא לקסוס			4.5						
90915YZZM3			מקורי-מסנן שמן			1						
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון			1						
Z28B			מנקה פיח למנוע - בנזין			1						
Z16			מסנן מתיז שמשות			1						
LM002			תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע LM			1						
RNNIK			ניקוי מנוע			1						
87139YZZ34			מקורי-מסנן מזגן משופ			1						
1780177050			מקורי- מסנן אוויר קא			1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	802956	09/01/22 14:13	11/01/22 14:05			פחחות	24335	עבודות פחחות			true	
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
XX30			עבודות פחחות			0						
XX40			עבודות צבע			0						
XX30			עבודות חשמל			0						
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
8156142230			מקורי-עדשה אחורית שמ			1						
AV-Z			קליפסים, מהדקים			1						
5216242944			מקורי-בטנה אח' ימין			1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	802957	09/01/22 14:27	11/01/22 16:04			מכונאות	24335	טיפול 30,000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
001330			טיפול 30,000 ק"מ		1.3							
RNBALAM			פירוק גלגלים לבדיקת בלמים		0							
RNHIGUI			בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות		0							
RNNEZ			בדיקת העדר נזילות מים/שמן		0							
RNTZAMIG			בדיקת תקינות צמיגים		0							
11199			מאושר		0							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							

