

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	312881	20/05/25 16:26	00:00			מכונאות	10264 5	SEL155			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	312882	20/05/25 16:28	22/05/25 07:58			מכונאות	10264 5	HHC			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	HHC	
	במסגרת סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	אין צורך כרגע ב-HHC בוצע באפריל	0
X	בק"מ 99526	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	312883	20/05/25 16:30	00:00			מכונאות	10264 5	אביזרים לרכב			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	310369	08/04/25 11:48	08/04/25 12:08			מכונאות	99526	מוזמן לHHC			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לHHC	
	חניה - במפרץ מול היציאה מהחניון	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	305013	14/01/25 07:25	14/01/25 09:25			מכונאות	91139	בד' נורת מנוע נדלקה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד' נורת מנוע נדלקה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
138	ניקוי מרססים	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	302954	11/12/24 07:40	11/12/24 09:21			מכונאות	89564	טיפול 90000			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 90000	
	חניה 35	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7

חלפים	
קוד	תאור
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
9091901289	מקורי-מצת
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה
490	חידוש חברות למעדון
1780177050	מקורי-מסנן אוויר
85212YZZCV	מקורי-מגב שמשה
85222YZZBC	מקורי-מגב קדמי שמאל

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	290421	15/05/24 10:24	15/05/24 11:32			מכונאות	74703	מוזמן לטיפול 75			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 75	
	טיפול 75000	
	הכנה לטסט	
	חניה	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.4
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.5
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	279192	12/11/23 09:22	12/11/23 12:37			מכונאות	60019	מוזמן לטיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול	
	טיפול 60000	
	בד חיישן לחץ אויר דולק כל הזמן גם אחרי מילוי אויר	
	חניה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
490	חידוש חברות למעדון	1
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.5
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
85212YZZAC	מקורי-מגב שמשה	1
85222YZZBC	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
PW41300001	מקורי-חיפוי ברגים להגנת ממיר ק	2
CH225/60/R18	צמיג סיני	4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	271136	27/06/23 11:50	04/07/23 13:38			פחחות	51990	תיקון פחחות פרטי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון פחחות פרטי	
	עפ"י הצעה 53563	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
111	עבודות פחחות פו"ה מגן אחורי	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5245342040B0	מקורי-מגן אחורי תחתו	1
123	מגן חיצוני (פירוק)	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	266071	02/04/23 14:27	05/04/23 11:40			מכונאות	46320	מוקד קדמי שמאלי - שירביט מול שלמה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוקד קדמי שמאלי - שירביט מול שלמה	
	סוכן עידן פרחי 052-5824466	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
123	העברת חיישני רוורס	0
X	טישטוש דלת אח שמאל	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
7560242170C0	מקורי-קישוט כנף קד'	1
8794042M20	מקורי-מראה שמאל-ראב 4 - 2019	1
8794542200C1	מקורי-כיסוי מראה שמא	1

10183T 90467	קליפס	10
5381242360	מקורי-כנף ק.ש-ראב 19	1
7536242050	מקורי-סמל צד לכנף	1
5253642080	מקורי-תומך מגן קדמי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	265741	28/03/23 09:47	28/03/23 14:35			מכונאות	45858	מוזמן לטיפול אם מספיקים ריקול עד 14:30			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול אם מספיקים ריקול עד 14:30	
	אז לעשות	
	טיפול 45000	
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.2

חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.5
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
8524272010	מקורי-מגב אחורי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	265742	28/03/23 09:50	28/03/23 16:18			מכונאות	45858	מוזמן לטיפול אם מספיקים ריקול עד 14:30			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול אם מספיקים ריקול עד 14:30	
	אז לעשות	
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG79F1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	1.4

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	253609	13/09/22 09:09	13/09/22 12:09			מכונאות	31042	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3
811011	פנס אחורי שמאלי פנימי פ+ה	.4

חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV10	שמן מנוע 5W30 סיננטי מלא	4.5
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
85222YZZBC	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
85212YZZAC	מקורי-מגב שמשה	1
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
8159142062	מקורי-פנס אחורי פנימי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	243275	03/04/22 07:59	03/04/22 09:14			מכונאות	22347	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9

חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV10	שמן מנוע 5W30 סיננטי מלא	4.5
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
49	הצטרפות למועדון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	243276	03/04/22	03/04/22			מכונאות	22347	בדיקה ועדכון			true	

				תוכנה ליחידת בקרה של מער					09:14	07:59		
עבודות												
קוד					תאור			כמות				
WGG58C1					בדיקה ועדכון תוכנה ליחידת בקרה של מער			1.1				
מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	30/05/21 08:00	30/05/21 08:00									
חלפים												
קוד					תאור			כמות				
B050000000					7002 Connected to App			0				
C033000000					הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק"מ			0				

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	224605	12/05/21 15:31	06/06/21 16:38			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
001300			מסירת רכב ללקוח			0						
MESIRA			מסירת רכב ללקוח			0						
LA			בד' לחץ אוויר בצמיגים			0						
MI			התקנת מסגרת ללוחית רישוי			0						
			אקטיבציה לחלונות			0						
			מצלמה קידמית+אחורית מקליטה			0						
MG			מגני רוח-ללא אחריות			0						
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
49			הצטרפות למועדון			1						
AV330126			מצלמת דרך PR-2100CDV דו כיוונית			1						
AVRAV4T172-I			סט מגיני רוח ראב 4 2019+			1						