רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	337139	26/06/26 08:40	28/06/26 09:38			מכונאות	41944	155 בדיקות			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	
	אביזרי סלקט	
	HHC	

עבודות

קוד	תאור	כמות
SEL155	.טויוטה סלקט - -ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	337140	26/06/26 08:40	28/06/26 09:39			מכונאות	41944	אביזרי סלקט			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	אביזרי סלקט	

עבודות

קוד	תאור	כמות
SELACC200	.לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
PW21042013	מקורי-סט שטיחים 4-ראב (לבד)	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	337141	26/06/26 08:41	30/06/26 13:59			מכונאות	41944	HHC			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	HHC	

עבודות

קוד	תאור	כמות
89099	HHC	0
890992	.בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	334653	18/05/26 07:51	20/05/26 10:14			מכונאות	41102	טיפול 75,000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 75,000	
	רכב בפחחות	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.4
890996	.אין אישור לקוח לבצע בדיקת HHC	0
NOWAR	.לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.5
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	333605	03/05/26 09:05	20/05/26 13:20			פחחות	41100	תיקון תאונה נזק קד ימין			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	תיקון תאונה נזק קד ימין	
	ישיר מול הכשרה	
	אשר נידם	

עבודות

קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
123	פו"ה חיישנים	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
521194A920	מקורי-מגן קדמי-ראב (מחיר מוזל)	1

8934833400	מקורי-כיסוי חיישן	2
9046710183T	קליפס	10

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	311855	06/05/25 07:50	06/05/25 13:07			מכונאות	33241	טיפול 60000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 60000	
	כיסא נהג יורד ללא שליטה-ללקוח יש הרחבת	
	אחריות שנה רביעית חמישית	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.3

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.5
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	308723	12/03/25 11:35	12/03/25 15:22			מכונאות	31968	נורות תקלה לאחר עמידה ב N נגרר 2 גלגלים			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	נורות תקלה לאחר עמידה ב N נגרר 2 גלגלים	
	חניה 40	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	בוצע חיבור חיישן ABS שנותק בתקר	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	295900	11/08/24 10:24	22/08/24 12:09			פחחות	27023	רכב לאחר פריצה/גניבה			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	רכב לאחר פריצה/גניבה	
	ביטוח ישיר לפוליסה	
	שמאי אבי בן הרוש	

עבודות

קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
123	פו"ה חיישנים	0
X	החלפת דשוורד תחתון+חובק הגה+תא כפפות	0
X	+פלסטיקה	0
X	בדיקת מחשב ואיפוס תקלות	0
X	עבודות זגגות	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
7507242120	ניקל עליון לדלת קד' שמ' מקורי	1
6812642020	מקורי-שמשה משולשת קד	1
6740242030	מקורי-מוביל שמשה קד'	1
4528633290C0	מקורי-חובק הגה עליון	1
4502433230C0	מקורי-חובק הגה תחתון	1
9026904051	מקורי-ניטים למסגרת נ	7
5543342090C0	מקורי-פנל לתא כפפות	1
554014201020	מקורי-דשבורד (יש לבדוק צבע תפר	1
PW17842000	מקורי- מגן שריטות .4	1
5542242030	מקורי-כיסוי רדיו אמצעי	1
5215942939	מקורי-מגן אח' חיצוני (שחור מט)מ.חליפי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	290856	22/05/24 09:17	22/05/24 13:57			פחחות	25660	מוזמן לטיפול			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול	
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.2

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.5
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
85212YZZAC	מקורי-מגב שמשה	1
85222YZZBC	מקורי-מגב קדמי שמאל	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	290857	22/05/24 09:18	23/05/24 14:17			מכונאות	25660	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	

עבודות

קוד	תאור	כמות
XGG79F1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	1.4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	284702	07/02/24 12:23	07/02/24 15:06			מכונאות	23061	בד' רעשים בנסיעה לקוח עם בוחן - רכב עבר			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	בד' רעשים בנסיעה לקוח עם בוחן - רכב עבר	
	תיקון נזק לאורך צד ימין	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	בוצעה בד' רעשים- לא נמצאו - רכב תקין	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	282563	07/01/24 14:55	10/01/24 14:48			מכונאות	17211	החלפת 4 צמיגים			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	החלפת 4 צמיגים	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	החלפת 4 צמיגים	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
CL225/65/R17	צמיג קלבר ראב 4	4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	282454	05/01/24 08:10	10/01/24 14:57			פחחות	22601	תיקון תאונה נזק צד ימין			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	תיקון תאונה נזק צד ימין	
	תביעה צד ג ישיר מול הכשרה	
	שמאי מטפל מוטי שפורן	

עבודות

קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
X	שיפוץ חישוק קדמי+אחורי צד ימין	0
X	פו"ה צמיג	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
6700342191	מקורי-דלת אח' ימין-ר	1
7507542090	מקורי-קישוט דלת אח'	1
7507742040	מקורי-קישוט דלת אח'	1
7506142010	מקורי-קשת דלת אח' ימ	1
7560542160	מקורי-קישוט כנף אח'	1
8791042M80	מקורי-מראה ימין - רא	1
8791542200B1	מקורי-כיסוי ראי ימין	1
7560142160	מקורי-קישוט כנף קד'	1
7536142050	מקורי-סמל צד	1
PT9384219011	מקורי-מגן לדלת בצבע	1
5253542050	מקורי-תומך מגן ימין	1
7571042050	מקורי-פס אטימה חיצוני	1

521194A920	מקורי-מגן קד' (מחיר חליפי)	1
8934833400	מקורי-כיסוי חיישן	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	270535	18/06/23 08:48	18/06/23 10:36			מכונאות	17211	מוזמן לטיפול			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול	
	חניה 29	
	נשמע רעשים ממנוע	
	בד מגן קדמי	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין	0
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.5
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	257379	23/11/22 12:01	28/11/22 09:23			מכונאות	12101	מצבר (אחד) פ+ה			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
190011	מצבר (אחד) פ+ה	.3
190011	מצבר (אחד) פ+ה	.2

חלפים

קוד	תאור	כמות
3350300050	חליפי-חליפי-מקומי, מצ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	248268	21/06/22 07:23	21/06/22 09:30			מכונאות	9022	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9

חלפים

קוד	תאור	כמות
AV10	שמן מנוע 5W30 סיננטי מלא	4.5
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	26/05/21 08:00	26/05/21 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
B028000000	מרימי שמשות	0
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
B995000000	CONNECTED TO APP SAVE	0
C033000000	הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק"מ	0
PW21042004	סט 4 שטיחי גומי RAV4 היברידית	0
PW24142000	אמבטיה לתא מטען RAV4	0
U594000000	פס הגנה לדלת בצבע אפור מטאלי	0
U597000000	פס הגנה פגוש אחורי - מגן שריטות	0