

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	526195	18/05/25 12:54	18/05/25 16:18			מכונאות	48123	155-סלקט בדיקות			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155-מלקט בדיקות	
	שטיפה-יחידא ספא	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	523436	19/03/25 07:39	00:00			מכונאות	43093	השבחה-כמו סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקן
	513888	05/09/24 11:22	06/10/24 21:30			מכונאות	33312	העברת טסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	העברת טסט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
26	העברת מבחן רישוי (טסט)	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	503154	22/01/24 12:32	12/02/24 12:04			מכונאות	24421	מוזמן לשינוע+ תיקון חוזר חיזוק + ביטנה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לשינוע+ תיקון חוזר חיזוק ביטנה +	
	רעש מפגוש	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	חיזוק מגן אחורי וביטנה	4.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9046707201	מקורי-קליפס ביטנה קד	4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	503298	22/01/24 12:44	30/12/24 13:22			פחות	24421	רעש מפגוש			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	רעש מפגוש	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
22088	פו"ה מגן אח' + שיפוץ + צבע	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	502425	08/01/24 12:07	06/10/24 21:36			מכונאות	23650	מוזמן לשינוע + בד מגן תחתון נפל			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לשינוע + בד מגן תחתון נפל	
	שטיפה בהוראת מורן	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	סידור מגן תחתון	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9046707201	מקורי-קליפס ביטנה קד	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	501114	12/12/23 16:01	29/12/23 11:40			מכונאות	22903	טיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	9.

