



קוד	תאור	כמות
	פחחות/ליברה-דב"ש	
	מוקד אחורי ימין/סידור מגן קדמי פו"ה	
	שמאי-אלון לוי	
	רכב חליפי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	מוקד נזק-אחורי ימין	0
X	מבוטח-בלציאנו טוני	0
X	שמאי-אלון לוי	0
X	מבוטח ליברה דב"ש תובע צד ג	0
X	מספר תביעה 152082	0
X	ת.נזק 08/07/24	0
X	חליפי 74457903 מ 14/07/24 עד 22/07/24	0
X	פו"ה מגן אחורי+ישור פח אחורי	0
X	ריפוד	0
X	איטום	0
X	צביעת מגן אחורי אמצעי+מגן אחורי ימין+פח	0
X	אחורי+מגלש+התאמת צבע לכנף אחורית ימין	0
X	בדיקת כיוול רדאר	0
X	חשמל	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5588	משומש-מגן אחורי חיצוני	1
5577	משומש-מגלש אחורי	1
11554	משומש-פנס אחורי חיצוני ימין	1
5256342050	מקורי-תפס אחורי שמאל	1
5215642050	מקורי-תומך מגן אחורי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	428703	14/07/24 10:34	19/08/24 10:34			מכונאות	41778	פחחות/ליברה-ד ב"ש			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	פחחות/ליברה-דב"ש											
	מוקד אחורי ימין/סידור מגן קדמי פו"ה											
	שמאי-אלון לוי											
	רכב חליפי											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
X	מוקד נזק-אחורי ימין	0										
X	מבוטח-בלציאנו טוני	0										
X	שמאי-אלון לוי	0										
X	מבוטח ליברה דב"ש תובע צד ג	0										
X	מספר תביעה 152082	0										
X	ת.נזק 08/07/24	0										
X	חליפי 74457903 מ 14/07/24 עד 22/07/24	0										
X	פו"ה מגן אחורי+ישור פח אחורי	0										
X	ריפוד	0										
X	איטום	0										
X	צביעת מגן אחורי אמצעי+מגן אחורי ימין+פח	0										
X	אחורי+מגלש+התאמת צבע לכנף אחורית ימין	0										
X	בדיקת כיוול רדאר	0										
X	חשמל	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
5588	משומש-מגן אחורי חיצוני	1										
5577	משומש-מגלש אחורי	1										
11554	משומש-פנס אחורי חיצוני ימין	1										
5256342050	מקורי-תפס אחורי שמאל	1										
5215642050	מקורי-תומך מגן אחורי	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	415745	29/11/23 13:12	29/11/23 13:57			מכונאות	33904	בד נורת איתות			false	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	בד נורת איתות											
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
AVKATOM1	נורה כתומה גדולה ללא בסיס	1										
AVBO	נורה בננה	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	412634	18/09/23 15:21	24/09/23 10:50			פחחות	33501	פחחות/ליברה-ד ב"ש			true	

תלונות												
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

קוד	תאור	כמות
	פחחות/ליברה-דב"ש	
	מוקד אחורי שמאל	
	שמאי-עמוס זורבסקי	
	רכב חליפי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	מוקד נזק-אחורי שמאל	0
X	מבוטח-בלציאנו טוני	0
X	שמאי-עמוס זורבסקי	0
X	מבוטח ליברה דב"ש תובע חברת אגד	0
X	ממספר תביעה 109484	0
X	ת.נזק 13/09/23	0
X	מצורף אישור קאר פארט	0
X	חליפי 16615802 מ 18/09/23 עד 24/09/23	0
X	ישור כנף אחורית שמאל+פירווק פינת מגן	0
X	אחורי שמאל	0
X	צביעת מגן אחורי+כנף אחורית שמאל-צבע	0
X	לבן פנינה	0
X	חשמל	0
X	צביעת גנט אחורי שמאל	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5216242944	מקורי-פינה למגן אחור	1
7662642220	מקורי-מגן בוץ אחורי	1
7560642160C0	מקורי-קישוט כנף אחור	1
9093	קליפס לפגוש קד'+אח'	8
AVHE1	חומרי עזר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	327328	27/11/22 12:57	27/11/22 13:23			מכונאות	21234	לקוח עודכן שיש לבצע טיפול לרכב			true	

עבודות												
קוד	תאור	כמות										
	לקוח עודכן שיש לבצע טיפול לרכב	0										
	קבל הצעת מחיר יכנס בחודש הבא לטיפול	0										
	קודנית הודבקה - טופל	0										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	322920	28/08/22 10:36	31/08/22 15:32			פחחות	21011	מוקד נזק-קדמי שמאל			true	

עבודות												
קוד	תאור	כמות										
	מוקד נזק-קדמי שמאל	0										
	מבוטח-בלציאנו טוני	0										
	שמאי-אייל נרקיס	0										
	מבוטח ליברה דב"ש תובע חברת אגד	0										
	מספר תביעה 55533	0										
	ת.נזק 22/08/22	0										
	חליפי 149-24-703 מ 28/08/22 עד 31/08/22	0										
	החלפת מגן קדמי+כנף קדמית שמאל	0										
	צביעת מגן קדמי+כנף קדמית שמאל+דלת	0										
	קדמית שמאל+התאמת צבע לכנף קדמית	0										
	ימין-צבע לבן פנינה	0										
	חשמל	0										
	בדיקת כיוול רדאר	0										
	תיקון צבע לגנט	0										

חלפים												
קוד	תאור	כמות										
521194A920	מקורי-מגן קדמי-ראב 9	1										
5381242360	מקורי-כנף ק.ש-ראב 19	1										
7560242170C0	מקורי-קישוט כנף קד'	1										
8118542A33	מקורי-פנס ראשי שמאל	1										
5253642080	מקורי-תומך מגן קדמי	1										
7536242050	מקורי-סמל צד לכנף	1										
9093	קליפס לפגוש קד'+אח'	10										
7201	קליפס לביטנה	8										
8934833400	מקורי-כיסוי חיישן	2										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	315894	03/04/22 13:52	07/04/22 16:01			פחחות	15936	חויב בנשר			true	

עבודות												
קוד	תאור	כמות										
	חויב בנשר	0										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	293611	23/01/22 10:41	23/01/22 15:47			מכונאות	13137	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
טיפול 1	טיפול ראשון חנינם במסגרת רכישת רכב	0
	חיבור סמל למס אח	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.5
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	293612	23/01/22 10:41	23/01/22 15:13			מכונאות	13137	בדיקה ועדכון תוכנה ליחידת בקרה של מער			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
WGG58C1	בדיקה ועדכון תוכנה ליחידת בקרה של מער	1.1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	278481	21/01/21 14:01	21/01/21 14:16			מכונאות	47	אביזר מתנה במסגרת רכישה			true	

תלוות		
קוד	תאור	כמות
	הנחה באישור אייל	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
אביזר	אביזר מתנה במסגרת רכישה	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW21042004	מקורי-סט 4 שטיחי גומ	1
36115	אמבטיה RAV 4 2019	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	278342	19/01/21 08:49	19/01/21 15:01			מכונאות	6	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0
אביזר	אביזר מתנה במסגרת רכישה	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
T172	סט מגיני רוח ראב 4 מודל 19	1
	אין אחריות חלק	1
TOYRAV4-2019	סט מדרגות צד ראב 19 OEM	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	19/01/21 08:00	19/01/21 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
B908000000	קודן מפוצל GMS808+כספת ברזל	0
C033000000	הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק"מ	0
U600000000	סט קישוטי סף אלומיניום HYBRID - קדמי ואחורי	0
U623000000	מקורי-פס קישוט לתא המטען ראב 4	0