

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 558603 | 02/09/26<br>13:08 | 00:00   |         |           | מכונאות | 81026  | תיקון פנצר גלגל<br>אח' שמאל |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 557795 | 19/08/26<br>12:57 | 27/08/26<br>12:00 |         |           | מכונאות | 81022  | סלקט         |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                |      |
|------------|--------------------------------|------|
| קוד        | תאור                           | כמות |
|            | סלקט                           |      |
| עבודות     |                                |      |
| קוד        | תאור                           | כמות |
| SEL155     | טיווטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות | 0    |
| חלפים      |                                |      |
| קוד        | תאור                           | כמות |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן                | 1    |
| 85222YZZBC | מקורי-מגב קדמי שמאל            | 1    |
| 85212YZZCV | מקורי-מגב שמשה                 | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 557796 | 19/08/26<br>12:58 | 27/08/26<br>11:57 |         |           | מכונאות | 81022  | אביזרים      |            |        | true       |            |

| תלונות       |                                         |      |
|--------------|-----------------------------------------|------|
| קוד          | תאור                                    | כמות |
|              | אביזרים                                 |      |
| עבודות       |                                         |      |
| קוד          | תאור                                    | כמות |
| SELACC200    | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0    |
| חלפים        |                                         |      |
| קוד          | תאור                                    | כמות |
| PW21042013   | מקורי-סט שטיחים ראב-                    | 1    |
| PW02200056   | מקורי-ערכת עזרה ראשונה                  | 1    |
| PZWIGOKIT100 | מקורי-ערכת טיפול רכב                    | 1    |
| 42606F4913   | מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר                  | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 460867 | 14/05/26<br>09:34 | 19/05/26<br>20:11 |         |           | מכונאות | 77314  | העברת טסט    |            |        | true       |            |

| תלונות     |                             |      |
|------------|-----------------------------|------|
| קוד        | תאור                        | כמות |
|            | העברת טסט                   |      |
|            | שינוע                       |      |
| עבודות     |                             |      |
| קוד        | תאור                        | כמות |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור             | 68.  |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב בנזין          | 41.  |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי | 41.  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 455115 | 02/02/26<br>09:10 | 12/02/26<br>15:27 |         |           | מכונאות | 73446  | טיפול 45.000 |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                         |      |
|------------|-----------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                    | כמות |
|            | טיפול 45.000                            |      |
|            | שינוע                                   |      |
| עבודות     |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| 001375     | טיפול 75,000 ק"מ                        | 1.4  |
| 171011     | קרב מסנן אויר פ+ה                       | .1   |
| 890988     | ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי | .1   |
| חלפים      |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| Z300       | ש. מנוע CF/SN 5W30/2                    | 4.5  |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                     | 1    |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                          | 1    |
| G92DH42010 | מקורי-מסנן אויר למצב                    | 1    |
| 1780177050 | מקורי-מסנן אוויר                        | 1    |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן                         | 1    |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 77247 | 22/07/25<br>10:37 | 23/07/25<br>07:16 |         |           | מכונאות | 54444  | נחלפת שמשה חזית |            |        | true       |            |

|        |  |
|--------|--|
| תלונות |  |
|--------|--|

|              |        |                                                                                                         |                |              |            |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|
| קוד          |        | תאור                                                                                                    |                | כמות         |            |
|              |        | נחלפת שמשה חזית                                                                                         |                |              |            |
| עבודות       |        |                                                                                                         |                |              |            |
| קוד          |        | תאור                                                                                                    |                | כמות         |            |
| X            |        | החלפת שמשה חזית + כיול TSS                                                                              |                | 0            |            |
| מוסך         | כרטיס  | ת.כניסה                                                                                                 | ת.יציאה        | חשבונית      | סוג כרטיס  |
|              | 76133  | 04/06/25 07:39                                                                                          | 08/06/25 09:17 |              |            |
|              |        |                                                                                                         |                | מחלקה        | מד אוץ     |
|              |        |                                                                                                         |                | הערות לכרטיס | נייד טלפון |
|              |        |                                                                                                         |                | אימייל       | מעל 50 ש   |
|              |        |                                                                                                         |                | מהות תיקון   |            |
| תלונות       |        |                                                                                                         |                |              |            |
| קוד          |        | תאור                                                                                                    |                | כמות         |            |
|              |        | מוזמן לטסט                                                                                              |                |              |            |
| עבודות       |        |                                                                                                         |                |              |            |
| קוד          |        | תאור                                                                                                    |                | כמות         |            |
| AGRABENZIN   |        | אגרת טסט רכב במזין                                                                                      |                | .4           |            |
| TESTIDF      |        | לקיחת הרכב למכון רישוי עבור טסט                                                                         |                | .5           |            |
| מוסך         | כרטיס  | ת.כניסה                                                                                                 | ת.יציאה        | חשבונית      | סוג כרטיס  |
|              | 71775  | 04/12/24 13:18                                                                                          | 05/12/24 07:32 |              |            |
|              |        |                                                                                                         |                | מחלקה        | מד אוץ     |
|              |        |                                                                                                         |                | הערות לכרטיס | נייד טלפון |
|              |        |                                                                                                         |                | אימייל       | מעל 50 ש   |
|              |        |                                                                                                         |                | מהות תיקון   |            |
| תלונות       |        |                                                                                                         |                |              |            |
| קוד          |        | תאור                                                                                                    |                | כמות         |            |
|              |        | מוזמן לטיפול 30                                                                                         |                |              |            |
|              |        | פלסטיקים דלת קד + אח ימין (נמצא במחסן)                                                                  |                |              |            |
| עבודות       |        |                                                                                                         |                |              |            |
| קוד          |        | תאור                                                                                                    |                | כמות         |            |
| 001330       |        | טיפול 30,000 ק"מ                                                                                        |                | 1.3          |            |
| חלפים        |        |                                                                                                         |                |              |            |
| קוד          |        | תאור                                                                                                    |                | כמות         |            |
| 90915YZZM3   |        | מקורי-מסנן שמן                                                                                          |                | 1            |            |
| 9008043037   |        | מקורי-אטם פקק ריקון                                                                                     |                | 1            |            |
| TGM01        |        | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30                                                                            |                | 4.5          |            |
| 87139YZZ33   |        | מקורי-מסנן מזגן                                                                                         |                | 1            |            |
| 0882380111   |        | מקורי-נוזל בלמים 0.5                                                                                    |                | 2            |            |
| G92DH42010   |        | מקורי-מסנן אויר למצב                                                                                    |                | 1            |            |
| מוסך         | כרטיס  | ת.כניסה                                                                                                 | ת.יציאה        | חשבונית      | סוג כרטיס  |
|              | 325353 | 18/12/23 10:23                                                                                          | 21/12/23 15:03 |              |            |
|              |        |                                                                                                         |                | מחלקה        | מד אוץ     |
|              |        |                                                                                                         |                | הערות לכרטיס | נייד טלפון |
|              |        |                                                                                                         |                | אימייל       | מעל 50 ש   |
|              |        |                                                                                                         |                | מהות תיקון   |            |
| תלונות       |        |                                                                                                         |                |              |            |
| קוד          |        | תאור                                                                                                    |                | כמות         |            |
|              |        | טיפול 15                                                                                                |                |              |            |
|              |        | רכב הניע עם כבלים                                                                                       |                |              |            |
| עבודות       |        |                                                                                                         |                |              |            |
| קוד          |        | תאור                                                                                                    |                | כמות         |            |
| 001315       |        | טיפול 15,000 ק"מ                                                                                        |                | .9           |            |
| SHINUA2      |        | שינוע הלון-חזור                                                                                         |                | .62          |            |
| חלפים        |        |                                                                                                         |                |              |            |
| קוד          |        | תאור                                                                                                    |                | כמות         |            |
| 9091510009   |        | מקורי-מסנן שמן                                                                                          |                | 1            |            |
| 9008043037   |        | מקורי-אטם פקק ריקון                                                                                     |                | 1            |            |
| TGM01        |        | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30                                                                            |                | 4.5          |            |
| מוסך         | כרטיס  | ת.כניסה                                                                                                 | ת.יציאה        | חשבונית      | סוג כרטיס  |
|              | 285796 | 07/06/23 10:30                                                                                          | 10/07/23 15:52 |              |            |
|              |        |                                                                                                         |                | מחלקה        | מד אוץ     |
|              |        |                                                                                                         |                | הערות לכרטיס | נייד טלפון |
|              |        |                                                                                                         |                | אימייל       | מעל 50 ש   |
|              |        |                                                                                                         |                | מהות תיקון   |            |
| עבודות       |        |                                                                                                         |                |              |            |
| קוד          |        | תאור                                                                                                    |                | כמות         |            |
|              |        | מסירת רכב                                                                                               |                | 0            |            |
| מוסך         | כרטיס  | ת.כניסה                                                                                                 | ת.יציאה        | חשבונית      | סוג כרטיס  |
|              | 0      | 29/05/23 08:00                                                                                          | 29/05/23 08:00 |              |            |
| חלפים        |        |                                                                                                         |                |              |            |
| קוד          |        | תאור                                                                                                    |                | כמות         |            |
| B720000000   |        | קסטומיזציה - מרמי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט                                                            |                | 0            |            |
| C056000000   |        | הסכם אחזקה מוביליטי רכבי מנהלים D                                                                       |                | 0            |            |
| M113000000   |        | מדבקת כוכבית 8867                                                                                       |                | 0            |            |
| M708000000   |        | MOBILITY Connected to App מלא כולל חיישן תאונה                                                          |                | 0            |            |
| M799000000   |        | MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים |                | 0            |            |
| PZ49S00ED0EU |        | ערכת עזרה ראשונה                                                                                        |                | 0            |            |
| U600000000   |        | סט קישוטי סף אלומיניום HYBRID - קדמי ואחורי                                                             |                | 0            |            |
| U623000000   |        | מקורי-פס קישוט לתא המטען רב 4                                                                           |                | 0            |            |