רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	345424	08/11/26 14:41	00:00			מכונאות	122117	155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	345425	08/11/26 14:43	00:00			מכונאות	122117	אביזרי סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	337131	26/06/26 08:02	26/06/26 09:32			מכונאות	114487	HHC			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	HHC + ניקוי/ החלפה מסנן אוויר למצבר	
	חניה - שורה 2 מול מעש	

עבודות

קוד	תאור	כמות
890988	.ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	1.

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	334022	08/05/26 08:29	08/05/26 10:51			מכונאות	110283	מוזמן לטיפול תקופתי 105,000 חניה 10			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול תקופתי 105,000 חניה 10	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	9.
473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	8.

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.5
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
85212YZZTB	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85222YZZTN	מקורי-מגב קד שמאל	1
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
0446630410	מקורי-רפידות בלם אחורי	1
1234	חומרי עזר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	322134	31/10/25 08:32	31/10/25 09:54			מכונאות	100107	HHC + ניקוי פילטר			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	HHC + ניקוי פילטר	
	חניה - 9	

עבודות

קוד	תאור	כמות
890988	.ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	1.

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	320101	19/09/25 07:39	19/09/25 10:42			מכונאות	96515	טיפול 90000 ק"מ			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 90000 ק"מ	
	היה וואיז לקוח עם כבל לא מצליח להתחבר	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.5
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
9091901289	מקורי-מצת	4
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
8524272010	מקורי-מגב אחורי	1
490	חידוש חברות למעדן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	306618	07/02/25 07:48	07/02/25 11:04			מכונאות	82801	מוזמן לטיפול תקופתי 75 חניה 35			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול תקופתי 75 חניה 35	
	עדכון תוכנה DCM	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין	0
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.4

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.5
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
85212YZZCV	מקורי-מגב שמשה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	306639	07/02/25 11:01	09/02/25 16:39			מכונאות	82801	עדכון תוכנה DCM			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה DCM	

עבודות

קוד	תאור	כמות
XGG79F1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	1.4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	294113	12/07/24 09:49	12/07/24 11:43			מכונאות	70098	טיפול 60			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 60	
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
	חניה 3	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין	0
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.3

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.5
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
490	חידוש חברות למעדן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	282444	05/01/24 07:35	05/01/24 09:04			מכונאות	55963	מוזמן לטיפול תקופתי			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול תקופתי	
	טיפול 45000	
	חניה	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין	0
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.2

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.5
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1

1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	267381	28/04/23 08:06	28/04/23 09:51			מכונאות	34276	טיפול			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.5
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	246154	20/05/22 07:44	20/05/22 09:31			מכונאות	14025	טיפול 15,000 ק"מ			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מס שובר 017	
	טיפול חינם	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9

חלפים

קוד	תאור	כמות
AV10	שמן מנוע 5W30 סיננטי מלא	4.5
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	225572	02/06/21 07:56	10/06/21 14:53			מכונאות	1	.מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001300	.מסירת רכב ללקוח	0
MESIRA	.מסירת רכב ללקוח	0
LA	בד' לחץ אוויר בצמיגים	0
MI	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	0
	אקטיביציהלחלונות	0
	מצלמה קידמית+אחורית מקליטה	0
MG	מגני רוח-ללא אחריות	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
49	הצטרפות למועדון	1
AV330126	מצלמת דרך PR-2100CDV דו כיוונית	1
AVRAV4T172-I	סט מגיני רוח ראב 4 2019+	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	30/05/21 08:00	30/05/21 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
B050000000	Connected to App סופרפאל 7002	0