

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	904866	18/07/25 12:37	00:00			מכונאות	45227	הכנה למכירה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	898182	27/03/25 07:35	27/03/25 09:05			מכונאות	30710	טיפול 30 ראב 4 + כיוון פרונט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30 ראב 4 + כיוון פרונט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
RNBALAM	פירוק גלגלים לבדיקת בלמים	0
RNHIGUI	בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות	0
RNNEZ	בדיקת העדר נזילות מים/שמן	0
RNTZAMIG	בדיקת תקינות צמיגים	0
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3
BAT	בדיקת מצבר	0
431WHE	כיוון פרונט	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס	4.5
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	1
Z16	מסנן מתיז שמשות	1
Z28B	מנקה פיח למנוע - בנזין	1
RNNIK	ניקוי מנוע	1
LM002	תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע	1
871395801099	מסנן מזגן חליפי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	891511	16/12/24 07:31	16/12/24 08:38			מכונאות	15029	טיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
RNBALAM	פירוק גלגלים לבדיקת בלמים	0
RNHIGUI	בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות	0
RNTZAMIG	בדיקת תקינות צמיגים	0
RNNEZ	בדיקת העדר נזילות מים/שמן	0
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס	4.5
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
Z16	מסנן מתיז שמשות	1
Z28B	מנקה פיח למנוע - בנזין	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	27/08/24 08:00	27/08/24 08:00									

חלפים											
קוד						תאור					
						כמות					
B028000000						מרימי שמשות					
0											
B050000000						מיגון איתוראן אקטיבי 7002 + עלוקה (לא כולל MY TOYOTA APP)					
0											
BB20000000						מצלמת נסיעה DVR קדמית ואחורית כולל כרטיס זכרון 32G					
0											
C251000000						מסירה עד 21 ימי עסקים					
0											
PW02200056						ערכת עזרה ראשונה					
0											
U600000000						סט קישוטי סף אלומיניום HYBRID - קדמי ואחורי					
0											
U623000000						מקורי-פס קישוט לתא המטען ראב 4					
0											

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	885011	25/08/24 11:00	28/08/24 13:52			מכונאות	5	מסירת רכב חדש			false	

תלונות				
--------	--	--	--	--

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירה	0