

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	37790	11/01/26 14:28	00:00			מכונאות	11668 2	גלגל הגה מתקלף			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	37737	08/01/26 15:36	00:00			מכונאות	11668 1	סלקט 155			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	37738	08/01/26 15:37	00:00			מכונאות	11668 1	אביזרים לרכב סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	335243	12/11/25 08:39	12/11/25 10:26			מכונאות	11309 2	צופר לא עובד ורכב לפני כשבועיים לא הניע			false	

תלונות												
קוד												תאור
												צופר לא עובד ורכב לפני כשבועיים לא הניע
עבודות												
קוד												תאור
												לקוח יתאם תור ליום אחר
0												כמות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	520543	17/09/25 10:38	29/09/25 17:34			פחחות	11055 5	תיקון תאונה לפי דוח שמאי תובע צד ג			true	

תלונות												
קוד												תאור
												תיקון תאונה לפי דוח שמאי תובע צד ג
												אנקור נגד???????
עבודות												
קוד												תאור
99												ע.ח.51784:ספק שטיפה כללי
0												עבודות חשמלאות כלליות
0												עבודות פחחות כלליות
0												עבודות צבע כלליות
0												עבודות רפדות כלליות
0												עבודות זגגות כלליות
0												תיקון חישוב אחורי ימין
0												בד' פרונט
חלפים												
קוד												תאור
6700342191												מקורי-דלת אח' ימין-ר
7506142010												מקורי-קשת דלת אח' ימ
7507742040												מקורי-קישוט דלת אח'
9026906013												מקורי-קליפס (ניט) שפ
9026904051												מקורי-ניטים למסגרת נ
9046705170												מקורי-קליפס למגן
7560542160												מקורי-קישוט כנף אח'

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	329231	11/06/25 08:16	11/06/25 10:28			מכונאות	10604 9	טיפול HHC+105 +הכנה לטסט			true	

תלונות												
קוד												תאור
												טיפול HHC+105 +הכנה לטסט
												15/שנה
עבודות												
קוד												תאור
001330												טיפול 30,000 ק"מ
890991												בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-
X												מוגבל לשנה או 15 אלף המוקדם מבניהם
EW+HHC												באנדל הארכת אחריות HHC + sulp
MATOK												שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
X												צמיגים ובלמים תקינים לזמן הבדיקה
חלפים												
קוד												תאור
PZ46300PB004												חומר ניקוי למרססים
Z29												חומרי עזר

4.5	מקורי-MO 5W30 PFE 1L	08880838531L
1	מקורי-מסנן שמן	90915YZZM3
1	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037
2	מקורי-שמן בלמים	0882380111
1	מקורי-מסנן אויר למצב	G92DH42010
1	מקורי-מסנן מזגן משופר	87139YZZ34

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	321276	04/12/24 08:26	04/12/24 14:06			מכונאות	91221	טיפול hhc+ 90 בזמן טיפול 90 אלף			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול hhc+ 90 בזמן טיפול 90 אלף	
	15/שנה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
191101	מצת (כולם) פ+ה	.5
X	מוגבל לשנה או 15 אלף המוקדם מביניהם	0
890997	בדיקת סוללה היברידית ל- HHC במהלך טיפול	.2
EW+HHC	באנדל הארכת אחריות HHC + sulph	0
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
X	בלמים וצמיגים אחורי תקינים לזמן הבדיקה	0
X	צמיגים קדמי שחוקים דרוש החלפה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PZ46300PB004	חומר ניקוי למרססים	1
Z29	חומרי עזר	1
08880838531L	מקורי-MO 5W30 PFE 1L	4.5
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
9091901289	מקורי-מצת	4
8521428090	מקורי-גומי מגב קדמי	1
8521402340	מקורי-גומי מגב שמאל	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	321314	04/12/24 14:18	23/12/24 13:44			מכונאות	91221	hhc בזמן טיפול 90 אלף			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	hhc בזמן טיפול 90 אלף	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
890997	בדיקת סוללה היברידית ל- HHC במהלך טיפול	.2
890999	HHC	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	504377	01/05/24 12:45	16/06/24 15:18			מכונאות	73902	בד' רכב מקרטע			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד' רכב מקרטע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
895221	מרסס דלק - מכלל (כולם) פ+ה	2.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
2320929175	מקורי-מזרק דלק	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	504415	01/05/24 13:24	03/05/24 09:50			מכונאות	73902	טיפול 60000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60000	
	החלפת מרססים שהגיעו (קיים כרטיס נוסף)	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.3
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
X	שיפוץ מגן מגן קד'	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

1	מקורי-מסנן אוויר	1780177050
4.2	מקורי-שמן מנוע W305	0880833891L
1	חומרי עזר כללי	AV01
1	מקורי-נוזל בלמים 0.5	0882380111

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	504220	22/04/24 10:36	03/05/24 10:31			מכונאות	73902	תיקון תאונה לפי דוח שמאי תובע צד ג			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון תאונה לפי דוח שמאי תובע צד ג שירביט נגד פניקס (שלמה רשת)	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XX20	עבודות חשמלאות כלליות	0
XX30	עבודות פחחות כלליות	0
XX40	עבודות צבע כלליות	0
X	שיפוץ מגן אחורי פינה ימין	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5215942939	מקורי-מגן אחורי-ראב	1
5245342040B0	מקורי-מגן אחורי תחתו	1
5202342060	מקורי-תומך מגן אחורי	1
8999730100	מקורי-אנטנה	1
AV02	חומרי עזר כללי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	20202	07/07/23 08:38	07/07/23 11:03			מכונאות	48281	טיפול 30.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30.000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
X	טיפול שני 50% מרכיב עבודה בוצע	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z93	שמן מנוע 5W30 C	4.2
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
AV01	חומרי עזר כללי	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
10500	מסיר פיח בבזין	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	20203	07/07/23 08:39	18/07/23 09:41			מכונאות	48281	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG79F1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	1.4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	8367	28/07/22 10:15	28/07/22 11:32			מכונאות	20151	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
	בוצע טיפול ראשון הנחה 100%	0
	מרכיב עבודה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV01	חומרי עזר כללי	1
Z93	שמן מנוע 5W30 C	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	--------	------------

									25/07/21 08:00	25/07/21 08:00	0		
<b>חלפים</b>													
											<b>קוד</b>		
											<b>תאור</b>		
											<b>כמות</b>		
											0	7002 Connected to App סופרפאל	B050000000
											0	סט קישוטי סף אלומיניום HYBRID - קדמי ואחורי	U6000000000
											0	מקורי-פס קישוט לתא המטען ראב 4	U623000000

מהות תיקון	מעל 50 ש"ח	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסך	
	true			מסירת רכב ללקוח	10	מכונאות			23/07/21 11:15	21/07/21 10:58	3419		
<b>עבודות</b>													
											<b>קוד</b>		
											<b>תאור</b>		
											<b>כמות</b>		
											0	מסירת רכב ללקוח	MESIRA
											0	טיפול 1% 100 מרכיב עבודה הנחה	
											0	טיפול 2% 50 מרכיב עבודה הנחה	
											0		
<b>חלפים</b>													
											<b>קוד</b>		
											<b>תאור</b>		
											<b>כמות</b>		
											1	אמביה אחורית ל ראב 4	36115