רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	470250	23/10/26 09:14	00:00			מכונאות	56645	הכנה לסלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	237249	08/02/26 09:22	11/02/26 06:36			מכונאות	44817	טיפול+מתלונן שנדלקות לו התראות במהלך			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול+מתלונן שנדלקות לו התראות במהלך	
	נסיעה ומנורת התנגשות--- בקבלה לא דלק	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.2

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	237264	08/02/26 11:24	11/02/26 06:36			מכונאות	44817	מתלונן על התראה שנדלקות באמצע נסיעה			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מתלונן על התראה שנדלקות באמצע נסיעה	
	דרוש הח' מצלמה קדמית	

עבודות

קוד	תאור	כמות
864691	מכלל חיישן מצלמה, זיהוי לפנים	1.6

חלפים

קוד	תאור	כמות
8646C0R141	מקורי-מצלמה קדמית	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	235886	07/01/26 08:13	08/01/26 14:33			מכונאות	43028	טסט			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טסט	
	טסט	
	רומן 0522903306	

עבודות

קוד	תאור	כמות
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בנזין	.41
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.41

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	233991	17/11/25 07:35	17/11/25 12:16			פחחות	39559	תיקון עפי דוח שמאי			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	תיקון עפי דוח שמאי	

עבודות

קוד	תאור	כמות
23499	פחחות	0
23499	צבע	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
6700342191	מקורי-דלת אח' ימין-ר	1
6700142161	מקורי-דלת קדמית ימין	1
7507342040	מקורי-קישוט דלת קד'	1
7507742040	מקורי-קישוט דלת אח'	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	234025	17/11/25 12:22	17/11/25 12:22			פחחות	39559	תיקון עפי דוח שמאי			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	תיקון עפי דוח שמאי	

עבודות

קוד	תאור	כמות
23499	פחחות	0
23499	צבע	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
6700342191	מקורי-דלת אח' ימין-ר	1
6700142161	מקורי-דלת קדמית ימין	1
7507342040	מקורי-קישוט דלת קד'	1
7507742040	מקורי-קישוט דלת אח'	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	234026	17/11/25 12:23	17/11/25 12:26			פחחות	39559	תיקון עפ? דוח שמאי			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	תיקון עפ? דוח שמאי	

עבודות

קוד	תאור	כמות
23499	פחחות	0
23499	צבע	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
6700342191	מקורי-דלת אח' ימין-ר	1
6700142161	מקורי-דלת קדמית ימין	1
7507342040	מקורי-קישוט דלת קד'	1
7507742040	מקורי-קישוט דלת אח'	1
		1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	228325	08/06/25 09:07	08/06/25 11:22			מכונאות	30302	טיפול			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע 5W30 C2/CF/SN	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	220400	31/10/24 08:47	31/10/24 11:54			מכונאות	15888	טיפול + נורת לחץ אוויר דולקת			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול + נורת לחץ אוויר דולקת	
	רומן 0522903306	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע 5W30 C2/CF/SN	4.5

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	412330	30/04/24 09:31	30/04/24 12:34			מכונאות	5112	רכב היה בתיקון תאונה ב 28.2			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	רכב היה בתיקון תאונה ב 28.2	
	על חלק אחורי .	
	תא מטען לא נפתח .	

עבודות

קוד	תאור	כמות
11099	בדיקת מחשב נמצא נתק לחיישן נגיעה R	0
11099	B227 נמצא מחבר חיישן דלת תא מטען מנותק .	0
11099	בוצע חיבור מחבר	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	213774	17/04/24 09:29	17/04/24 09:43			מכונאות	4617	דלת תא טען לא נפתחת			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	דלת תא טען לא נפתחת	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	הוסבר ללקוח תפעול	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	410252	28/02/24 09:29	28/03/24 12:31			פחחות	1800	תיקון פחחות לאחר תאונה			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	תיקון פחחות לאחר תאונה	
	הלקוח קיבל רכב חליפי של אתגר ליס	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	פחחות	0
X	צבעות	0
X	חשמלאות	0
X	זיפות ומריק	0
X	רפדות	0
X	חיבור מחשב	1

חלפים

קוד	תאור	כמות
5215942939	מקורי-מגן אחורי-ראב	1
5245342040B3	מקורי-מגן למגן אחורי - ראב 4	1
7680242140	מקורי-קישוט מטען-ראב	1
6700542650	מקורי-דלת מטען-ראב 9	1
8999730100	מקורי-אנטנה	1
5202342060	מקורי-תומך מגן אחורי	1
5216102030	מקורי-קליפס מגן	10

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	417912	09/01/24 08:24	15/01/24 16:09			מכונאות	1	הכנה למסירה			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	הכנה למסירה	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001300	.מסירת רכב ללקוח	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
AV36017	מצלמת דרך(ע)	1
AV52529	כרטיס זיכרון 32G	1
YES2	שטיחים תואם מקורי גומיRAV4	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	22/08/23 08:00	22/08/23 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
B028000000	מרימי שמשות	0
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
C245000000	רישוי 2024	0
M708000000	MOBILITY Connected to App מלא כולל חיישן תאונה	0
PW24142000	משטח הגנה לתא המטע RAV4	0