

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	133151	24/04/26 11:44	00:00			מכונאות	67955	155 בד+ בד' בלמים + כיוון פרונט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	133153	24/04/26 11:45	29/04/26 15:51			מכונאות	67955	ערכה לתיקון פנצר			false	

תלונות	
קוד	תאור
	כמות
	ערכה לתיקון פנצר
	ערכה לעזרה ראשונה
	סט שטיחים
עבודות	
קוד	תאור
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה 1
	כמות
	0
חלפים	
קוד	תאור
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר
PW21042013	מקורי-סט שטיחים ראב-
	כמות
	1
	1
	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	116759	26/01/25 13:22	30/01/25 08:15			מכונאות	54919	,			true	

תלונות	
קוד	תאור
	כמות
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM
	22SMD-117
עבודות	
קוד	תאור
XGG79F1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס
	כמות
	1.4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	111816	04/09/24 08:36	05/09/24 13:22			מכונאות	50802	טיפול +45 הכנה לטסט			false	

תלונות	
קוד	תאור
	כמות
	טיפול +45 הכנה לטסט
עבודות	
קוד	תאור
001345	טיפול 45,000 ק"מ
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
BFFT	בדיקת פרונט במסגרת טיפול
	כמות
	1.2
	0
	0
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
C2	שמן מנוע 5W30C2 צובר
871395801097	חליפי-חליפי-מסנן מזג
85212YZZTB	מקורי-מגב קדמי ימין
85222YZZTN	מקורי-מגב קד שמאל
	כמות
	1
	1
	4.5
	1
	1
	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	110867	07/08/24 08:31	20/08/24 11:08			מכונאות	50800	הח' חגורות בטיחות			false	

תלונות	
קוד	תאור
	כמות
	הח' חגורות בטיחות
	רכב ששאו"י קנה
עבודות	
קוד	תאור
47499	חלקים חויבו בפחחות
	כמות
	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	37238	05/02/23 11:55	05/02/23 13:38			מכונאות	29829	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות	
קוד	תאור
001330	טיפול 30,000 ק"מ
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
	כמות
	1.3
	1
	1

1	מקורי-נוזל בלמים 0.5	0882380111
1	מקורי-מסנן מזגן	87139YZZ33
4.5	מקורי-LGMO שמן מנוע	08880833891L
1	תוסף דלק	2
1	טבלית נוזל שמשות	3

מספר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	21500	10/10/21 10:25	10/10/21 14:57			מכונאות	14800	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	8
K1	בדיקת פרונט רכב פרטי	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.4
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
2	תוסף דלק	1
3	טבלית נוזל שמשות	1
AVV	כרטיס זיכרון 64	1
AVV	מצלמה קדמית SAV + אחורית	1
AVV	מגני רוח	1
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מספר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	12892	01/12/20 13:31	02/12/20 15:07			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001300	מסירת רכב ללקוח	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AVV	מרימ חלונות RAV4	1
AVV	מדרך צד	1

מספר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	30/11/20 08:00	30/11/20 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B030000000	קודן ושדרוג לכספת אלומיניום	0
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
PW24142000	אמבטיה לתא מטען RAV4	0
U600000000	סט קישוטי סף אלומיניום HYBRID - קדמי ואחורי	0
U623000000	מקורי-פס קישוט לתא המטען ראב 4	0