

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	373340	25/06/26 10:48	28/06/26 12:34			מכונאות	103869	אביזרים			true	
תלויות												
קוד			תאור		כמות							
			אביזרים									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
SELACC200			.לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו		0							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
PW21042013			מקורי-סט שטיחים ראב-		1							
42606F4913			מקורי-ערכת תיקון פנצר		1							
PW02200056			מקורי-ערכת עזרה ראשונה		1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	373342	25/06/26 10:49	00:00			מכונאות	10386 9	סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	373343	25/06/26 10:52	25/06/26 10:52			מכונאות	10386 9	155 בדיקות			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	368924	13/04/26 10:03	13/04/26 13:24			מכונאות	10131 4	טיפול 15			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15	
	לנקות מסנן אויר + מזגן	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
890996	אין אישור לקוח לבצע בדיקת HHC	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV140	חומרי עזר	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.5
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	353669	13/07/25 08:57	13/07/25 11:45			מכונאות	88056	טיפול 15 לבקשת לקוח			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15 לבקשת לקוח	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
11199	לבקשת לקוח	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV140	חומרי עזר	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.5
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	341076	07/11/24 08:38	07/11/24 12:15			מכונאות	74613	מוזמן לטיפול 75			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות

	מזומן לטיפול 75	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.4
XX100	בד' זליגה+טעינה כולל החלפת מצבר	.3
99	ע.54486:חוץ 60031:ספק מצבר 50 אמפר באחרי	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV140	חומרי עזר	1
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.5
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0880880132	מקורי-נזול שמשות	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
3350300000	חליפי-חליפי-מצבר 50	1

