

רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 326280 | 04/01/26 16:13 | 00:00   |         |           | מכונאות | 53672  | אביזרי סלקט  |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 326281 | 04/01/26 16:14 | 00:00   |         |           | מכונאות | 53672  | בדיקות 155   |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 290474 | 16/05/24 07:45 | 16/05/24 07:48 |         |           | מכונאות | 14963  | טיפול 15     |            |        | true       |            |

| תלונות |              |      |
|--------|--------------|------|
| קוד    | תאור         | כמות |
|        | טיפול 15     |      |
| עבודות |              |      |
| קוד    | תאור         | כמות |
| X      | טיפול 15.000 | 0    |
| חלפים  |              |      |
| קוד    | תאור         | כמות |
| 1      | שמן מנוע     | 1    |
| 2      | מסנן שמן     | 1    |
| 3      | מסנן אוויר   | 1    |
| 4      | מסנן מזגן    | 1    |
| 5      | נורה ראשית   | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 269322 | 29/05/23 15:01 | 12/06/23 14:26 |         |           | מכונאות | 1      | אביזרים      |            |        | false      |            |

| תלונות |                          |      |
|--------|--------------------------|------|
| קוד    | תאור                     | כמות |
|        | אביזרים                  |      |
| עבודות |                          |      |
| קוד    | תאור                     | כמות |
| LB     | אקטיבצייה לחלונות        | 0    |
| MI     | התקנת מסגרת ללוחית רישוי | 0    |
| LA     | בד' לחץ אוויר בצמיגים    | 0    |
| X      | פוינטר (התקנה חיצונית)   | 0    |
| X      | דלקן                     | 0    |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 0     | 28/05/23 08:00 | 28/05/23 08:00 |         |           |       |        |              |            |        |            |            |

| חלפים        |                                               |      |
|--------------|-----------------------------------------------|------|
| קוד          | תאור                                          | כמות |
| B720000000   | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט | 0    |
| PZ49S00ED0EU | ערכת עזרה ראשונה                              | 0    |
| U600000000   | סט קישוטי סף אלומיניום HYBRID - קדמי ואחורי   | 0    |
| U623000000   | מקורי-פס קישוט לתא המטען ראב 4                | 0    |