

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	342353	16/09/26 10:23	16/09/26 11:45			מכונאות	142570	תקר גלגל שמאלי קדמי			true	

תלונות												
קוד												
תאור												
תקר גלגל שמאלי קדמי												
כמות												

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	340105	10/08/26 15:12	10/09/26 11:16			מכונאות	142563	155 בדיקות			true	

תלונות												
קוד												
תאור												
155 בדיקות												
אבידרי סלקט												
HHC												
חניה בחולות												

עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
0												

חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
1												
מקורי-קישוט כנף אחור												
7506142020C0												
1												
מקורי-קישוט דלת חיצו												
7507742050C0												

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	342079	10/08/26 11:04	10/09/26 11:18			מכונאות	142563	אביזרי סלקט			true	

תלונות												
קוד												
תאור												
אביזרי סלקט												

עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
0												

חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
1												
מקורי-סט שטיחים 4-ראב (לבד)												
PW21042013												
1												
מקורי-ערכת עזרה ראשונה												
PW02200056												
1												
מקורי-ערכת תיקון פנצר												
42606F4913												

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	336760	21/06/26 09:49	22/06/26 10:03			מכונאות	138838	שינוע- גלגל הגה מתקלף			true	

תלונות												
קוד												
תאור												
שינוע- גלגל הגה מתקלף												

עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
.5												

חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
1												
מקורי-גלגל הגה												
4510012G70C0												

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	335732	04/06/26 08:41	04/06/26 12:54			מכונאות	137526	שינוע-טיפול 135.000			true	

תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
0												
שינוע-טיפול 135.000												
גלגל הגה מתקלף												
העברת טסט -יש מסמכים												
בדיקת צמיגים												

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.2
890996	אין אישור לקוח לבצע בדיקת HHC	0
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 90000	
	אדם 0506564914	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקור-שמן מנוע 5W30	4.5
90915YZZM3	מקור-מסנו שמן	1

9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
9091901289	מקורי-מצת	4
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
490	חידוש חברות למעדון	1
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
0446533490	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
1234	חומרי עזר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	288390	08/04/24 07:33	14/04/24 15:38			פחחות	76025	תיקון תאונה נזק חלק אחורי			true	
תלונות												
קוד				תאור		כמות						
				תיקון תאונה נזק חלק אחורי								
				ביטוח ישיר לפוליסה								
				שמאי אפרתי שמאים								
עבודות												
קוד				תאור		כמות						
125				עבודות זגגות		0						
121				פוח"ה ספויילר		0						
120				צבע ספויילר דלת מטען		0						
122				עבודות חשמל		0						
119				עבודות ריפוד		0						
חלפים												
קוד				תאור		כמות						
123				ספויילר עליון לדלת מטען (משומש)		1						
6810542330				מקורי-שמשה אחורית (מחיר פירוק)		1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	288209	04/04/24 09:37	04/04/24 13:34			מכונאות	75980	טיפול 75.000			true	
תלונות												
קוד				תאור				כמות				
				טיפול 75.000								
				חולות שורה 2								
עבודות												
קוד				תאור				כמות				
MATOK				שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.				0				
001375				טיפול 75,000 ק"מ				1.4				
חלפים												
קוד				תאור				כמות				
08880838531L				מקורי-שמן מנוע 5W30				4.5				
9091510009				מקורי-מסנן שמן				1				
9008043037				מקורי-אטם פקק ריקון				1				
AVTOP				מסיר פיח ומנקה חלל שריפה				1				
1780177050				מקורי-מסנן אוויר				1				

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	271788	09/07/23 09:47	09/07/23 14:01			מכונאות	60220	מוזמן לשינוע- טיפול + ריקול			true	
תלונות												
קוד	תאור			כמות								
				מוזמן לשינוע- טיפול + ריקול								
				טיפול 60000								
				חניה שורה 4 במחולות צד ימין								
				עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM								
עבודות												
קוד	תאור			כמות								
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.			0								
001361	טיפול 60.000 ק"מ			1.3								
חלפים												
קוד	תאור			כמות								
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE			4.5								
9091510009	מקורי-מסנן שמן			1								
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון			1								
1780177050	מקורי-מסנן אוויר			1								
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5			1								
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ			1								
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב			1								
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה			1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	271789	09/07/23	11/07/23			מכונאות	60220	מוזמן לשינוע-			true	

					טיפול + ריקול					09:21	09:50			
תלונות														
קוד						תאור				כמות				
						מוזמן לשינוע- טיפול + ריקול								
						עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM								
עבודות														
קוד						תאור				כמות				
XGG79F1						עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס				1.4				

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תקר גלגל אחורי ימין	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.2
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי- TGMO שמן מנוע 5W30 PFE	4.5
9091510009	מקורי- מסנן שמן	1
9008043037	מקורי- אטם פקק ריקון	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
85212YZZAB	מקורי- מגב קדמי ימין	1
85222YZZBC	מקורי- מגב קדמי שמאל	1
1780177050	מקורי- מסנן אוויר	1
8524272010	מקורי- מגב אחורי	1

עבודות												
קוד		תאור		כמות								
		לא בוצע יתאם מועד אחר		0								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	248928	30/06/22 08:18	30/06/22 09:46			מכונאות	30189	טיפול 30,000 ק"מ			true	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	238125	09/01/22 09:22	09/01/22 11:16			מכונאות	15125	טיפול 15,000 ק"מ			true	

[illegible]

[illegible]