

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	358093	08/10/25 09:50	00:00			מכונאות	79946	סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	358094	08/10/25 09:50	00:00			מכונאות	79946	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	358095	08/10/25 09:51	08/10/25 09:52			מכונאות	79946	155 בדיקות			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	347529	10/03/25 08:30	10/03/25 14:03			מכונאות	74804	מוזמן לטיפול 75.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 75.000	
	מנורת לחץ אוויר דולקת	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
890996	אין אישור לקוח לבצע בדיקת HHC	0
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
001375	טיפול 75,000 ק"מ	.8
ZX80	ליטוש פנסים	.46
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV140	חומרי עזר	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
04152YZA1	מקורי-מסנן שמן	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון ביד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	319538	11/08/23 08:39	11/08/23 10:54			מכונאות	63373	טיפול 90000 (30)			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 90000 (30)	
	מילוי אויר בצמיגים+רזרבי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
890996	אין אישור לקוח לבצע בדיקת HHC	0
850071	מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.1
11199	מילוי אויר בצמיגים+רזרבי	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV140	חומרי עזר	1
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
87139YZZ30	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
Z1000	נוזל לניקוי שמשות ללא חיוב	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
04152YZZA1	מקורי-מסנן שמן	1
85212YZZAC	מקורי-מגב שמש	1
85222YZZBC	מקורי-מגב קדמי שמאל	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	302085	28/07/22 09:56	28/07/22 12:37			מכונאות	56767	טיפול 75,000 ק"מ			true	

עבודות		55.95	72.97	ק"מ
קוד	תאור	כמות		

001375	טיפול 75,000 ק"מ	0.8
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
890996	אין אישור לקוח לבצע בדיקת HHC	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
04152YZZA1	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV140	חומרי עזר	1
Z1000	נוזל לניקוי שמשות ללא חיוב	1
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1
87139YZZ30	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
04152YZZA1	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
17801370218E	מקורי-מסנן אוויר	1
AV140	חומרי עזר	1
Z1000	נוזל לניקוי שמשות ללא חיוב	1
87139YZZ30	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
XX100	בד' זליגה+טעינה כולל החלפת מצבר	3.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
28800YZZPD	מקור-מצבר קטן פריס	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
אין איששור לצמיגים+פרונט		
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000	1.4
850071	מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.1
11199	מילוי אויר בצמיגים	0
11199	הח' מסגרות רישוי	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z54	שמן מנוע 5W30C2	4.2
04152YZZA1	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV140	חומרי עזר	1
2032	סוללה לשלט	1
Z1000	נזל לניקוי שמשות ללא חיוב	1
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1
8521468020	מקורי-גומי מגב קדמי	1
8521428090	מקורי-גומי מגב קדמי	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z54	שמן מנוע 5W30C2	4.2
04152YZZA1	מקורי-מסנו שמן	1

