

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	869369	25/03/26 11:16	00:00			מכונאות	15436 9	טיפול 150,000 לפי הצעה + שטיפה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	869370	25/03/26 11:17	00:00			מכונאות	15436 9	שטיחים חדשים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	869238	24/03/26 08:23	24/03/26 15:27			פחחות	15436 9	החלפת חיישן חנייה אח שמאל אמצעי לפי הצעה			true	

תלונות	
קוד	תאור
	החלפת חיישן חנייה אח שמאל אמצעי לפי הצעה
	כיוול חיישנים במחשב בסיום
עבודות	
קוד	תאור
42099	פנ"ה טמבון אח כולל החלפת חיישן אח אמצעי
0	כמות
חלפים	
קוד	תאור
8934142060C0	מקורי-חיישן חניה
1	כמות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	869133	23/03/26 07:46	23/03/26 09:37			מכונאות	15418 4	בד' מחמירה לצורת הארכת אחריות			true	

תלונות	
קוד	תאור
	בד' מחמירה לצורת הארכת אחריות
	בד' סוללה היברידית להארכת אחריות
	ניקוי מסנן אוויר היברידי
	בד' חיישני רוורס מצפצפים כל הזמן
עבודות	
קוד	תאור
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-
Z890991	אח' היב' לשנה או 15,000 קמ המוקדם מבינהם
STHHC	ביצוע בדיקת סוללה מורחבת (מחמירה)
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי
890999	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי
ADDHHC	תוספת לבדיקת HHC כפעולה יחידה בכרטיס העב
X	אחריות למצבר ההיברידי תקפה עד תאריך
X	22.3.27 או עד 169,183 ק"מ הקודם מבינהם
X	ניתנה הצ"מ להחלפת חיישן אח אמצעי 120736
X	אין אישור לקוח

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	838015	03/12/24 09:56	03/12/24 10:59			מכונאות	11480 5	הארכת אחריות לסוללה היברידית			true	

תלונות	
קוד	תאור
	הארכת אחריות לסוללה היברידית
	חיישן רוורס אח' שמ' זז קצת מהמקום
עבודות	
קוד	תאור
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי
890999	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-
ADDHHC	תוספת לבדיקת HHC כפעולה יחידה בכרטיס העב
Z890991	אח' היב' לשנה או 15,000 קמ המוקדם מבינהם
X	ניתנה הצעת מחיר 88123

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	826114	28/05/24 14:31	28/05/24 15:26			מכונאות	98563	הארכת אחריות לסוללה היברידית			true	

תלונות	
קוד	תאור
	הארכת אחריות לסוללה היברידית
	חניה 8
עבודות	
קוד	תאור
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי
.1	כמות

89099	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	2
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-	2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
1	הארכת אחריות ל סוללה היברידית	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	820654	29/02/24 09:44	29/02/24 15:13			מכונאות	89480	קוד תקלה			false	
תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	קוד תקלה											
	בד. לחץ אוויר											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
X	בוצע איפוס וכיול חיישן חניה ללא חיוב	0										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	816617	02/01/24 09:05	02/01/24 12:49			מכונאות	84616	החלפת חיישן חנייה קד' ימין אמצעי			true	
תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	החלפת חיישן חנייה קד' ימין אמצעי											
	שטיפה חיצונית											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
833701	חיישן ניטור נקודות מתות (צד אחד) כולל:	1.2										
13199	כיול חיישן חנייה קד' ימין אמצעי	1										
00126	הנחה בגין רצון טוב	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
8934142060A1	מקורי-חיישן חניה	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	816476	31/12/23 10:20	31/12/23 16:16			מכונאות	84389	טיפול 90,000 לפי הצעה + שטיפה			true	
תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	טיפול 90,000 לפי הצעה + שטיפה											
	ניקוי מסנן אוויר היברידי											
	חיזוק חיישן טמבון קד' לייד הסמל שיצא מהם											
	החלפת מסגרות לוחיות רישוי											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
00102	נקוי מסנן אוויר למצבר היברידי	.2										
001390	טיפול 90,000 ק"מ	2										
X	אחריות למצבר ההיברידי תקפה עד תאריך	0										
X	29.5.24 או עד 99,999 ק"מ הקודם מביניהם	0										
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	.7										
X	הזמן חיישן חנייה קד' ימין אמצעי לפי	0										
X	הצעה 65546	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
87139YZZ16	מקורי-מסנן מזגן	1										
04152YZZA1	מקורי-מסנן שמן	1										
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1										
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.4										
9091901259	מקורי-מצת	4										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
0446548170	מקורי-רפידות בלם קדמ	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	805667	10/07/23 09:40	10/07/23 15:18			מכונאות	69580	טיפול 75000			true	
תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	טיפול 75000											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001375	טיפול 75,000 ק"מ	.8										
473000	בדיקת בלמים +ניקוי וכיוון	.4										
00102	נקוי מסנן אוויר למצבר היברידי	.2										
2	בדיקת קליפסים לשטיח נהג	0										
00122	בדיקת מצבר	0										
001112	שטיפת רכב חיצונית	0										

חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV87	מסנן מים למתזים	1
04152YZZA1	מקורי-מסנן שמן	1
AV2	מסיר פיח חלל שריפה בנדזין	1
AV88	גלון 4 ליטר נוזל לניקוי שמשות	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.4
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	704556	30/01/23 09:36	30/01/23 12:39			מכונאות	53543	טיפול 60.000 ק"מ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	נ.ש דוד	
	דוד - יפית	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.3
00102	נקוי מסנן אוויר למצבר היברידי	.2
2	בדיקת קליפסים לשטיח נהג	0
001112	שטיפת רכב חיצונית	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
04152YZZA1	מקורי-מסנן שמן	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.4
AV2	מסיר פיח חלל שריפה בנדזין	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV87	מסנן מים למתזים	1
1780137021	מקורי-מסנן אוויר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ16	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	300956	01/07/22 09:48	04/08/22 12:49			מכונאות	38597	טיפול 45,000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עסקת סלקט 804-72-001	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000	1.4
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
SELECT	מסירה לסלקט	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
04152YZZA1	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
8934142060A1	מקורי-חישן חניה	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	292300	26/12/21 12:59	28/12/21 11:05			מכונאות	31728	מצבר (אחד) פ+ה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	באישור טרז לחייב את מובילטי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
190011	מצבר (אחד) פ+ה	.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
28800YZZPD	מקורי-מצבר קטן פריוס	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	292407	26/12/21 12:59	28/12/21 11:05			מכונאות	31728	מצבר (אחד) פ+ה			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
190011	מצבר (אחד) פ+ה	.3
190011	מצבר (אחד) פ+ה	.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
28800YZZPD	מקורי-מצבר קטן פריוס	1

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	291876	14/12/21 09:03	14/12/21 11:18			מכונאות	30994				true	

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	291893	14/12/21 11:19	14/12/21 11:20			מכונאות	30995	החלפת שמשה קדמית + כיול מצלמה			true	

עבודות												
קוד	תאור	כמות										
11199	החלפת שמשה קדמית + כיול מצלמה	0										
11199	בוצע סריקת תקלות לאחר כיול תקין	0										

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	285674	14/07/21 09:43	15/07/21 10:49			מכונאות	25318	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3										
850071	מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פה	.1										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
Z300	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2										
04152YZZA1	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2										
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1										
8521468020	מקורי-גומי מגב קדמי	1										
8521428090	מקורי-גומי מגב קדמי	1										

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	269514	21/06/20 08:18	21/06/20 11:54			מכונאות	13303	טיפול 15,000			true	

עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001315	טיפול 15,000	.8										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
Z300	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2										
04152YZZA1	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	254015	30/05/19 11:23	04/06/19 11:23			מכונאות	6	מסירת רכב חדש			true	

עבודות												
קוד	תאור	כמות										
MESIRA	מסירת רכב חדש	0										

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	30/05/19 08:00	30/05/19 08:00									

חלפים												
קוד	תאור	כמות										
B111000000	MOBILITY - פוינטר MAX : חיישן תאונה+ הודעת טיפול+ דמי מני	0										
B914000000	מע' אנדרואיד + ניווט WAZE כולל גלישה ל- 3 שנים (ציי רכב)	0										