

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	343759	12/10/26 13:51	00:00			מכונאות	13282 6	אביזרי סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	343760	12/10/26 13:52	00:00			מכונאות	13282 6	בדיקות 155			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	339309	29/07/26 14:28	29/07/26 15:55			מכונאות	12925 5	החלפת מסנן מזגן			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	החלפת מסנן מזגן	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	334461	14/05/26 11:11	02/08/26 16:02			פחות	12520 0	החלפת פילטר הבריד'			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	החלפת פילטר הברידי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	החלפת מסנן רכב של מוהנד	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	338387	14/05/26 11:07	15/07/26 13:34			מכונאות	12520 0	העברת סטט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	העברת טסט	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	333526	01/05/26 07:22	03/05/26 08:11			מכונאות	12400 0	טיפול			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 120.000	
	החלפת פנס אחורי צד ימין	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013120	טיפול 120,000 ק"מ	1.3
811031	עדשה לפנס אחורי מושלם (צד אחד) פ+ה	.4
473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	.8
חלפים		
קוד	תאור	כמות
8155142230	מקורי-עדשה אחורית ימ(מחיר מוזל)	1
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.5
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV1780177050T	מסנן אויר חליפי ראב 4-	1
AV0446533490T	רפ' בלם קידמי חליפי ראב 4	1
AV0446630410T	רפידות בלם אחורי חליפי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	323056	14/11/25 09:01	14/11/25 12:13			מכונאות	11667 1	ווישרים לא תקינים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	ווישרים לא תקינים	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV85212YZZACT	מגב שטוח 16	1

4510012G70C0	מקורי-גלגל הגה	1
--------------	----------------	---

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	296857	26/08/24 15:48	27/08/24 07:28			מכונאות	91562	בד' גלגל הגה מתקלף			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד' גלגל הגה מתקלף	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	הוזמן גלגל הגה ברצון טוב	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	288786	15/04/24 08:54	21/08/24 12:38			פחחות	88174	תיקון תאונה הסדר צד ג' - ישיר			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון תאונה הסדר צד ג' - ישיר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.4
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	.7
473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	.8
120	עבודות צבע	0
111	עבודות פחחות-לא במסגרת חברת ביטוח	0

חלפים	
קוד	תאור
132	דלת מטען משומשת
123	מגן אחורי משומש
5389642060	מקורי-מגן קצה בטנה ק
CH225/65R17H	צמיג FMX-ראב 4 08-19
AVM35	מצבר 35A שנפ (קוביה תואם 40A)
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
AV1780177050T	מסנן אויר חליפי ראב-4
AVRAV4T172-IJ	סט מגיני רוח ראב 4 2019+
17702	מצלמה דו כיוונית WIFI 24/7
AV0446533490T	רפ' בלם קידמי חליפי ראב 4
AV04466F4020T	רפידות חליפי אחורי
123	סט מדרגות 4ראב (משומש)

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	682023	21/01/24 10:08	23/01/24 10:46			מכונאות	86254	ניקוי מזרקים			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
14	ניקוי מזרקים	0
236021	מסנן דלק מכלל פ+ה	.9
801013	"מחשב דיאגנוסטיקה, בדיקה" בדיקה	.2

[illegible]

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B245000000	מצלמה אחורית לצג מולטימדיה	0
B720000000	הסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	261113	02/08/20 09:05	02/08/20 11:31			מכונאות	409	סידור מתג נגנזון חגורת בטיחות ימין למ			true	

עבודות	
קוד	תאור
	כמות
	0
	0