

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	543814	08/01/26 09:23	00:00			מכונאות	88101	90000טיפול			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	543815	08/01/26 09:24	12/01/26 11:51			מכונאות	88101	סלקט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	543816	08/01/26 09:26	00:00			מכונאות	88101	HHC			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	543817	08/01/26 09:27	12/01/26 11:53			מכונאות	88101	אביזרים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW21042013	מקורי-סט שטיחים ראב-	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
PZWIGOKIT100	מקורי-ערכת טיפול רכב	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	24606	29/06/25 11:41	07/07/25 11:55			מכונאות	74953	טיפול 75000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.4
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	419940	10/02/25 09:52	10/02/25 13:52			מכונאות	62957	בדיקת אורות			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בדיקת אורות	
	בדיקת כיוון אורות	
	בדיקת מצבר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	בדיקת אורות -תקין	0
X	בוצע כיוון אורות	0
X	בוצע בדיקת מצבר- נמצא תקין	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	304356	02/01/25 12:13	15/01/25 11:06			מכונאות	60062	טיפול 60			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.3
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
85212YZZCV	מקורי-מגב שמשה	1
85222YZZBC	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
AV89200950	נוזל בלמים 0.5 ליטר DOT4	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	291665	03/06/24 11:16	16/06/24 08:33			מכונאות	45292	טיפול 45000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45000	
	חניה בחולות שורה 3	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	277390	09/10/23 11:53	15/10/23 11:41			מכונאות	30022	טיפול 30000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30000	
	חניה 36	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	267558	01/05/23 11:34	03/05/23 08:13			מכונאות	16514	טיפול 15000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15000	
	חניה 38	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	262798	13/02/23 09:41	15/02/23 11:06			פחחות	10972	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות

	קשת /אירוע 199404	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
		0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
521194A916	מקורי-מגן קדמי - ראב	1
9046710183T	קליפס	10

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	253790	15/09/22 12:25	15/09/22 12:54			מכונאות	68	בוצע בדיקה לא ניתן למרכז מצלמת רוורס			true	

עבודות												
קוד												תאור
												כמות
												0
בוצע בדיקה לא ניתן למרכז מצלמת רוורס												

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	0	24/08/22 08:00	24/08/22 08:00									

חלפים												
קוד												תאור
												כמות
												0
												מצלמה אחורית לצג מולטימדיה
												0
												קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט
												0
												פזומט ליסינג MOBILITY
												0
												חבילת MOBILITY ראב 4 היברידי
												0
												סט קישוטי סף אלומיניום HYBRID - קדמי ואחורי