

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	371165	21/05/26 08:20	24/05/26 14:32			מכונאות	92502	אביזרים			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
אביזרים												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
0												
לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו												
SELACC200												
חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
1												
מקורי-סט שטיחים ראב-												
1												
מקורי-ערכת עזרה ראשונה												
1												
מקורי-ערכת תיקון פנצר												
42606F4913												
PW21042013												
PW02200056												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	371166	21/05/26 08:20	00:00			מכונאות	92502	סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	371167	21/05/26 08:21	21/05/26 08:22			מכונאות	92502	155 בדיקות			false	
תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
155 בדיקות												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
0												
טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות												
SEL155												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	367543	17/03/26 07:45	24/03/26 13:58			מכונאות	89135	טיפול 90			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
טיפול 90												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
1.7												
טיפול 90,000 ק"מ												
.1												
מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה												
.68												
שינוע הלך-חזור												
SHINUA2												
חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
2												
מקורי-נוזל בלמים 0.5												
1												
מקורי-אטם פקק ריקון												
4												
מקורי-מצת												
1												
מקורי-מסנן שמן												
4.5												
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
1												
מקורי-מסנן מזגן												
1												
מקורי-מסנן אוויר												
1												
מקורי-מגב קדמי ימין												
1												
מקורי-מגב קד שמאל												
85222YZZTN												
85212YZZTB												
1780177050												
87139YZZ33												
TGMO1												
9091901289												
90915YZZM3												
9008043037												
0882380111												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	353732	14/07/25 07:23	22/07/25 14:43			מכונאות	74800	טיפול 75			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
טיפול 75												
לקוח טוען שיש רעשים בנטיעה מהירה מאזור												
השמה הקדמית (הוחלפה)												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
1.4												
טיפול 75,000 ק"מ												
.6												
שינוע הלך-חזור												
.1												
מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה												
850071												
חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
1												
מקורי-אטם פקק ריקון												
1												
מקורי-מסנן שמן												
4.5												
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
1												
מקורי-מסנן מזגן												
1												
מקורי-מגב קד שמאל												
1												
מקורי-מגב קדמי ימין												
85212YZZTB												
85222YZZTN												
87139YZZ33												
TGMO1												
90915YZZM3												
9008043037												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	349019	07/04/25 09:04	10/04/25 08:06			מכונאות	68155	טסט			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טסט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.46
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בניין	.54

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	344671	14/01/25 14:55	27/01/25 10:37			מכונאות	59681	פוח שמשה קדמית + כיול רדאר			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	פוח שמשה קדמית + כיול רדאר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
99	55012:ע.חוץ 71454:ספק פוח שמשה קדמית 400	0
11199	פוח שמשה קדמית + כיול רדאר	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	344289	08/01/25 08:06	19/01/25 08:43			מכונאות	59350	טיפול 60			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 60	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.3
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	337565	19/08/24 07:35	26/08/24 11:43			מכונאות	44400	טיפול 45			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 45	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	331375	11/04/24 07:21	14/04/24 09:58			מכונאות	29300	טיפול 30			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	324922	10/12/23 07:31	17/12/23 13:23			מכונאות	14900	טיפול 15			true	
תלונות												
קוד												תאור
כמות												טיפול 15
												דולקת מנורת לחץ אוויר
												מערכת מולטימדיה מתנתקת לסירוגין
עבודות												
קוד												תאור
כמות												טיפול 15,000 ק"מ
												שינוע הלוך-חזור
חלפים												תאור
קוד												מקורי-מסנן שמן
												מקורי-אטם פקק ריקון
												מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
כמות												1
כמות												1
כמות												4.5
												TGMO1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	321259	13/09/23 10:23	13/09/23 10:25			מכונאות	8500	RAV4 CAMERA			true	
תלונות												
קוד												תאור
כמות												RAV4 CAMERA התקנת מצלמת נסיעה לאחור (רצו)
עבודות												
קוד												תאור
כמות												התקנת מצלמת נסיעה לאחור
												REVERSE

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	314005	28/04/23 09:27	29/05/23 10:44			מכונאות	6	רכב חדש			false	
תלונות												
קוד												תאור
כמות												רכב חדש
עבודות												
קוד												תאור
כמות												מסירת רכב ללקוח/טיפול
												MESIRA

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	30/03/23 08:00	30/03/23 08:00									
חלפים												
קוד												תאור
כמות												מצלמה אחורית לצג מולטימדיה
												B245000000
כמות												חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית
												B438000000
כמות												קסטומיזציה - מרמי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט
												B720000000
כמות												הסכם אחזקה מוביליטי רכבי מנהלים D
												C056000000
כמות												מדבקת כוכבית 8867
												M113000000
כמות												MOBILITY Connected to App מלא כולל חיישן תאונה
												M708000000
כמות												MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים
												M799000000
כמות												סט קישוטי סף אלומיניום HYBRID - קדמי ואחורי
												U600000000