

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	230751	11/08/25 16:34	11/08/25 16:34			מכונאות	11411 5	155			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	230752	11/08/25 16:35	11/08/25 16:36			מכונאות	11411 5	אביזרים			false	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4911	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר	1
PW21042013	מקורי-סט שטיחים ראב-	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	230593	07/08/25 13:58	11/08/25 10:38			מכונאות	11410 4	טיפול			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
טיפול		
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.9
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
4351248140	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
0446533490	מקורי-רפידות בלם קדמ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	306084	29/01/25 11:58	05/02/25 08:41			מכונאות	98106	טיפול 90.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 90.000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
9091901289	מקורי-מצת	4
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
AV89200950	נוזל בלמים 0.5 ליטר DOT4	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	296768	25/08/24 15:18	29/08/24 08:34			מכונאות	83646	טיפול 75000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75000	
	חניה 3	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.4
חלפים		

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוזן	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	296772	25/08/24 15:55	28/08/24 14:27			פחחות	83646	תיקון תאונה נזק מגן אח ימין			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון תאונה נזק מגן אח ימין	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
X	שיפוץ פינה מגן אח	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
7560542160	מקורי-קישוט כנף אח'?(מחיר חליפי)	1
9046710183T	הליפס	10

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	290013	07/05/24 15:34	12/05/24 15:30			פחחות	55751	תיקון תאונה נזק חלק קדמי שמאל+ביטנה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון תאונה נזק חלק קדמי שמאל+ביטנה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
118	כוון פרונט	0
X	החלפת ביטנה לגלגל+מגן בוצ	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5387642100	מקורי-בטנה קדמית שמ (מחיר חליפי)	1
9046710183T	קליפס	10
5389642060	מקורי-מגן קצה בטנה ק	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	290014	07/05/24 15:48	08/05/24 15:01			מכונאות	70767	טיפול 60.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60.000	
	חניה 38	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקין	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	281546	20/12/23 07:46	21/12/23 07:49			מכונאות	55739	טיפול 45000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45000	
	חניה בחשמל	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.2
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
850101	להב מגב אחורי פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5

8524272010	מקורי-מגב אחורי	1
85212YZZAC	מקורי-מגב שמשה	1
85222YZZBC	מקורי-מגב קדמי שמאל	1

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	277010	02/10/23 09:40	04/10/23 15:03			פחות	45841	נזק אחורי ימני פנס + מגן + כנף			true	
תלונות												
קוד		תאור			כמות							
		נזק אחורי ימני פנס + מגן + כנף										
עבודות												
קוד		תאור			כמות							
121		עבודות פחות - במסגרת חברת ביטוח			0							
120		עבודות צבע			0							
122		עבודות חשמל			0							
X		שיפוץ פינת מגן אחורי			0							
חלפים												
קוד		תאור			כמות							
8155142230		מקור-עדשה אחורית ימ			1							
7560542160		מקור-קישוט כנף אח'			1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	269325	29/05/23 16:00	06/06/23 08:07			פחחות	36682	ארוע 201100			true	
תלונות												
קוד	תאור		כמות									
	ארוע 201100											
	מגן קדמי שמאל											
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח		0									
120	עבודות צבע		0									
122	עבודות חשמל		0									
121	שיפוץ מגן קדמי		0									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
7560242160	מקור-קישוט כנף קד'		1									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	269326	29/05/23 16:01	06/06/23 08:08			פחחות	36682	ארוע 201099			true	
תלונות												
קוד		תאור			כמות							
		ארוע 201099										
		קורה עליונה גג אחורי צד ימין										
עבודות												
קוד		תאור			כמות							
121		עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח			0							
120		עבודות צבע			0							
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	267943	07/05/23 12:25	08/05/23 11:06			מכונאות	35044	טיפול 30000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30000	
	חולות שורה 2	
	ריקול DCM	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אופ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	267945	07/05/23 12:26	08/05/23 11:07			מכונאות	35044	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM			true	
תלונות												
קוד	תאור				כמות							

עבודות												
קוד												
XGG79F1												
עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס												
תאור												
כמות												
1.4												
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	256102	03/11/22 12:20	15/11/22 08:36			מכונאות	20307	טיפול 15,000 ק"מ			true	
תלונות												
קוד												
1425236												
עבודות												
קוד												
001315												
טיפול 15,000 ק"מ												
כמות												
.9												
חלפים												
קוד												
Z300												
ש. מנוע CF/SN 5W30/2												
4.5												
מקורי-מסנן שמן												
9091510009												
מקורי-אטם פקק ריקון												
9008043037												
1												
1												
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	0	25/01/22 08:00	25/01/22 08:00									
חלפים												
קוד												
B245000000												
מצלמה אחורית לצג מולטימדיה												
0												
קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט												
0												
פזומט ליסינג MOBILITY												
0												
חבילת MOBILITY ראב 4 היברידי												
0												
רכב למסירה עם רישוי וחשבונית 2022												
0												
M792000000												