

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	311663	02/05/25 10:39	00:00			מכונאות	39446	אביזרי סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	311664	02/05/25 10:40	00:00			מכונאות	39446	בדיקות 155			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	310199	06/04/25 10:49	21/04/25 07:31			פחחות	39434	תיקון תאונה נזק- דלת אח שמאל			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון תאונה נזק-דלת אח שמאל	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	פחחות	0
X	צבע	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	519949	10/01/25 08:53	13/01/25 07:50			מכונאות	34941	מבחן רישוי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מבחן רישוי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.59
AGRABENZIN	אגרת סטס רכב בזין	.54
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.45

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	513878	05/09/24 09:55	09/09/24 15:44			מכונאות	29903	שינוע וטיפול 30			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שינוע+טיפול 30	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	62974	21/11/23 08:12	27/11/23 13:09			מכונאות	15718	שינוע היל"ש			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שינוע הילו"ש	
	טיפול 15	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W/30	4.5

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	276551	21/09/23 10:29	27/09/23 07:47			מכונאות	12283	מוזמן לשינוע - התקנת מצלמת נסיעה לאחור			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות

מוזמן לשינוע -התקנת מצלמת נסיעה לאחר												
(רצון טוב שיווק)												
חניה 37												
עבודות												
קוד				תאור				כמות				
REVERSE				התקנת מצלמת נסיעה לאחר				2.19				
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	18/01/23 08:00	18/01/23 08:00									
חלפים												
קוד				תאור				כמות				
B050000000				Connected to App סופרפאל 7002				0				
B245000000				מצלמה אחורית לצג מולטימדיה				0				
B438000000				חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית				0				
B720000000				קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט				0				
C056000000				הסכם אחזקה מוביליטי רכבי מנהלים D				0				
M113000000				מדבקת כוכבית 8867				0				
M799000000				MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים				0				
M805000000				רכב מוביליטי למסירה 2023				0				
U588000000				וו גרירה קבוע				0				
U600000000				סט קישוטי סף אלומיניום HYBRID - קדמי ואחורי				0				

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	260857	17/01/23 07:59	09/02/23 14:14			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	
עבודות												
קוד		תאור						כמות				
MESIRA		מסירת רכב ללקוח						0				
LB		אקטיביייה לחלונות						0				
MI		התקנת מסגרת ללוחית רישוי						0				
LA		בד' לחץ אוויר בצמיגים						0				
		התקנת דלקן						0				
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	260221	08/01/23 08:20	29/01/23 13:17			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	
עבודות												
קוד		תאור						כמות				
MESIRA		מסירת רכב ללקוח						0				
LB		אקטיביייה לחלונות						0				
MI		התקנת מסגרת ללוחית רישוי						0				
LA		בד' לחץ אוויר בצמיגים						0				
		התקנת דלקן						0				