

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	541019	19/11/25 17:01	23/11/25 14:15			מכונאות	85035	סלקט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
85222YZZBC	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
85212YZZCV	מקורי-מגב שמשה	1
8524272010	מקורי-מגב אחורי	1
PR2032	סוללה לשלט CR2032 - חליפי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	541020	19/11/25 17:03	23/11/25 14:26			מכונאות	85035	אביזרים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר	1
PZWIGOKIT100	מקורי-ערכת טיפול רכב	1
PW21042013	מקורי-סט שטיחים ראב-	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	30545	07/07/25 11:30	09/07/25 16:14			מכונאות	74821	טיפול 75			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.4
SHINUA2	שינוע הלון-חזור	.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	26286	02/01/25 10:29	19/01/25 12:02			מכונאות	59021	מוזמן לטיפול 60			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 60	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.3
SHINUA2	שינוע הלון-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אוויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	24510	30/09/24 13:04	30/09/24 13:09			פחחות	44443	נזק -תא מטען			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	נזק -תא מטען	
	תביעה צד ג'	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	פחחות	0
X	צבע	0
X	חיישנים	0
X	זגגות	0
X	חשמל	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5215942220	מקורי-מגן אחורי-ראב	1
6700542670	מקורי-דלת מטען-ראב 2019	1
7680242140	מקורי-קישוט מטען-ראב 4	1
7544542060	מקורי- סמל אחורי HYBRID	1
7543142180	מקורי-סמל אחורי "RAV4"	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
מאחור		
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	פחחות	0
X	צבע	0
X	חיישנים	0
X	זגגות	0
X	חשמל	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5215942220	מקורי-מגן אחורי-ראב	1
6700542670	מקורי-דלת מטען-ראב 2019	1
7680242140	מקורי-קישוט מטען-ראב 4	1
7544542060	מקורי- סמל אחורי HYBRID	1
7543142180	מקורי-סמל אחורי "RAV4"	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מאחור	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	פחחות	0
X	צבע	0
X	חיישנים	0
X	זגגות	0
X	חשמל	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5215942220	מקורי-מגן אחורי-ראב	1
6700542670	מקורי-דלת מטען-ראב 2019	1
7680242140	מקורי-קישוט מטען-ראב 4	1
7544542060	מקורי- סמל אחורי HYBRID	1
7543142180	מקורי-סמל אחורי "RAV4"	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 45	
	0503633866	
	יש הזמנה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.2
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

4.5	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	TGMO1
-----	------------------------------	-------

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	21599	07/05/24 08:55	07/05/24 14:48			פחחות	38277	תביעה לפוליסה			true	
תלונות												
קוד				תאור		כמות						
				תביעה לפוליסה								
				נזק -שמשה								
עבודות												
קוד				תאור		כמות						
X				זגגות		0						
חלפים												
קוד				תאור		כמות						
5610142976				מקורי-שמשה קדמית		1						
5615342020				מקורי-גומי קישוט תחתון לשמשה ק		1						
7553342070				מקורי-קישוט שמשה		1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	10208	28/01/24 09:29	30/01/24 15:41			פחחות	30235	לקוח יצחק - 0526130248			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		לקוח יצחק - 0526130248										
		צד ג										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
X		פחחות		0								
X		צבע		0								
X		חשמל		0								
X		פ+ה חיישנים		0								
X		חומרי עזר		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
5216242944		מקורי-פינה למגן אחור		1								
5215942220		מקורי-מגן אחורי-ראב		1								
8156142230		מקורי-עדשה אחורית שמאל-ראב 201		1								
5256342050		מקורי-תפס אחורי שמאל		1								
7543142180		מקורי-סמל אחורי "RAV4"		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	10216	28/01/24 12:17	30/01/24 08:37			מכונאות	30234	טיפול 30000			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			טיפול 30000									
			בד' שטיח קד'									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
001330			טיפול 30,000 ק"מ		1.3							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
90915YZZM3			מקורי-מסנן שמן		1							
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון		1							
87139YZZ33			מקורי-מסנן מזגן		1							
0882380111			מקורי-נוזל בלמים 0.5		2							
G92DH42010			מקורי-מסנן אויר למצב		1							
TGMO1			מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		4.5							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	7740	22/08/23 09:56	23/08/23 10:22			מכונאות	15637	מוזמן לקידוד מפתח			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			אספקת מפתח חכם שני									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
YHG14A1			מסירת מפתח חכם ללקוח		.3							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
0400299252			מקורי-מפתח אלקטרוני		1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	7585	14/08/23 09:15	21/08/23 08:15			מכונאות	14501	טיפול ראשון			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול ראשון	
	בד שטיח קד	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-אטם פקק ריקון	1
9008043037	מקורי-מסנן שמן	1
90915YZZM3	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	7150	18/07/23 08:53	30/07/23 12:55			מכונאות	11656	RAV4 CAMERA התקנת מצלמת רוורס			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	RAV4 CAMERA התקנת מצלמת רוורס	
	בד שטיח קד	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
REVERSE	התקנת מצלמת נסיעה לאחור	2.19

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	0	14/03/23 08:00	14/03/23 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B245000000	מצלמה אחורית לצג מולטימדיה	0
B438000000	חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית	0
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
BB07600000	SMART TRACKER	0
C056000000	הסכם אחזקה מוביליטי רכבי מנהלים D	0
C209000000	טופס החתמת לקוח- רכב עם מפתח אחד חכם	0
M027000000	MOBILITY אביזר תדלוק סוגול	0
M113000000	מדבקת כוכבית 8867	0
M708000000	MOBILITY Connected to App מלא כולל חיישן תאונה	0
M799000000	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים	0
U600000000	סט קישוטי סף אלומיניום HYBRID - קדמי ואחורי	0