

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	145416	11/07/25 11:29	00:00			מכונאות	121953	155 בדיקות			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	145418	11/07/25 11:33	00:00			מכונאות	121953	אביזרים			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	715110	29/04/25 08:51	07/05/25 15:37			מכונאות	113232	מוזמן לשינוע+טיפול+חלפת מגבים+ב"ד הגה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 105,000+החלפת מגבים+ב"ד הגה	
	בפניה שמאלה עושה רעש + רעידות מעל 100	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.9
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
042214	"איזון גלגל (לא על הרכב, שני גלגלים)" כו	.7
042214	"איזון גלגל (לא על הרכב, שני גלגלים)" כו	.7
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
8521402220	מקורי-גומי מגבים קד	1
8521428090	מקורי-גומי מגב קדמי	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	711420	04/03/25 08:56	04/03/25 15:35			מכונאות	104146	בד' רעידה בהגה מעל 80 קמ"ש			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד' רעידה בהגה מעל 80 קמ"ש	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001	יש להדק אומי הגלגלים במהלך נסיעה ראשונה	0
002	אחריות לצמיגים ניתנה ע"י היצרן בלבד.	0
003	תאריך יצור צמיג 225/2024 אח'	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
STA225/65R17	צמיג סטארמקס 102V 225/65/17	2

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	711456	04/03/25 14:01	04/03/25 16:49			מכונאות	104146	שינוע פוצל מכ"ע 711420			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שינוע פוצל מכ"ע 711420	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	708536	23/01/25 10:10	03/02/25 13:54			מכונאות	98117	טסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טסט / טיפול 90,000	
	שינוע יוסי הרפז	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בנזין	.46
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.46
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות

1	מקורי-מסנן שמן	90915YZZM3
1	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037
4.5	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	TGMO1
1	מקורי-מסנן מזגן	87139YZZ33
2	מקורי-נוזל בלמים 0.5	0882380111
4	מקורי-מצת	9091901289
1	מקורי-מסנן אויר למצב	G92DH42010

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	700029	25/09/24 07:58	25/09/24 16:06			מכונאות	81693	טיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75,000 + בדיקת צמיגים	
	+ בחינה בסיום הטיפול	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.4
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	700068	25/09/24 10:46	25/09/24 15:36			מכונאות	81693	פוצל מכ.ע. 700029			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	פוצל מכ.ע. 700029	
	החלפת 2 צמיגים קידמיים 225/65/17	
	במסגרת שינוע רכב לטיפול	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
002	אחריות לצמיגים ניתנה ע"י היצרן בלבד.	0
003	תאריך יצור צמיגים קידמיים 21/24	0
001	יש להדק אומי הגלגלים במהלך נסיעה ראשונה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
VIT225/65/17	צמיג 225/65/17 ו"טו	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	689804	05/05/24 08:59	06/05/24 14:29			מכונאות	60820	טיפול 60,000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60,000	
	בד' מגבים + כיוון מתזים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.3
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמנו מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אוויר למצב	1
8521428090	מקורי-גומי מגב קדמי	1
8521402220	מקורי-גומי מגבים קד	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	682299	24/01/24 08:22	24/01/24 13:09			מכונאות	45879	טיפול 45,000 ק"מ			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 45,000 + שינוע
עבודות	
קוד	תאור
001345	טיפול 45,000 ק"מ
SHINUA2	שינוע הלור-חזור

חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע W305	4.5
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	672024	31/08/23 08:06	31/08/23 10:15			מכונאות	29405	טיפול 30,000 ק"מ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30,000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע W305	4.5

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	707533	10/03/23 11:05	17/03/23 08:28			פחחות	6430	פחחות לפי שמאות			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שמאי: אייל נרקים	
	אורנה דוח פרטי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001125	פחחות לפי שמאות	2.61
001126	צבע לפי שמאות	2.18
001124	חשמל	.87
0011128	ניתוק וחיבור מע' מתח גבוהה ואיפוס מער	1.96
חלפים		
קוד	תאור	כמות
8156142230	מקורי-עדשה אחורית שמ	1
8159142062	מקורי-פנס אחורי פנימ	1
5215942220	מקורי-מגן אחורי-ראב	1
AV	קליפסים וחומרי עזר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	17/01/23 08:00	17/01/23 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B245000000	מצלמה אחורית לצג מולטימדיה	0
B438000000	חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית	0
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
C056000000	הסכם אחזקה מוביליטי רכבי מנהלים D	0
M023000000	פזומט ליסינג MOBILITY	0
M708000000	MOBILITY Connected to App מלא כולל חיישן תאונה	0
M805000000	רכב מוביליטי למסירה 2023	0
U600000000	סט קישוטי סף אלומיניום HYBRID - קדמי ואחורי	0