

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 427301 | 08/10/25 10:53 | 08/10/25 10:57 |         |           | מכונאות | 74678  | SEL155       |            |        | false      |            |

|        |                               |      |
|--------|-------------------------------|------|
| תלונות |                               |      |
| קוד    | תאור                          | כמות |
|        | SEL155                        |      |
| עבודות |                               |      |
| קוד    | תאור                          | כמות |
| SEL155 | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 427302 | 08/10/25<br>10:54 | 08/10/25<br>10:56 |         |           | מכונאות | 74678  | אבזרי סלקט   |            |        | true     |            |

|           |                                         |      |
|-----------|-----------------------------------------|------|
| תלונות    |                                         |      |
| קוד       | תאור                                    | כמות |
|           | אבזרי סלקט                              |      |
| עבודות    |                                         |      |
| קוד       | תאור                                    | כמות |
| SELACC200 | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0    |

| חלפים      |                        |      |
|------------|------------------------|------|
| קוד        | תאור                   | כמות |
| PW02200056 | מקורי-ערכת עזרה ראשונה | 1    |
| 42606F4911 | מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר | 1    |
| PW21042013 | מקורי-סט שטיחים ראב-   | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 427089 | 01/10/25<br>09:06 | 01/10/25<br>11:15 |         |           | מכונאות | 74678  | טיפול 75.000 ק"מ |            |        | true     |            |

|        |                  |      |
|--------|------------------|------|
| תלונות |                  |      |
| קוד    | תאור             | כמות |
|        | טיפול 75.000 ק"מ |      |
| עבודות |                  |      |
| קוד    | תאור             | כמות |
| 001375 | טיפול 75,000 ק"מ | 1    |

| חלפים      |                     |      |
|------------|---------------------|------|
| קוד        | תאור                | כמות |
| 9091510009 | מקורי-מסנן שמן      | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1    |
| 0888083389 | מקורי- שמן W305     | .87  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס   | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|----------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 427090 | 01/10/25<br>09:08 | 00:00   |         |           | מכונאות | 74680  | גלגל הגה מקורף |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 722814 | 20/08/25<br>08:18 | 25/08/25<br>10:52 |         |           | מכונאות | 71611  | רישוי שנתי   |            |        | true       |            |

| תלונות     |                             |      |
|------------|-----------------------------|------|
| קוד        | תאור                        | כמות |
|            | רישוי שנתי                  |      |
| עבודות     |                             |      |
| קוד        | תאור                        | כמות |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב במזין          | 41.  |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי | 41.  |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור             | 6.   |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס                          | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|---------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 719661 | 09/07/25<br>12:39 | 17/07/25<br>08:39 |         |           | פחחות | 69315  | נזק למגן קידמי<br>ימין הפעלה<br>במגדל |            |        | true     |            |

| תלונות |                                 |      |
|--------|---------------------------------|------|
| קוד    | תאור                            | כמות |
|        | נזק למגן קידמי ימין הפעלה במגדל |      |
|        | מנורת לחץ אוויר דלוקה           |      |
| עבודות |                                 |      |
| קוד    | תאור                            | כמות |
| X      | לפוליסה - 15% הנחה              | 0    |
| 11     | עבודות פחחות                    | 0    |
| 12     | עבודות צבע                      | 0    |
| 13     | עבודות חשמל                     | 0    |

| חלפים      |                                |      |
|------------|--------------------------------|------|
| קוד        | תאור                           | כמות |
| VB42258811 | חליפי-מגן קד רב 4 2019         | 1    |
| VB4225878T | חליפי-גריל אמצעי במגן רב 20-24 | 1    |

|            |                      |   |
|------------|----------------------|---|
| 9046707201 | מקורי-קליפס ביטנה קד | 8 |
|------------|----------------------|---|

| מוסר       | כרטיס                         | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס        | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|---------------------|------------|--------|------------|------------|
|            | 720119                        | 09/07/25<br>07:55 | 16/07/25<br>07:57 |         |           | פחחות | 69315  | פוצל מכ"ע<br>719661 |            |        | false      |            |
| תלונות     |                               |                   |                   |         |           |       |        |                     |            |        |            |            |
| קוד        | תאור                          |                   | כמות              |         |           |       |        |                     |            |        |            |            |
|            | פוצל מכ"ע 719661              |                   |                   |         |           |       |        |                     |            |        |            |            |
|            | פיצול חלקים                   |                   |                   |         |           |       |        |                     |            |        |            |            |
| עבודות     |                               |                   |                   |         |           |       |        |                     |            |        |            |            |
| קוד        | תאור                          |                   | כמות              |         |           |       |        |                     |            |        |            |            |
| X          | בפועל הורכבו חלקים מקוריים    |                   | 0                 |         |           |       |        |                     |            |        |            |            |
| חלפים      |                               |                   |                   |         |           |       |        |                     |            |        |            |            |
| קוד        | תאור                          |                   | כמות              |         |           |       |        |                     |            |        |            |            |
| 521194A916 | מקורי-מגן קדמי - ראב          |                   | 1                 |         |           |       |        |                     |            |        |            |            |
| 5311342121 | מקורי-גריל קדמי תחתון ראב 4   |                   | 1                 |         |           |       |        |                     |            |        |            |            |
| VB42258811 | חליפ-מגן קד רב 2019 4         |                   | -1                |         |           |       |        |                     |            |        |            |            |
| VB4225878T | חליפ-גריל אמצעי במגן רב 20-24 |                   | -1                |         |           |       |        |                     |            |        |            |            |

| מוסר       | כרטיס  | ת.כניסה                      | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------------|--------|------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------|------------|--------|----------|------------|
|            | 710371 | 18/02/25 08:49               | 19/02/25 16:32 |         |           | מכונאות | 60028  | טיפול 60000 בד' מצבר |            |        | true     |            |
| תלונות     |        |                              |                |         |           |         |        |                      |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                         |                | כמות    |           |         |        |                      |            |        |          |            |
|            |        | טיפול 60000 בד' מצבר         |                |         |           |         |        |                      |            |        |          |            |
| עבודות     |        |                              |                |         |           |         |        |                      |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                         |                | כמות    |           |         |        |                      |            |        |          |            |
| 001361     |        | טיפול 60.000 ק"מ             |                | 1.3     |           |         |        |                      |            |        |          |            |
| SHINUA2    |        | שינוע הלוך-חזור              |                | .6      |           |         |        |                      |            |        |          |            |
| חלפים      |        |                              |                |         |           |         |        |                      |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                         |                | כמות    |           |         |        |                      |            |        |          |            |
| 90915YZZM3 |        | מקורי-מסנן שמן               |                | 1       |           |         |        |                      |            |        |          |            |
| 9008043037 |        | מקורי-אטם פקק ריקון          |                | 1       |           |         |        |                      |            |        |          |            |
| TGMO1      |        | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 |                | 4.5     |           |         |        |                      |            |        |          |            |
| 87139YZZ33 |        | מקורי-מסנן מזגן              |                | 1       |           |         |        |                      |            |        |          |            |
| 0882380111 |        | מקורי-נוזל בלמים 0.5         |                | 2       |           |         |        |                      |            |        |          |            |
| 1780177050 |        | מקורי-מסנן אוויר             |                | 1       |           |         |        |                      |            |        |          |            |
| G92DH42010 |        | מקורי-מסנן אויר למצב         |                | 1       |           |         |        |                      |            |        |          |            |

| מוסר       | כרטיס                       | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|            | 698026                      | 28/08/24 08:28 | 29/08/24 16:35 |         |           | מכונאות | 48128  | רישוי        |            |        | true     |            |
| תלונות     |                             |                |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד        | תאור                        |                | כמות           |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
|            | רישוי                       |                |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
|            | בד' כיוון מצלמת רוורס       |                |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| עבודות     |                             |                |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד        | תאור                        |                | כמות           |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור             |                | .62            |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב בנזין          |                | .48            |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי |                | .48            |         |           |         |        |              |            |        |          |            |

[illegible]

| מוסך    | כרטיס            | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|---------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|         | 425062           | 04/06/24 09:15 | 06/06/24 12:36 |         |           | מכונאות | 42534  | טיפול 30.000 |            |        | true     |            |
| תלונות  |                  |                |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד     | תאור             |                |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |          |            |
|         | טיפול 30.000     |                |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
|         | שינוע            |                |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| עבודות  |                  |                |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד     | תאור             |                |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |          |            |
| 001330  | טיפול 30,000 ק"מ |                |                | 1.3     |           |         |        |              |            |        |          |            |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור  |                |                | .62     |           |         |        |              |            |        |          |            |
| חלפים   |                  |                |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד     | תאור             |                |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |          |            |

| תלונות |                  |      |
|--------|------------------|------|
| קוד    | תאור             | כמות |
|        | נפתח לצורך מסירה |      |