

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	358573	19/10/25 15:42	00:00			מכונאות	89932	רכב מניע עם כבלים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	358303	13/10/25 09:02	22/10/25 07:52			מכונאות	89932	אבזירים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	.לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW21042013	מקורי-סט שטיחים ראב-	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4911	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	358304	13/10/25 09:03	00:00			מכונאות	89932	סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	358305	13/10/25 09:03	13/10/25 09:04			מכונאות	89932	155 בדיקות			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	320287	25/09/25 09:01	30/09/25 16:39			מכונאות	89269	טיפול 90.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 90.000	
	חניה 33	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9091901289	מקורי-מצת	4
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	310605	14/04/25 08:51	20/04/25 09:33			מכונאות	74904	שינוע- טיפול 75.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שינוע- טיפול 75.000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.4
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
85212YZZCV	מקורי-מגב שמשה	1
85222YZZBC	מקורי-מגב קדמי שמאל	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	304270	01/01/25 11:12	13/01/25 16:37			מכונאות	63071	מוזמן לשינוע+טסט			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		מוזמן לשינוע+טסט										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
SHINUA2		שינוע הלוך-חזור		.6								
AGRABENZIN		אגרת טסט רכב בניין		.46								
SHERUTTEST		שירות העברת מבחן רישוי שנתי		.46								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	302600	05/12/24 08:42	09/12/24 15:35			מכונאות	60501	טיפול 60000			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		טיפול 60000										
		חניה 7										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001361		טיפול 60.000 ק"מ		1.3								
SHINUA2		שינוע הלוך-חזור		.62								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
TGMO1		מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		4.5								
87139YZZ33		מקורי-מסנן מזגן		1								
1780177050		מקורי-מסנן אוויר		1								
G92DH42010		מקורי-מסנן אויר למצב		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	293335	01/07/24 10:50	02/07/24 12:00			מכונאות	46324	טיפול 45.000			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		טיפול 45.000										
		חולות שורה 3 צד ימין										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001345		טיפול 45,000 ק"מ		1.2								
SHINUA2		שינוע הלוך-חזור		.62								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
TGMO1		מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		4.5								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	281416	18/12/23 10:36	20/12/23 07:45			מכונאות	30339	מוזמן לטיפול. לא לעכב בבקשה			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		מוזמן לטיפול. לא לעכב בבקשה										
		טיפול 30000										
		חניה שורה 2										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001330		טיפול 30,000 ק"מ		1.3								
SHINUA2		שינוע הלוך-חזור		.62								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
TGMO1		מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		4.5								
87139YZZ33		מקורי-מסנן מזגן		1								
0882380111		מקורי-נוזל בלמים 0.5		2								
G92DH42010		מקורי-מסנן אויר למצב		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	281172	13/12/23 12:05	13/12/23 14:36			מכונאות	29813	טיפול 30000			false	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								

טופול 30000											
חניה 34											
רויט 0544695640											
עבודות											
קוד											
X											
תאור											
כמות											
0											
לקוחה תתאם למועד אחר											
מוסך											
כרטיס											
ת.כניסה											
ת.יציאה											
חשבונית											
סוג כרטיס											
מחלקה											
מד אוץ											
הערות לכרטיס											
טלפון נייד											
אימייל											
מעל 50 ש											
מהות תיקון											
318527											
24/07/23 13:24											
25/07/23 08:12											
מכונאות											
15315											
RAV4 CAMERA											
תלונות											
קוד											
תאור											
כמות											
RAV4 CAMERA התקנת מצלמת נסיעה לאחר (רצ											
עבודות											
קוד											
תאור											
כמות											
2.19											
התקנת מצלמת נסיעה לאחר											
מוסך											
כרטיס											
ת.כניסה											
ת.יציאה											
חשבונית											
סוג כרטיס											
מחלקה											
מד אוץ											
הערות לכרטיס											
טלפון נייד											
אימייל											
מעל 50 ש											
מהות תיקון											
318549											
24/07/23 13:51											
25/07/23 15:46											
מכונאות											
15315											
פיצול לטובת שינוע											
תלונות											
קוד											
תאור											
כמות											
פיצול לטובת שינוע											
עבודות											
קוד											
תאור											
כמות											
.62											
שינוע הלוך-חזור											
מוסך											
כרטיס											
ת.כניסה											
ת.יציאה											
חשבונית											
סוג כרטיס											
מחלקה											
מד אוץ											
הערות לכרטיס											
טלפון נייד											
אימייל											
מעל 50 ש											
מהות תיקון											
270697											
20/06/23 09:01											
21/06/23 09:59											
מכונאות											
14756											
מוזמן לטיפול 15 + מרים חלונות לא עובד.											
תלונות											
קוד											
תאור											
כמות											
מוזמן לטיפול 15 + מרים חלונות לא עובד.											
לקבל לקוחה כVIP צריכה לסיים עד 11:30											
טיפול 15000 +התקנת מרים חלונות אוטומטי											
חניה אחורית למוסך											
עבודות											
קוד											
תאור											
כמות											
טיפול 15,000 ק"מ											
.9											
להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה											
.2											
חלפים											
קוד											
תאור											
כמות											
1											
מקורי-מסנן שמן											
1											
מקורי-אטם פקק ריקון											
4.5											
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30											
1											
מקורי-מגב שמשה											
1											
מקורי-מגב קדמי שמאל											
מוסך											
כרטיס											
ת.כניסה											
ת.יציאה											
חשבונית											
סוג כרטיס											
מחלקה											
מד אוץ											
הערות לכרטיס											
טלפון נייד											
אימייל											
מעל 50 ש											
מהות תיקון											
0											
15/01/23 08:00											
15/01/23 08:00											
חלפים											
קוד											
תאור											
כמות											
0											
Connected to App סופרפאל 7002											
0											
מצלמה אחורית לצג מולטימדיה											
0											
חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית											
0											
הסכם אחזקה מוביליטי רכבי מנהלים D											
0											
פזומט ליסינג MOBILITY											
0											
מדבקת כוכבית 8867											
0											
MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים											
0											
רכב מוביליטי למסירה 2023											
0											
משטח הגנה לתא המטע RAV4											
0											
סט קישוטי סף אלומיניום HYBRID - קדמי ואחורי											
מוסך											
כרטיס											
ת.כניסה											
ת.יציאה											
חשבונית											
סוג כרטיס											
מחלקה											
מד אוץ											
הערות לכרטיס											
טלפון נייד											
אימייל											
מעל 50 ש											
מהות תיקון											
309120											
04/01/23 08:56											
15/01/23 08:56											
מכונאות											
6											
מסירת רכב חדש											
עבודות											
קוד											
תאור											
כמות											
0											
מסירת רכב חדש											
MESIRA											